SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0007744

Cliente: BNF	
Nº Cuenta:	Nº Presupuesto:
Dirección:	Ciudad: Pedro Juan Caballero
Barrio:	Teléfono:
Dirección de mail:	Celular:

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo ( ) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (✓) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... Nº de Imei instalado: .....
Nº de Sim Card retirado: ..... Nº de Imei retirado: .....
Solicitud / Inconveniente: .....

Descripción del trabajo realizado

Se Procedio al cableado y al istalación de un boton, Panico, Caja 1, Caja 2, caja 3, quedo de forma independiente todos los señales llegaron al monitoreo de sit

Check List

1	Prueba de Sistema	SI	NO
2	Test ok	SI	NO
3	Prueba de Equipo	SI	NO
4	Prueba de Activación	SI	NO
5	Armado Parcial	SI	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI	NO
7	Prueba Códigos	SI	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	boton Panico	1	9			
2	1	cable telefonico	30 m	10			
3	1	canaleta	1	11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: .....

Técnicos: Pedro Gilberto

Fecha de Inicio: 18/10/23 Hora de llegada: 10:00 Fecha de Finalización: 18/10/23 Hora de Salida: 14:00

Firma Técnico

Firma Cliente/Contacto

LIC. DANNY A. VELAZQUEZ
GERENTE

Aclaración

Aclaración

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Pedro Juan Caballero, 18 de octubre de 2023

Señores
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD
DIVISION DE MONITOREO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Presente

Por este medio me dirijo a Ustedes y por su intermedio a quien corresponda a fin de dar la conformidad por los servicios de verificación y ajustes de la instalación de alarmas en la sala de ATM por inconveniente en su funcionamiento.

Atentamente

Lic. Ada Liz Escobar R.
Encargada de la Subgerencia