TALLER "RC"

de CRISPIN RUFFINELLI
Inyección Electrónica - Naftero - Diesel - Diagnóstico Computarizado
ABS - Airbag - Transmisión - Panel de Control - Bombas Electrónicas
Mecánica y Aire Acondicionado

Avda. La Burrerita casi Saturio Rios 2372
Teléfono: 021-901 960 / Telefax: 021-374 277
Lambaré - Paraguay

TIMBRADO Nº 14797084
RUC: 653374-4
Fecha inicio vigencia 20/04/2021
Fecha final vigencia 30/04/2022

NOTA DE REMISION

001-001-0004590
001 001 0004590

DESTINATARIO DEL SERVICIO | **FECHA DE EMISIÓN:** 01/12/21

Nombre o Razón Social: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA) | RUC o C.I.C.: 80069744-5

Domicilio: Mariscal Estigarribia Km. 10 1/2

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta	Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº:	Nº de Timbrado:
Fecha de expedición:	14550089
Fecha de inicio del traslado: 01/12/21	Fecha estimada de término del traslado: 01/12/21
Dirección del punto de partida: Avda La Burrerita c/ Saturio Rios 2372	
Ciudad: Lambare	Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Mariscal Estigarribia Km. 10 1/2	
Ciudad:	Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:	
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:	
Motivo:	

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: HYUNDAI ACCENT /CHAPA: BST 005

Número de Registro Único del Automotor (RUA):

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque: KM163.383

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: | RUC o C.I.C.:

Domicilio:

DATOS DEL SERVICIO

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION
1		33.1 LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE
1		33.2 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
1		33.3 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
1		33.4 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
1		33.5 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
1		33.20 REPARACION DE BOMBA ALTA
2		34.1 MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN C/U
2		34.2 PRECAP DE DIRECCIÓN
2		35.3 CAMBIO DE ROTULAS C/U
4		35.4 CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA
2		35.5 CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADORA
2		35.6 CAMBIO DE TORRETA DE AMORTIGUADOR
1		35.7 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN
1		37.1 PASTILLAS DE FRENOS
4		37.3 FIERAS DE FRENO - C/U
2		37.7 TAMBOR FRENO TRASERO - C/U
2		37.9 CILINDRO DE FRENO C/U
1		37.10 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN GENERAL DE FRENO
2		CAMBIO DE BUJE CUADRO TRASERO
1		REPARACION DE CUADRO TRASERO

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - Dirección Secretaría de Gabinete
Lic. Carlos Laran, MBA.
Director
IPTA Dirección de Gabinete - IPTA

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - Departamento de Transporte y Taller
Carlos D. Amarilla E.
Jefe Interino
Dpto. de Transporte y Taller
I.P.T.A.

RECEPCIÓN DEL SERVICIO | Firma: | Aclaración: | RUC/C.I.C.:

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 655 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 4201-4800.-

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA