COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ñu-Guazú, Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve siendo las diez y siete horas, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral Elizardo Aquino Nº 1792, Ñu Guazú, con la presencia del Representante de Auditoria Interna de la FAP, S1º TEC DERLIS ANTONIO MARTINEZ., se procede a la recepción de los siguientes servicios en el Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanzas , realizado por la firma TECNOFRIO, conforme al Contrato Nº 24/2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya e Informe Técnico Nº 084.

ITEMS	DESCRIPCION	U de Medida	cantidad
1	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo split, marca Tokio 48.000 BTU Rotulado N° 2348, ubicado en el Salón Auditorio. Limpieza de serpentina, Cambio de aleta del ventilador, Cambio de motor ventilador, Reparación y mantenimiento de motor ventilador, Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	EVENTO	1
2	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo Split, marca Tokio 24.000 BTU Rotulado N° 2025, ubicado en EFSOFAER. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de rulemanes, Cambio de capacitor de arranque, Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control Cambio de aleta del ventilador, Reparación y mantenimiento de motor ventilador, Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	EVENTO	1
3	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo split, marca Tokio 24.000 BTU Rotulado N° 2026, ubicado en EFSOFAER. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de rulemanes, Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control, Cambio de aleta del ventilador Cambio de motor ventilador Reparación y mantenimiento de motor ventilador Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	EVENTO	1
4	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo split, marca Tokio 12.000 BTU Rotulado N° 2024, ubicado en la EFSOFAER. Carga de gas, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de capacitor de arranque, Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control, Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	EVENTO	1
5	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo split, marca Tokio 12.000 BTU Rotulado N° 2023 Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de rulemanes, Cambio de capacitor de arranque, Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento		1

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica con la presencia del representante de la Auditoria Interna de la FAP, pasando a suscribirse el presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; los miembros del de Comité de Recepción de Bienes y Servicios; y la Representante de Control Interno del CIAERE.

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

.....
Entregue Conforme
Firma Comercial

.....
Recibí Conforme
Julio Mendoza
SIte AVD

COMANDO DE LA FUERZA AEREA INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA CONTROL INTERNO

.....
Representante Control Interno - CIAERE-
Teresa M. Cabrera Paniagua
C.P. Control Interno - DAF CIAERE

COMANDO DE LA FUERZA AEREA INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA Comité

.....
Comité de Recepción
Porto Roman
USºTOC