MITSUBISHI MOTORS

NIPON AUTOMOTORES S.A.

Avda. Eusebio Ayala 4732 c/Cacique Arecayá
Tel: (595-21) 505 515 - Fax: (595-21) 509 040
E-mail: mmc@nipon.com.py / WEB: http://www.nipon.com.py
ASUNCION – PARAGUAY

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 2742

CHASIS: 93XLNKB8TGC-F20290 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ424

KM: 140.095 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 19/11/2020

OBS: PRESUPUESTO ADICIONAL

277

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Manguera intercooler

Víctor Espínola
Jefe de Taller

.....
Yessil Alvarez
Asesora de Servicios

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

MITSUBISHI MOTORS

NIPON AUTOMOTORES S.A.

Avda. Eusebio Ayala 4732 c/Cacique Arecayá
Tel: (595-21) 505 515 - Fax: (595-21) 509 040
E-mail: mmc@nipon.com.py / WEB: http://www.nipon.com.py
ASUNCION – PARAGUAY

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 2742

CHASIS: 93XLNKB8TGC-F20290 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ424

KM: 140.095 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 19/11/2020

171

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Cambio de juego de pistón
- Cambio juego de aro
- Cambio juego de junta
- Cambio juego de casquillo de bancada
- Cambio juego de casquillo de biela
- Cambio juego de buje biela
- Cambio juego de válvula de admisión
- Cambio juego de válvulas de escape
- Cambio juego de guías de válvulas
- Cepillado de tapa motor
- Cepillado de block
- Rectificación de cigüeñal
- Rectificación de asiento de válvulas
- Encamisar cilindros
- Cambio de bomba de agua
- Cambio de reten frente motor
- Regulación de válvulas
- Cambio de bomba de aceite
- Cambio de correas trapezoidales
- Cambio de paleta ventilador
- Cambio de filtro de aceite
- Cambio de bulbo de aceite
- Cambio de filtro de combustible
- Cambio de aceite motor
- Cambio de filtro de aire
- Cambio de bujía incandescentes

Sr. Dioncio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

- Cambio de radiador
- Reparación de motor de arranque
- Limpieza y calibración de picos inyectores
- Juego de reten de válvula
- Reparación de turbo
- Reparación de bomba electrónica
- Cambio juego de pastilla de freno delanteros
- Rectificación de tambor
- Cambio de fibra de zapata de freno trasero
- Rectificación disco de freno
- Fluido de freno
- Cambio de disco de embrague
- Cambio de plato de presión
- Cambio de cojinete de empuje
- Cambio de gas ecológico
- Reparación de sistema de aire acondicionado
- Reparación de sistema de aire acondicionado

Víctor Espínola
Jefe de Taller
MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

.....
Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.
MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Sr. Alcides Pomecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arév...
Jefe del Dpto. de Transporte y Ta...
SENACSA

MITSUBISHI MOTORS

NIPON AUTOMOTORES S.A.

Avda. Eusebio Ayala 4732 c/Cacique Arecayá
Tel: (595-21) 505 515 - Fax: (595-21) 509 040
E-mail: mmc@nipon.com.py /WEB: http://www.nipon.com.py
ASUNCION – PARAGUAY

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 19 de noviembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	TRITON	EAJ424 247

Por los siguientes trabajos realizados (PRESUPUESTO ADICIONAL)

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Cambio de maguera intercooler

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

MITSUBISHI MOTORS

NIPON AUTOMOTORES S.A.

Avda. Eusebio Ayala 4732 c/Cacique Arecayá
Tel: (595-21) 505 515 - Fax: (595-21) 509 040
E-mail: mmc@nipon.com.py / WEB: http://www.nipon.com.py
ASUNCION – PARAGUAY

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 19 de noviembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	TRITON	EAJ424

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Cambio de juego de pistón
1	Cambio juego de aro
1	Cambio juego de junta
1	Cambio juego de casquillo de bancada
1	Cambio juego de casquillo de biela
1	Cambio juego buje biela
1	Cambio juego de válvulas de admisión
1	Cambio juego de válvula de escape
1	Cambio juego de guías de válvulas
1	Cepillado de tapa motor
1	Cepillado de block
1	Rectificación de cigüeñal
1	Rectificación asiento de válvulas
1	Encamisado cilindros
1	Cambio de bomba de agua
1	Cambio de reten frente motor
1	Regulación de válvulas
1	Cambio de bomba de aceite
3	Cambio de correas trapezoidales
1	Cambio de paleta ventilador
1	Cambio de filtro de aceite
1	Cambio de bulbo de aceite

SENACSA
Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

1	Cambio de filtro de combustible
1	Cambio de aceite motor
1	Cambio de filtro de aire
2	Cambio de bujías incandescentes
1	Cambio de radiador
1	Reparación de motor de arranque
1	Limpieza y calibración de picos inyectores
1	Juego de reten de válvula
1	Reparación de turbo
1	Reparación de bomba electrónica
1	Cambio juego de pastilla de frenos delanteros
1	Rectificación de tambor
1	Cambio de fibra de zapata de freno trasero
1	Rectificación de disco de freno
1	Fluido de freno
1	Cambio de disco de embrague
1	Cambio de plato de presión
1	Cambio de cojinete de empuje
1	Cambio de gas ecológico
1	Reparación de sistema de aire acondicionado
1	Cambio de compresor de aire acondicionado

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor