NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 3061

CHASIS: 93XJNK3407C-646984 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAD957

KM: 376.621 **COLOR:** GRIS **FECHA:** 09/11/2020

146

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Cambio de tapa junta
- Cambio de bomba de agua
- Cambio de reten frente motor
- Cambio de filtro de aceite
- Cambio de filtro de combustible
- Cambio de aceite motor
- Cambio de filtro de aire
- Cambio de bujías incandescentes
- Mantenimiento de bomba inyectora
- Cambio de refrigerante de Radiador
- Limpieza y calibración de picos inyectores
- Cepillada de tapa motor
- Cambio de junta tapa balancín
- Reparación de radiador
- Termostato

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Víctor Espínola
Jefe de Taller

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 09 de noviembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	EAD957 146

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Cambio de tapa junta
1	Cambio de bomba de agua
1	Cambio de reten frente motor
1	Cambio de filtro de aceite
1	Cambio de filtro de combustible
1	Cambio de aceite motor
1	Cambio de filtro de aire
4	Cambio de bujías incandescentes
1	Mantenimiento de bomba inyectora
1	Cambio de refrigerante de radiador
1	Limpieza y calibración de picos inyectores
1	Cepillada de tapa motor
1	Cambio de junta tapa motor
1	Cambio de junta tapa balancín
1	Reparación de radiador
1	Cambio de termostato

Sr. Alcides Domecq C.
Utilizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.