ento Preventivo

Mes: FEBRERO Parte Nº: 78580

ongreso Nacional
Avda. República y Alberdi

uipo: 56541 Ref.:
RUTA 7 Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

M	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
	1.1 ESTADO DE CABINA	X			
	1.2 PUERTAS DE CABINA	X			
	1.3 PULSADORES CABINA	X			
	1.4 INDICADOR DE POSICION	X			
	1.5 PARADA Y NIVELACION	X			
	1.6 HOLGURAS DE CABINA	X			
	1.7 DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
	2.1 PULSADORES PASILLO	X			
	2.2 PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
	2.3 LLAVE DE EMERGENCIA	X			
	3.2 NIVELES DE ACEITE	X			
	3.3 MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
	3.4 SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
	3.5 GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
	3.6 DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
	4.1 TECHO DE CABINA	X		X	X
	4.2 FINALES RECORRIDO SUP	X			
	4.3 CERRADURAS PASILLO	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
	4.4 MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
	4.5 FIJACION CABLES TRACCION	X			
	4.6 CONTRAPESO	X			X
	4.7 OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
	4.8 INDUCTORES, PANTALLAS	X			
	4.13 ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
	5.3 AMORTIGUADORES	X			X
	5.7 CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
	5.8 FINALES DE RECORRIDO INF	X			
	5.9 LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha:	04/02/19	
Hora Traslado:	.	
Hora Llegada:	.	
Hora Salida:	.	
CLIENTE		
Firma:	Acompañante:	El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Nombre:	Técnico:	No ☐ Si ☐ Ver dorso

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel.: 495 772 - 449 163

a en el ducto.

irregular.

Preventivo Mes: FEBRERO Parte Nº: 78577

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

eso Nacional
/da. República y Alberdi
56544 Ref.:
Equipo
RUTA 7

DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1 ESTADO DE CABINA	X			
1.2 PUERTAS DE CABINA	X			
1.3 PULSADORES CABINA	X			
1.4 INDICADOR DE POSICION	X			
1.5 PARADA Y NIVELACION	X			
1.6 HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7 DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1 PULSADORES PASILLO	X			
2.2 PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3 LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2 NIVELES DE ACEITE	X			
3.3 MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4 SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5 GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6 DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1 TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2 FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3 CERRADURAS PASILLO	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha:	04/02/19		
Hora Traslado:			
Hora Llegada:			
Hora Salida:			
CLIENTE			
Firma:	Acompañante:		
Nombre:	Técnico:		

Ing. Sebastián Romero
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 455 772 - 449 103

a en el ducto.

ática irregular.

en

Preventivo Mes: FEBRERO Parte Nº: 78573

eso Nacional
vda. República y Alberdi
56547
RUTA 7

Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1 ESTADO DE CABINA	X			
1.2 PUERTAS DE CABINA	X			
1.3 PULSADORES CABINA	X			
1.4 INDICADOR DE POSICION	X			
1.5 PARADA Y NIVELACION	X			
1.6 HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7 DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1 PULSADORES PASILLO	X			
2.2 PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3 LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2 NIVELES DE ACEITE	X			
3.3 MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4 SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5 GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6 DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1 TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2 FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3 CERRADURAS PASILLO	X			

ITEM DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.4 MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5 FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6 CONTRAPESO	X			X
4.7 OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8 INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13 ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3 AMORTIGUADORES	X			X
5.7 CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8 FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9 LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha: 01/02/17
Hora Traslado:
Hora Llegada:
Hora Salida:

ING. SEBASTIAN ROMERO.

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:
Nombre:

Acompañante:
Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Fax: 495 772 - 449 163

...en el ducto.
...ctrica irregular.
...áquinas en

...reventivo

Mes: FEBRERO

Parte Nº: 78576

...eso Nacional
...vda. República y Alberdi
56545
RUTA 7

Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI	ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1 ESTADO DE CABINA	X				4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
1.2 PUERTAS DE CABINA	X				4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
1.3 PULSADORES CABINA	X				4.6	CONTRAPESO	X			X
1.4 INDICADOR DE POSICION	X				4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
1.5 PARADA Y NIVELACION	X				4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
1.6 HOLGURAS DE CABINA	X				4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
1.7 DISPOSITIVOS DE CABINA	X				5.3	AMORTIGUADORES	X			X
2.1 PULSADORES PASILLO	X				5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
2.2 PUERTAS DE PASILLO	X	X		X	5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
2.3 LLAVE DE EMERGENCIA	X				5.9	LIMPIEZA DE PIT				X
3.2 NIVELES DE ACEITE	X									
3.3 MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X									
3.4 SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X						
3.5 GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X						
3.6 DESLIZAMIENTO DE CABLES	X									
4.1 TECHO DE CABINA	X		X	X						
4.2 FINALES RECORRIDO SUP	X									
4.3 CERRADURAS PASILLO	X									

Fecha:	01/02/19	
Hora Traslado:		
Hora Llegada:		
Hora Salida:		
CLIENTE		
Firma:	Acompañante:	Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional
Nombre:	Técnico:	

ING. SEBASTIÁN ROMERO

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacua... Fax: 495 772 - 449 103

en el ducto.

ctrica irregular.

Preventivo

Mes: FEBRERO

Parte Nº: 78571

eso Nacional

/da. República y Alberdi

115107

RUTA 7

Ref.:

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.7 OPERADOR DE PUERTA	X			
1.2 PUERTAS DE CABINA	X			
1.3 PULSADORES CABINA	X			
1.4 INDICADOR DE POSICION	X			
1.5 PARADA Y NIVELACION	X			
1.6 HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7 DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1 PULSADORES PASILLO	X			
2.2 PUERTAS DE PASILLO	X			
3.3 MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.5 GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.12 SISTEMA DE RESCATE	X			
4.1 TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2 FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3 CERRADURAS PASILLO	X			
4.4 MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.5 FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6 CONTRAPESO	X			X

ITEM DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.7 OPERADOR DE PUERTA				
4.8 INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.9 GUIAS / RIELES		X	X	
4.12 LIMPIEZA DE HUECO			X	
4.13 ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1 ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2 POLEA TENSORA DEL GOB	X	X	X	
5.4 ROZADERAS INFERIORES	X	X	X	
5.7 CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X	X	X	
5.8 FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9 LIMPIEZA DE PIT			X	

Fecha:	05/02/19
Hora Traslado:	
Hora Llegada:	
Hora Salida:	

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

INC. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tac... Fax: 495 772 - 4/9 103

Preventivo Mes: FEBRERO Parte Nº: 78572

.eso Nacional
.vda. República y Alberdi
. 1506106
RUTA 7

Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI	ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1 ESTADO DE CABINA	X				4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
1.2 PUERTAS DE CABINA	X				4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
1.3 PULSADORES CABINA	X				4.6	CONTRAPESO	X			X
1.4 INDICADOR DE POSICION	X				4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
1.5 PARADA Y NIVELACION	X				4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
1.6 HOLGURAS DE CABINA	X				4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
1.7 DISPOSITIVOS DE CABINA	X				5.3	AMORTIGUADORES	X			X
2.1 PULSADORES PASILLO	X				5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
2.2 PUERTAS DE PASILLO	X	X		X	5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
2.3 LLAVE DE EMERGENCIA	X				5.9	LIMPIEZA DE PIT				X
3.2 NIVELES DE ACEITE	X									
3.3 MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X									
3.4 SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X						
3.5 GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X						
3.6 DESLIZAMIENTO DE CABLES	X									
4.1 TECHO DE CABINA	X		X	X						
4.2 FINALES RECORRIDO SUP	X									
4.3 CERRADURAS PASILLO	X									

Fecha:	05/02/19
Hora Traslado:	
Hora Llegada:	
Hora Salida:	

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE	
Firma:	Acompañante:
Nombre:	Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. NOVARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuari (Fax: 495 772 - 449 103)

nto Preventivo

Mes: FEBRERO Parte Nº: 78578

ongreso Nacional
Avda. República y Alberdi
quipo: 56543 Ref.:
RUTA 7 Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ÉM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.4	MECANISMOS PASILLO	X X	X	X	
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X		X	
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X X	X	X	
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X		X	
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X	X	X	
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT			X	

Fecha:	05/02/19
Hora Traslado:	
Hora Llegada:	
Hora Salida:	

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE	
Firma:	Acompañante:
Nombre:	Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 613 c/ Tel./Fax: 495 772 - 449 103

ento Preventivo

Mes: FEBRERO Parte Nº: 78579

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ongreso Nacional
Avda. República y Alberdi
quipo: 56542 Ref.:
RUTA 7 Equipo

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha: 04/02/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIAN ROMERO

CLIENTE		
Firma:	Acompañante: Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional	El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Nombre:	Técnico:	No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tel./Fax: 495 772 - 449 103

ento Preventivo

Mes: FEBRERO Parte Nº: 78581

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213.575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Congreso Nacional
Avda. República y Alberdi
equipo: 56540 Ref.: Equipo
RUTA 7

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha:	04/02/19
Hora Traslado:	
Hora Llegada:	
Hora Salida:	

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE		
Firma:	Acompañante:	El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Nombre:	Técnico:	No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuari - Tel. 455 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Mes: FEBRERO Parte Nº: 78575

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Congreso Nacional

Dirección: Avda. República y Alberdi

Nº equipo: 56539 Ref.:

Ubicación: RUTA 7 Equipo

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha: 04/08/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIAN ROMERO

CLIENTE		
Firma:	Acompañante: Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional	El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Nombre:	Técnico:	No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacu... Tel.: 495 772 - 449 103

miento Preventivo

Mes: FEBRERO

Parte Nº: 78574

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Congreso Nacional

cción: Avda. República y Alberdi

Nº de equipo: 56546

Ref.:

Equipo

Ruta: RUTA 7

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.6	DESLIZAMIENTO DE CABLES	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.5	FIJACION CABLES TRACCION	X			
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
5.9	LIMPIEZA DE PIT				X

Fecha: 01/08/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

Ing. Sebastián Romero
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. • Tte. Fariña 613 c/ Tacuary • Tel./Fax: /92...