Dirección Nacional de CORREOS del PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

ACTA

Recepción de Trabajo

CERTIFICO: que el mantenimiento y reparación, del vehiculo Fiat Fiorino, chapa N° BYE 920 ha sido realizado por la Empresa RG SERVICE, según Contrato N° 26/19 correspondiente a la Orden N° 8 y que a continuación se detalla

DESCRIPCIÓN

Nro. De Sub Item	Descripción del del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
4.1	Correa de aire	Unidad	1	Evento
4.2	Tensor de correa de aire	Unidad	1	Evento
4.3	Arbol de levas	Unidad	1	Evento
4.4	Tapa motor	Unidad	1	Evento
4.5	Trabajos de tapa motor	Unidad	1	Evento
4.6	Junta tapa motor	Unidad	1	Evento
4.7	Juego de piston	Unidad	1	Evento
4.8	Juego de camisa	Unidad	1	Evento
4.9	Juego de aros	Unidad	1	Evento
4.10	Casquillo de biela	Unidad	1	Evento
4.11	Casquillo de bancada	Unidad	1	Evento
4.12	Casquillo de leva	Unidad	1	Evento
4.13	Buje de biela	Unidad	1	Evento
4.14	Juego de juntas	Unidad	1	Evento
4.15	Juego de valvulas	Unidad	1	Evento
4.16	Guias de valvulas	Unidad	1	Evento
4.17	Rectificacion de cilindro	Unidad	1	Evento
4.19	Reparacion general de motor	Unidad	1	Evento
4.20	Cigüeñal	Unidad	1	Evento
4.21	Brazo de piston c/u	Unidad	4	Evento
4.22	Perno piston c/u	Unidad	4	Evento
4.23	Polea cigüeñal	Unidad	1	Evento
4.26	Junta tapa motor	Unidad	1	Evento
4.27	Junta carter	Unidad	1	Evento
4.32	Cambiar correa dentada	Unidad	1	Evento
4.33	Mantenimiento y reparacion de sistema de inyeccion	Unidad	1	Evento
4.34	Cambio de bomba de combustible	Unidad	1	Evento
4.35	Tensor de correa dentada	Unidad	1	Evento
4.36	Pico inyector c/u	Unidad	4	Evento
4.38	Cambiar reten culata motor	Unidad	1	Evento
4.39	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	1	Evento
4.40	Cambiar soporte motor	Unidad	1	Evento
4.46	Limpieza de tanque	Unidad	1	Evento
4.47	Sistema de Inyeccion electronica	Unidad	1	Evento
4.93	plato de presion	Unidad	1	Evento
4.94	disco de embrague	Unidad	1	Evento
4.95	cojinete de empuje	Unidad	1	Evento
4.96	ruleman piloto	Unidad	1	Evento
4.156	Cambio de Aceite motor	Unidad	4	Evento
4.157	Cambio filtro de combustible	Unidad	1	Evento
4.158	Cambio filtro de aceite	Unidad	1	Evento
4.159	Cambio filtro de aire	Unidad	1	Evento
4.160	Limpieza radiador	Unidad	1	Evento

Se expide el presente Certificado de recepción de trabajo dejando constancia de que se han realizados los servicios mencionados mas arriba a los 6 días del mes de diciembre de 2019.

Lic. Víctor Gomez
Departamento de Transporte
DINACOPA

Scanned by CamScanner