GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16254356
Fecha Inicio Vigencia: 03/03/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0009341

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 20/07/2023
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 17/07/2023
Fecha estimada de término del traslado: 20/07/2023
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA) BHD097
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA BHD097
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		32 REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	32.16 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE
	1	32.17 CAMBIO DE BENDIX
	1	32.19 CAMBIO DEL AUTOMATICO
	1	32.20 CAMBIO DE CARBON Y PORTA CARBON
		33 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	33.1 ALINEACION DE RUEDAS
	1	33.5 CAMBIO DE PRECAT
	8	33.6 CAMBIO DE BUJE ELASTICOS
	4	33.7 CAMBIO DE BUJES PARRILLA
	1	33.8 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA
	2	33.9 CAMBIO DE AMORTIGUADOR
	4	33.14 CAMBIO DE ROTULA
	2	33.15 CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES
	2	33.16 CAMBIO DE BRASOS BIELETAS

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Firma

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte
Aclaración de Firma

3449365
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [8.751 - 9.750] - 03/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 94.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los veinte días del mes de julio del año dos mil veintitres, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el ***Sr. Felix Agustin Acosta Amarilla,*** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el ***Sr. Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 139.- **Nota de Remisión:** 001-002-0009341.-

Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax chapa BHD 097. **Asignado a:** Departamento de Transporte.

Km. De Entrada: 339.688.- **Km. Próximo mantenimiento: 343.203.-**

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
32	***REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI***	
32.16	Reparación de motor de arranque	1
32.17	Cambio de bendix	1
32.19	Cambio del automático	1
32.20	Cambio de carbón y porta carbón	1
33	***REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI***	
33.1	Alineación de ruedas	1
33.5	Cambio de precat	1
33.6	Cambio de buje elasticos	8
33.7	Cambio de bujes parrilla	4
33.8	Cambio de guardapolvo de homocinética	1
33.9	Cambio de amortiguador	2
33.14	Cambio de rotula	4
33.15	Cambio de buje estabilizador	2
33.16	Cambio de brasos bieletas	2

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Elaborado: Luis Gonzalez **Revisado por:** Angel Rey

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * Dpto. Transporte *

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS * Dpto. Transporte *

Felix Agustín Acosta Amarilla
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos Lopez
Mecánico

Julián Infran
Chofer

Elaborado: Luis Gonzalez

Revisado por: Anghi Rey

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.