Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 01 de septiembre del 2021

INFORME TECNICO Nº 105/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la NISSAN FRONTIER con Chapa EAJ560, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
9.7	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**	
9.7.6	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1
9.7.7	CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	2
9.7.14	RETIFICACION DE TAMBOR	2
9.7.15	RECTIFICACION DE DISCO	2
9.7.22	FLUIDO DE FRENO	2
9.7.2	CAMBIO DE JUEGO DE RESORTES C/SEGURO Y REGULADOR ZAPATA	2
9.7.24	MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO	1
9.6	**REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO**	
9.6.6	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	2
9.6.16	REPARACION DE CREMALLERA	1
9.6.27	CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	5
9.6.7	CAMBIO DE HOMOCINETICA 4X4	1
9.6.3	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1
9.5	**REPARACION DE CAJA**	
9.5.7	REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1
9.5.8	SOPORTE DE CAJA	1
9.5.9	EJE CUADRUPLE	1
9.5.10	EJE DE MANDO	1
9.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
9.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
9.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
9.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
9.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
9.3.9	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR (incluye mano de obra)	1
9.3.2	CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION (incluye mano de obra)	1

Lic. Joaquín Grigova
Encargado de Licitaciones