essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 01 días del mes de julio del año Dos mil Veintidós, se procede a la recepción de Servicio de reparación de:

Equipo: Bomba 4

Ubicación: TAC VK3

Solicitado por la Gerencia de Operaciones, de acuerdo a la **Orden de Servicio N° 07/2022.**

Dichos trabajos fueron realizados por la firma **INDUSTRIAS METALÚRGICA FILIPPINI S.R.L** de acuerdo al CONTRATO N° 11/2022, "SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUE" ID: 405.045.

Lic. Sandra E. Pagliare de Baez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap S.A.

ERNESTO Filippini

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.

Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 15671359
Fecha Inicio Vigencia 03/06/2022
Fecha Fin Vigencia 30/06/2023
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN

001-001 Nº 001053

Nombre o Razón Social : Essap S.A R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80021191-6

Dirección completa del punto de partida:

Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 01-07-22

Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:

Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:

Nombre del conductor: C.I. del conductor.:

Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos)

Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Licitación Pública Nacional ID 405045 - Contrato Nº 11/2022.
	Bomba Nº 4 - TAC VK3
	Reparación de Caja de rodamientos de Bomba 4 Ruhr Pumpem.
1	Verificación del estado de la caja de rodamientos, según indicación.
2	Encamisado de la caja de rodamiento, en acero.
2	Provisión de rodamiento, según muestra.
2	Mano de Obra de colocación de rodamiento.

Lic. Sandra E. Pagliero de Díaz
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
Essap S.A.

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. N° 2073
Ruta N° 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235
1051 al 1150 Junio/2022

ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)