ord 52 28

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16254356
Fecha Inicio Vigencia: 03/03/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0008859

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Fecha de emisión: 30/03/2023
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227 — C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 28/03/2023 — Fecha estimada de término del traslado: 30/03/2023
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad: — Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS — Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº — Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: VOLKSWAGEN GOL SEDAN
Número de Registro Único del Automotor (RUA) BZN547
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL — RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		VOLKSWAGEN GOL SEDAN - CHAPA BZN547
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		107 REPARACIÓN DE MOTOR DE VOLKSWAGEN GOL SEDAN 1.6L.
	1	107.9 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA
	1	107.11 CAMBIO CORREA DE VENTILADOR
		113 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE VOLKSWAGEN GOL SEDAN 1.6L.
	1	113.1 ALINEACION DE RUEDAS
	1	113.25 REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS — Dirección Administrativa

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte
Aclaración de Firma

3.448365
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

Timbrado Nº 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Oswaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth / Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 h/e. - Nº [8.751 - 9.750] - 03/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 28.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veintitres, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Félix Agustín Acosta Amarilla**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils***, en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 52- **Nota de Remisión:** 001-002-0008859.

Vehículo Modelo Chapa: Volkswagen Gol Sedan BZN 547. **Asignado a:** Dir. Gral. de Gabinete

Km. De Entrada: 33.661.- **Km. Próximo mantenimiento:** 37.117.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los Servicios.-*	*Cantidad*
107	**REPARACIÓN DE MOTOR DE VOLKSWAGEN GOL SEDAN 1.6L.-**	
107.9	Cambio de tensor de correa	1
107.11	Cambio correa de ventilador	1
113	**REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE VOLKSWAGEN GOL SEDAN 1.6L.-**	
113.1	Alineación de ruedas	1
113.25	Reparación de cremallera de dirección	1

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Felix Agustín Acosta Amarilla
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller **MARIO CIBILS**
Gilco Par S.R.L. **Gilco Par S.R.L.**

Blas Ojeda
Mecánico

Pablo Duarte
Chofer

Elaborado: Luis González **Revisado por:** Anghi Rey

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.