TALLER "RC"

de CRISPIN RUFFINELLI

Inyección Electrónica - Naftero - Diesel - Diagnóstico Computarizado
ABS - Airbag - Transmisión - Panel de Control - Bombas Electrónicas
Mecánica y Aire Acondicionado

Avda. La Burrerita casi Saturio Rios 2372
Teléfono: 021-901 960 / Telefax: 021-374 277
Lambaré - Paraguay

TIMBRADO Nº 14797084
RUC: 653374-4
Fecha inicio vigencia 20/04/2021
Fecha final vigencia 30/04/2022

NOTA DE REMISION

001-001-0004593

001 001 **0004593**

DESTINATARIO DEL SERVICIO | **FECHA DE EMISIÓN:** 10/12/21

Nombre o Razón Social: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA) | RUC o C.I.C.: 80003744-3

Domicilio: Mariscal Estigarribia Km. 10 1/2

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta | Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: | Nº de Timbrado:

Fecha de expedición: 14550099

Fecha de inicio del traslado: 10/12/21 | Fecha estimada de término del traslado: 10/12/21

Dirección del punto de partida: Avda La Burrerita c/ Saturio Rios 2372

Ciudad: Lambare | Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Mariscal Estigarribia Km. 10 1/2

Ciudad: | Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: HYUNDAI ACCENT /CHAPA: BST 101

Número de Registro Único del Automotor (RUA):

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque: KM139.012

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: | RUC o C.I.C.:

Domicilio:

DATOS DEL SERVICIO

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION
2		34.1 MUÑEQUIN DE DIRECCIÓN C/U
2		34.2 PRECAP DE DIRECCIÓN
1		34.3 REPARACIÓN DE CREMALLERA
1		34.4 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN
2		35.1 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U
2		35.2 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U
2		35.3 CAMBIO DE ROTULAS C/U
4		35.4 CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA
2		35.5 CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADORA
2		35.6 CAMBIO DE TORRETA DE AMORTIGUADOR
1		35.7 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN
1		37.1 PASTILLAS DE FRENOS
4		37.3 FIBRAS DE FRENO - C/U
2		37.6 RECTIFICACIÓN DE DISCO C/U
2		37.7 TAMBOR FRENO TRASERO - C/U
1		37.10 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN GENERAL DE FRENO
2		SOPORTE DE CREMALLERA
1		REPARACION DE BASE PARRILLA LADO CHASIS

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Departamento de Transporte y Taller
Ipta

Carlos D. Amarilla E.
Jefe Interino
Dpto. de Transporte y Taller
I.P.T.A.

RECEPCIÓN DEL SERVICIO | Firma: | Aclaración: | RUC/C.I.C.:

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 655 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 4201-4800.-

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA