COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ñu-Guazú, Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve siendo las diez y siete horas, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, con la presencia del Representante de Auditoria Interna de la FAP, S1° TEC DERLIS ANTONIO MARTINEZ., se procede a la recepción de los siguientes servicios en el Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanzas , realizado por la firma TECNOFRIO, conforme al Contrato N° 24/2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya e Informe Técnico N° 081.

ITEMS	DESCRIPCION	U de Medida	cantidad
1	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JAM 9.000 BTU Rotulado N° 1738, ubicado en el Aula 1 – CIAERE Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de capacitor de arranque, Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control	EVENTO	1
2	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JAM 9.000 BTU Rotulado N° 1739, ubicado en el Aula 1 - CIAERE Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Reparación y mantenimiento de motor ventilador, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	EVENTO	1
3	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JAM 9.000 BTU Rotulado N° 1740, ubicado en el Aula 1 – CIAERE Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de panal de filtro, Cambio de rulemanes, Cambio y adaptación de relaman al motor de ventilador, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	EVENTO	1
4	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JAM 9.000 BTU Rotulado N° 1742, ubicado en el Aula 4 – CIAERE Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor , ambio y provisión de plaqueta electrónica con control, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	EVENTO	1
5	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JAM 9.000 BTU Rotulado N° 1743, ubicado en el Aula 3 – CIAERE Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento		1
6	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split, marca JAM 9.000 BTU Rotulado N° 1744, ubicado en el Aula 3 – CIAERE Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento.	EVENTO	1

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica con la presencia del representante de la Auditoria Interna de la FAP, pasando a suscribirse el presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; los miembros del de Comité de Recepción de Bienes y Servicios; y la Representante de Control Interno del CIAERE.

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

.....
Entregue Conforme
Firma Comercial

.....
Recibí Conforme
Julio Mendoza
Gte AVP

.....
Representante de Control Interno - CIAERE-
Teresa M. Cabrera Paniagua
C.P. Control Interno - DAF CIAERE

.....
Comité de Recepción
Sgto Roman
Sgto TOC