Bioerix

José Asunción Flores 2548 c/ Av. Gral. Santos
Asunción, Paraguay

(65)

N°: 015/2024

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 26/08/2024. Hora: 11:30

Cliente: Hospital Rigoberto Caballero Sala/Servicio:

Orden de Servicio: Contrato N°: 46/2023

Equipo:
- [ ] Bomba Volumétrica
- [x] Bomba a Jeringa
- [ ] M. de Hemodiálisis

Modelo:
- [ ] INFUSOMAT SPACE
- [x] PERFUSOR SPACE
- [ ] DIALOG PLUS

N° de Serie: 349775 N° de patrimonio: 12003.09.0001156

Diagnóstico de la falla: Sujetador de jeringa y kit de fijación dañados. Batería ausente en el equipo.

Descripción del Servicio Realizado:

Mantenimiento Preventivo [ ]

Mantenimiento Correctivo [ ] Sin Repuestos [x] Con Repuestos

Repuestos Requeridos (Para correctivos con provisión de repuestos)

Ítem:	Código de Producto:	Descripción:	Cantidad:
1	34774386	Tapas de cobertura SP	10
8	34770025	Fijador del soporte de jeringa	1
15	34520945	Soporte de jeringa con freno de pistón	1
42	34520856	Acumulador Space	1
46	900099	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo	1
OBS	Lote 4		

- [x] Prueba técnica de seguridad y funcionamiento
- [x] Prueba de parámetros de seguridad y alarmas
- [x] Actualización de Software
- [x] Calibración
- [x] Librería de Drogas (TCI)
- [ ] Desinfección con Puristeril
- [ ] Desinfección con Ácido Cítrico al 50%

Horas de uso:

Dr. Raúl Gill
Medicina Crítica
R. P. 10.049

Estado del Equipo [x] Operativo [ ] Inoperativo

BIOERIX – Contratista: Victor Samudio, Dpto. Comercial, Bioerix S.A. — NOMBRE — FIRMA

Servicio Técnico BBRAUN: Ing. Sofía Aquino — NOMBRE — FIRMA

Ing. Sofía Aquino
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Cliente: Nathalia A. Salinas A., Subcomisario MGAP, Jefa de Adquisiciones — NOMBRE — FIRMA