MEMORÁNDUM DEP.FIS N.º 92/2023

A: **ARQ. CYNTHIA SUGASTTI,** COORDINADORA DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

DE: **ARQ. CYNTHIA E. RAMIREZ ALCARAZ,** JEFA DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

REF: **LPN N°22/2022 "Mantenimiento y Reparaciones de Dependencias del MSPYBS"-**

LOTE 6 – USF YBYRAROVANA

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2023

Por la presente, se remite la documentación del **CERTIFICADO Nº 2** (DOS) de la Obra de referencia, aprobado por la Fiscalizacion, para proseguir con los trámites pertinentes.

El CERTIFICADO Nº 2 alcanza la suma de Gs.154.565.962 (guaraníes ciento cincuenta millones quinientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y dos)

El Monto a Facturar es Gs. 146.837.664 (guaraníes ciento cuarenta y seis millones ochocientos treinta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro)

La correspondencia del presente CERTIFICADO ha sido verificada y aprobada por los FISCALES DE OBRAS, quienes han otorgado su VISTO BUENO para proseguir trámites, sujeto a verificación para pagos por las dependencias administrativas pertinentes.

Atentamente.

A.U.A.A
P/ Jefa

05-12-2023
Arq. Cynthia Ramirez Alcaraz
Jefa del Dpto. de Fiscalizaciones
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

COORDINACIÓN TÉCNICA D.R.F.
12:05
MESA DE ENTRADA N° 1695/23
FECHA: 05-12-23
RECIBIDO POR:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL COORDINACIÓN TÉCNICA D.R.F.

Teléf.: +595 21 2374466 / 2374307
drfisicos@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA D.R.F.
MESA DE ENTRADA N° 261/2023
FECHA: 5-12-2023
RECIBIDO POR:

MEMORÁNDUM

A : Arq. Cynthia Ramírez, Jefa de Fiscalización, Dirección de Recursos Físicos.

DE : Arq. Michael Godoy Yambay, Fiscal de Obra, Dirección de Recursos Físicos

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M S P y B S

REF. : **CONTRATO ABIERTO N°877/2022 LPN N° 22/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL MSPBS PLURIANUAL – ID 412478 – LOTE 6 ALTO PARANA-CANINDEYU entre el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA VEA INGENIERIA ELECTROMECANICA**

OBRA : **USF YVYRAROVANA – REPARACION GENERAL**

FECHA : 05 de diciembre de 2023

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, a efectos de remitir el Certificado de Obra Nº2 correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre de 2023, presentado por la empresa contratista **VEA INGENIERIA ELECTROMECANICA. -**

Las cantidades certificadas corresponden a la Medición de las obras ejecutadas en este periodo, y están de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, por lo cual se da el Visto Bueno para que prosigan los trámites correspondientes.

Monto del Presente Certificado: Gs. ₲ 154.565.962.-
Monto a Facturar: Gs. ₲ 146.837.664.-

Se adjunta Acta de Medición, Certificado Nº2, Planilla de Medición Nº2, Cronograma físico financiero y último Informe de Obra correspondientes a este periodo.

Atentamente.

COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.
MESA DE ENTRADA N°.....
FECHA:.....
RECIBIDO POR:.....

VEA

Ingeniería Electromecánica

Proyección, Dirección y Ejecución de Obras Civiles y Electromecánicas.

www.veaelectromecanica.com.py

Capiatá, ___ de _____ de 2023.-

Señores
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Presente:

Ref.: Licitación 412478 - LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS – CONTRATO N° 877/2022 – LOTE Nº 6 – ALTO PARANA – CANINDEYU OBRA USF YVYRAROVANA – CANINDEYU.

ASUNTO: **PRESENTACION DE CERTIFICADO. -**

Tengo a bien de dirigirme a Ud., en representación de la empresa VEA INGENIERIA ELECTROMECANICA, respecto a la Obra Licitación 412478 - LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS – CONTRATO N° 877/2022 – LOTE Nº 6 – ALTO PARANA – CANINDEYU OBRA USF YVYRAROVANA – CANINDEYU a los efectos de presentar **CERTIFICADO DE OBRA Nº2.**

- ✓ Cronograma de Avances Físico Financiero (3 ejemplares).
- ✓ Planilla de medición (3 ejemplares).
- ✓ Acta de Medición (3 ejemplares).
- ✓ Certificado de Obra (3 ejemplares).
- ✓ Resumen de Certificado de Obra (3 ejemplares).
- ✓ Copias de Póliza vigente (3 ejemplares).
- ✓ Contrato N° Abierto N° 877/2022 (3 ejemplares).
- ✓ Orden de Servicio N° 02/2023 (3 ejemplares).
- ✓ Medio Magnético.

913610/2023

RECIBIDO
24 NOV. 2023
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
13:04

Aprovecho la oportunidad, para saludarle con mi más distinguida consideración. –

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
D.G.A.F.

COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.
MESA DE ENTRADA N° 1695/23
15:30
27-11-23

VEA Ingeniería
RUC 80[illegible]-8

Claudia Elizabeth Villamayor Rodas
Propietaria

A Fiscalizaciones p/ verificar

27.11.23
Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Físicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

A Tal cual
Arq. Godoy
P/ fines efectos

Arq. Cynthia Ramírez Alcaraz
Jefa del Dpto. de Fiscalizaciones
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.
28-11-2023

Dirección: Herminio Giménez c/ Ramal Aregua
E-mail: bordenave14@gmail.com
veaconsultora2020@gmail.com

Teléfono:
(0981) 531 728

ACTA DE MEDICION DE OBRAS N° 2

OBRA: Licitación 412478 - LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS – CONTRATO N° 877/2022 – LOTE Nº 6 – ALTO PARANA – CANINDEYU OBRA USF YVYRAROVANA – CANINDEYU.

CONTRATISTA: VEA INGENIERIA ELECTROMECANICA

FECHA: 20 – noviembre – 2023.-

En la ciudad de Asunción, a los 20 días del mes de noviembre de 2023, se reúne, por una parte, el **Arq. Michael Godoy Yambay**, Fiscal de obra, en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la **Sra. Claudia Elizabeth Villamayor Rodas**, por la empresa Contratista, a los efectos de labrar el presenta Acta de Medición que corresponde a los rubros realizados, según planilla de Medición N° 2 de la obra de referencia.

Se labra la presente Acta de Medición y en prueba de conformidad firman las personas arriba mencionadas, en 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
D.G.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección General de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Arq. Michael Godoy Yambay	**Sra. Claudia Elizabeth Villamayor Rodas**
Fiscal de Obras	**Representante Legal**
D.G.R.F. – M.S.P. Y B.S.	**VEA INGENIERIA ELECTROMECANICA**

VEA

RESUMEN CERTIFICADO DE OBRA Nº2

OBRA: LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS - LOTE 6

Contratista:	VEA INGENIERIA ELECTROMECANICA	Ruc:	2.010.332-8
Monto del Contrato (en Gs e IVA Incluido):			4.000.000.000
Monto de Trabajos Ejecutados del Presente Certificado:			0

Año: 2023

MES : noviembre 2023

POS.	CONCEPTO		MONTO CONTRATADO	CERTIFICADOS ANTERIORES 1	2	3	4	5	6	ACUMULADOS ANTERIORES MONTO (2)	PRESENTE CERTIFICADO GS.(3)	CERTIFICADOS ACUMULADOS %	GS.(2+3)
A	OBRAS A EJECUTAR												
	PRESUPUESTO DEL CONTRATO		₲ 4.000.000.000										
	1	OBRA CONTRATADA		₲ 171.351.002	₲ 154.565.962	₲ -	₲ -	₲ -	0	₲ 171.351.002	₲ 154.565.962	8,15%	₲ 325.916.964
	TOTAL DE OBRAS		₲ 4.000.000.000	₲ 171.351.002	₲ 154.565.962	₲ -	₲ -	₲ -	0	₲ 171.351.002	₲ 154.565.962	8,15%	₲ 325.916.964
B	PAGOS A CUENTA												
	B1	0	0										
	TOTAL A CUENTA	0	0										
C	DEDUCCIONES									ANTERIOR	PRESENTE		
	C1	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C2	OTRAS DEDUCCIONES	0	₲ 8.567.550	₲ 7.728.298	₲ -	₲ -	₲ -		₲ 8.567.550	₲ 7.728.298		₲ 16.295.848
	TOTAL DE DEDUCCIONES		0	₲ 8.567.550	₲ 7.728.298	₲ -	₲ -	₲ -	0	₲ 8.567.550	₲ 7.728.298		₲ 16.295.848
D	MONTOS FACTURADOS												
	D1	FACTURA	0	₲ 162.783.452	₲ 146.837.664	₲ -	₲ -	₲ -	0	₲ 162.783.452	₲ 146.837.664		₲ 309.621.116
TOTAL FACTURADO: Guaraníes Ciento cuarenta y seis millones ochocientos treinta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro. -													₲ 309.621.116

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

VEA Ingeniería
RUC. 2.010.332-8

VEA

CERTIFICADO N° 2	
Contratista:	VEA INGENIERIA ELECTROMECANICA
Monto del Contrato:	4.000.000.000 gs. (Cuatro mil millones de guaranies. IVA Incluido)
Ejecutado Presente:	3,86%
Ejecutado Acumulado:	8,15%

OBRA: LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS - LOTE 6

		CONTRATADO						CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
Nº	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA Incluido)	Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	2.941	25	50	75	73.529	147.058	220.586	0,00%	0,00%	0,01%
2	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	52.562	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	146.139	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	283.668	2	0	2	567.336	0	567.336	0,01%	0,00%	0,01%
5	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	152.692	1	0	1	152.692	0	152.692	0,00%	0,00%	0,00%
6	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	216.468	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
7	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	344.966	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
8	Desmonte de suelo Manual.Cavado-sin acarreo	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.574	5	0	5	82.871	0	82.871	0,00%	0,00%	0,00%
9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.987	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	34.390	0	2,5	2,5	0	85.975	85.975	0,00%	0,00%	0,00%
11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	34.390	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
12	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.475	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
13	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	65.521	6	0	6	393.124	0	393.124	0,01%	0,00%	0,01%
14	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	510.952	12	0	12	6.131.429	0	6.131.429	0,15%	0,00%	0,15%
15	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	471.702	12	0	12	5.660.425	0	5.660.425	0,14%	0,00%	0,14%
16	Refuerzo de cimiento de PBC - Incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.a) Materiales componentes	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	552.665	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
17	Refuerzo de cimiento de PBC - Incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.b)Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	282.445	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
18	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	515.013	40	45	85	20.600.511	23.175.575	43.776.085	0,52%	0,58%	1,09%
19	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	214.023	40	45	85	8.560.924	9.631.039	18.191.963	0,21%	0,24%	0,45%
20	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	526.101	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
21	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	217.121	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
22	Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.574.337	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
23	Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	842.951	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
24	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.600.272	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
25	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°.b)Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	842.951	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
26	Demolicion de losa de Ho Ao - incl retiro de material	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	38.449	0	6			230.694	230.694	0,00%	0,01%	0,01%
27	Demolicion de muros de 0,10m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.289	0	0			0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

28	Demolicion de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.262	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
29	Demolicion de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.360	0	80	80	0	988.793	988.793	0,00%	0,02%	0,02%
30	Demolicion de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.056	10	0	10	90.559	0	90.559	0,00%	0,00%	0,00%
31	Demolicion de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.425	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
32	Demolicion de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.295	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
33	Demolicion de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	18.968	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
34	Demolicion de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.729	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
35	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.115	10,5	0	10,5	74.706	0	74.706	0,00%	0,00%	0,00%
36	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.168	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
37	Demolicion de columnas de hormigon armado	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.675	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
38	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	139.776	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
39	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	34.019	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
40	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	77.663	12	0	12	931.962	0	931.962	0,02%	0,00%	0,02%
41	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.797	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
42	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	112.726	40	0	40	4.509.040	0	4.509.040	0,11%	0,00%	0,11%
43	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.657	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
44	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	23.983	0	12	12	0	287.795	287.795	0,00%	0,01%	0,01%
45	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.312	0	12	12	0	195.741	195.741	0,00%	0,00%	0,00%
46	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.301	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
47	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	21.213	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
48	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.247	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
49	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	34.769	160	200	360	5.563.086	6.953.858	12.516.944	0,14%	0,17%	0,31%
50	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	18.583	160	200	360	2.973.317	3.716.646	6.689.963	0,07%	0,09%	0,17%
51	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	50.445	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
52	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.571	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
53	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	29.485	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
54	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.736	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
55	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.330	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
56	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.486	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
57	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.330	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
58	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.219	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
59	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.330	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
60	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.169	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
61	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	49.781	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
62	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	36.179	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
63	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	53.976	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
64	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.064	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
65	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	62.532	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
66	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.571	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
67	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	62.532	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

UTA
Ingeniero
RUC 2.110.332-8

68	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	29.751	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
69	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	62.532	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
70	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.816	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
71	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.498	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
72	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.097	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
73	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.498	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
74	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	21.162	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
75	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.498	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
76	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	23.227	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
77	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	76.149	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
78	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.797	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
79	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	76.149	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
80	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	28.862	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
81	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	76.149	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
82	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.927	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
83	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	39.977	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
84	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.731	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
85	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	83.929	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
86	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.274	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
87	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	33.909	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
88	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.122	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
89	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.419	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
90	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.546	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
91	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	49.906	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
92	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	40.671	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
93	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	47.389	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
94	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.089	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
95	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	40.814	10,5	0	10,5	428.552	0	428.552	0,01%	0,00%	0,01%
96	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.546	10,5	0	10,5	278.738	0	278.738	0,01%	0,00%	0,01%
97	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	61.483	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
98	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.089	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
99	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	157.708	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
100	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	73.599	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
101	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	112.624	0	10	10	0	1.126.239	1.126.239	0,00%	0,03%	0,03%
102	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	73.151	0	10	[illegible]	[illegible]	731.512	731.512	0,00%	0,02%	0,02%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

VBA
Ingeniería
RUC [illegible]128

103	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2 calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	39.171	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
104	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2 calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	21.165	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
105	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.093	40	0	40	443.727	0	443.727	0,01%	0,00%	0,01%
106	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.698	40	0	40	307.909	0	307.909	0,01%	0,00%	0,01%
107	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.273	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
108	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.350	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
109	Aislacion horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.851	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
110	Aislacion horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	29.802	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
111	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.572	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
112	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	29.802	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
113	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.852	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
114	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.088	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
115	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	60.507	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
116	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	21.618	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
117	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	39.063	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
118	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	21.081	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
119	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	41.455	0	16	16	0	663.273	663.273	0,00%	0,02%	0,02%
120	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.675	0	16	16	0	362.808	362.808	0,00%	0,01%	0,01%
121	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	49.034	0	60	60	0	2.942.023	2.942.023	0,00%	0,07%	0,07%
122	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	36.073	0	60	60	0	2.164.391	2.164.391	0,00%	0,05%	0,05%
123	AISLACION Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.698	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
124	AISLACION Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.350	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
125	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislacion.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	59.296	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
126	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislacion.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	43.094	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
127	AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.119	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
128	AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.971	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
129	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	41.681	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
130	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.350	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambey.
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

VEA Ingeniería
RUC 80[illegible]

131	AISLACION con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	45.857	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
132	AISLACION con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.031	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
133	AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	33.608	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
134	AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	18.023	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
135	AISLACION Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.791	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
136	AISLACION Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.828	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
137	AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.250	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
138	AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.872	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
139	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	41.025	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
140	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.379	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
141	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	171.100	80	0	80	13.688.000	0	13.688.000	0,34%	0,00%	0,34%
142	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.748	220	0	220	5.664.602	0	5.664.602	0,14%	0,00%	0,14%
143	Demolicion de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.258	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
144	Demolicion de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.019	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
145	Tratamiento anticupil a las paredes y techo.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	18.206	15	0	15	273.093	0	273.093	0,01%	0,00%	0,01%
146	Tratamiento anticupil a las paredes y techo.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.002	15	0	15	165.026	0	165.026	0,00%	0,00%	0,00%
147	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	232.294	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
148	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	91.364	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
149	Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aislacion hidrofuga sobre estructura existente.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	287.413	110	0	110	31.615.451	0	31.615.451	0,79%	0,00%	0,79%
150	Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aislacion hidrofuga sobre estructura existente.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	36.899	110	0	110	4.058.911	0	4.058.911	0,10%	0,00%	0,10%
151	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	112.643	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
152	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	36.899	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
153	Chapas Onduladas y lisas en colores Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	147.211	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
154	Chapas Onduladas y lisas en colores Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.748	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
155	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	50.850	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
156	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.748	220	0	220	5.664.602	0	5.664.602	0,14%	0,00%	0,14%
157	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	52.626	220	0	220	11.577.771	0	11.577.771	0,29%	0,00%	0,29%
158	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.291	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
159	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	114.873	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Ing. Eduardo
RUC 2[illegible]332-8

160	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.291	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
161	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	261.638	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
162	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.748	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
163	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	259.986	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
164	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.748	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
165	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	59.234	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
166	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.748	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
167	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	95.950	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
168	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.291	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
169	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	48.631	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
170	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Nº 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.542	0	20	20	0	330.837	330.837	0,00%	0,01%	0,01%
171	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	166.498	0	20	20	0	3.329.960	3.329.960	0,00%	0,08%	0,08%
172	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.291	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
173	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	133.458	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
174	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.291	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
175	Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	266.680	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
176	Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	72.212	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
177	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	282.622	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
178	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	36.694	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
179	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	74.846	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
180	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.291	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
181	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	61.021	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Fisicos
M.S.P. y B.S.

182	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.270	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
183	Contrapiso Sobre tierra apisonada, Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.749	35	0	35	726.219	0	726.219	0,02%	0,00%	0,02%
184	Contrapiso Sobre tierra apisonada, Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.507	35	0	35	402.758	0	402.758	0,01%	0,00%	0,01%
185	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.327	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
186	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.584	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
187	Contrapiso Sobre losa bajo baño, Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.420	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
188	Contrapiso Sobre losa bajo baño, Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.410	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
189	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	46.173	0	20	20	0	923.468	923.468	0,00%	0,02%	0,02%
190	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.868	0	20	20	0	297.360	297.360	0,00%	0,01%	0,01%
191	Contrapiso Sobre losa bajo baño, Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.999	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
192	Contrapiso Sobre losa bajo baño, Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.714	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
193	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.586	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
194	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.333	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
195	Demolicion de revoques.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.434	20	60	80	148.680	446.040	594.720	0,00%	0,01%	0,01%
196	Azotada Impermeable 1.4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.996	0	80	80	0	479.646	479.646	0,00%	0,01%	0,01%
197	Azotada Impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.535	0	80	80	0	762.799	762.799	0,00%	0,02%	0,02%
198	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.296	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
199	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.234	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
200	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa, A la cal.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.771	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
201	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa, A la cal.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.741	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
202	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa, A la cal.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.352	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
203	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa, A la cal.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.665	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
204	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas, A la cal.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.675	182	0	182	3.762.810	0	3.762.810	0,09%	0,00%	0,09%
205	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas, A la cal.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.435	182	0	182	1.717.221	0	1.717.221	0,04%	0,00%	0,04%
206	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas, A la cal.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.241	0	380	380	0	7.691.629	7.691.629	0,00%	0,19%	0,19%
207	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas, A la cal.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.359	0	380	380	0	5.076.336	5.076.336	0,00%	0,13%	0,13%
208	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12, Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.847	0	42	42	0	371.576	371.576	0,00%	0,01%	0,01%
209	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12, Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.665	0	42	42	0	573.930	573.930	0,00%	0,01%	0,01%
210	Revoque de mochetas, Una arista.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	826	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
211	Revoque de mochetas, Una arista.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.608	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
212	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.651	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
213	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.326	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
214	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.444	0	315	315	0	3.604.932	3.604.932	0,00%	0,09%	0,09%
215	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.468	0	315	315	0	3.297.351	3.297.351	0,00%	0,08%	0,08%
216	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.511	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
217	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.281	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
218	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.124	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
219	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.401	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
220	Demolicion de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.944	0	0	0	0	642.764	642.764	0,00%	0,02%	0,02%
221	Demolicion de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.531	0	0	0	209.002	0	209.002	0,01%	0,00%	0,01%

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Ingeniero
RUC 2.010.332-8

222	Demolicion de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.531	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
223	Demolicion de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.183	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
224	Demolicion de piso de hormigon.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.273	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
225	Demolicion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.531	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
226	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.531	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
227	Demolicion de zocalos.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.652	20	102	122	33.040	168.504	201.544	0,00%	0,00%	0,01%
228	Demolicion de carpeta.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.434	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
229	Reposicion de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.212	0	50	50	0	410.611	410.611	0,00%	0,01%	0,01%
230	Reposicion de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.426	32	50	82	397.632	621.300	1.018.931	0,01%	0,02%	0,03%
231	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.237	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
232	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.259	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
233	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	38.018	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
234	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.542	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
235	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	42.297	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
236	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.542	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
237	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	44.084	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
238	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.259	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
239	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	55.974	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
240	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.646	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
241	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	82.237	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
242	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.254	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
243	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	41.968	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
244	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.542	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
245	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	83.941	0	50	50	0	4.197.054	4.197.054	0,00%	0,10%	0,10%
246	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	28.049	0	50	50	0	1.402.460	1.402.460	0,00%	0,04%	0,04%
247	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	60.525	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
248	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.509	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
249	Reposicion de Piso vinilico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos, Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	124.458	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
250	Reposicion de Piso vinilico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos, Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.574	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
251	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo, Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	34.853	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
252	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo, Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.542	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
253	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	42.297	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
254	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.542	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
255	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.288	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
256	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.911	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
257	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.109	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.

VEA
Ingeniero
MUC. 2.010.832.8

258	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.911	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
259	Provision y colocacion de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.571	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
260	Provision y colocacion de zocalo calcareo.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.259	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
261	Provision y colocacion de zocalos de granito.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.788	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
262	Provision y colocacion de zocalos de granito.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.911	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
263	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	33.908	0	86	86	0	2.916.079	2.916.079	0,00%	0,07%	0,07%
264	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.922	0	86	86	0	1.025.303	1.025.303	0,00%	0,03%	0,03%
265	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.014	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
266	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.911	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
267	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolicion de zocalo o azulejo existente.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	42.761	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
268	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolicion de zocalo o azulejo existente.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.911	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
269	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogèneo.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.886	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
270	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogàneo.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.911	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
271	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.321	0	20	20	0	306.411	306.411	0,00%	0,01%	0,01%
272	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.396	0	20	20	0	347.923	347.923	0,00%	0,01%	0,01%
273	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	21.218	20	0	20	424.363	0	424.363	0,01%	0,00%	0,01%
274	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.069	20	0	20	521.383	0	521.383	0,01%	0,00%	0,01%
275	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.460	10	0	10	254.597	0	254.597	0,01%	0,00%	0,01%
276	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.201	10	0	10	112.012	0	112.012	0,00%	0,00%	0,00%
277	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.216	0	5	5	0	101.082	101.082	0,00%	0,00%	0,00%
278	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	36.857	2	1	3	73.715	36.857	110.572	0,00%	0,00%	0,00%
279	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	33.884	0	1	1	0	33.884	33.884	0,00%	0,00%	0,00%
280	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	46.274	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
281	Demolicion de marcos de madera.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.174	2	6	8	12.349	37.046	49.395	0,00%	0,00%	0,00%
282	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	21.494	5	0	5	107.469	0	107.469	0,00%	0,00%	0,00%
283	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	29.547	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
284	Demolicion de aberturas de chapa doblada. b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	18.837	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
285	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	442.424	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.963.641	7.963.641	0,00%	0,20%	0,20%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

RUC. 2[illegible]332-8

286	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	41.605	0	18	18	0	748.891	748.891	0,00%	0,02%	0,02%
287	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	174.159	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
288	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	52.354	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
289	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	345.267	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
290	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2.10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	55.110	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
291	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm Incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	379.680	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
292	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm Incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	38.590	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
293	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	653.040	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
294	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	65.848	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
295	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	307.612	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
296	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.588	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
297	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - Incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	59.445	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
298	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - Incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.167	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
299	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	103.567	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
300	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	39.948	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
301	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	647.733	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
302	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	63.376	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
303	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	664.666	2	0	2	1.329.333	0	1.329.333	0,03%	0,00%	0,03%
304	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	64.615	2	0	2	129.230	0	129.230	0,00%	0,00%	0,00%
305	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	673.752	0	1	1	0	673.752	673.752	0,00%	0,02%	0,02%
306	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	64.615	0	1	1	0	64.615	64.615	0,00%	0,00%	0,00%
307	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	388.468	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
308	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	78.470	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
309	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	698.119	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

LOTA Ingeniería
RUC. 2.010.332-8

310	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	74.940	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
311	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.933	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
312	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.172	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
313	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.711	0	18	18	0	1.038.795	1.038.795	0,00%	0,03%	0,03%
314	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	34.452	0	18	18	0	620.134	620.134	0,00%	0,02%	0,02%
315	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	63.906	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
316	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	34.452	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
317	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.912	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
318	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.868	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
319	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	38.404	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
320	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	34.435	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
321	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	392.139	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
322	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	66.658	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
323	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	417.084	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
324	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	85.407	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
325	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	129.237	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
326	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	28.926	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
327	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	95.149	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
328	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.037	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
329	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	192.246	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
330	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.167	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
331	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. Incluye herrajes y cerraduras.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	536.925	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
332	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. Incluye herrajes y cerraduras.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	54.290	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
333	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	149.642	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
334	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.068	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
335	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	446.591	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
336	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	54.290	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
337	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	456.348	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
338	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	62.015	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

VEA
Ingeniería
RUC 2

339	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	196.072	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
340	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	54.290	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
341	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	114.471	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
342	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	106.028	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
343	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	189.024	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
344	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	34.427	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
345	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	361.953	1,2	0	1,2	434.344	0	434.344	0,01%	0,00%	0,01%
346	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.820	1,2	0	1,2	69.384	0	69.384	0,00%	0,00%	0,00%
347	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	466.938	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
348	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.820	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
349	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	312.728	1,2	0	1,2	375.273	0	375.273	0,01%	0,00%	0,01%
350	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	41.900	1,2	0	1,2	50.280	0	50.280	0,00%	0,00%	0,00%
351	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	326.563	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
352	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.770	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
353	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	283.676	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
354	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.222	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
355	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	288.117	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
356	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	95.590	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
357	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	279.857	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
358	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	83.200	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
359	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	311.912	1,2	0	1,2	374.294	0	374.294	0,01%	0,00%	0,01%
360	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.770	1,2	0	1,2	45.324	0	45.324	0,00%	0,00%	0,00%
361	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	316.042	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.

UTA
Ingeniería
RUC 2010332-8

362	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.770	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
363	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	157.951	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
364	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	23.425	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
365	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	142.670	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
366	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	23.425	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
367	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.780	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
368	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	33.040	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
369	Provision y colocacion de ploteados.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	74.340	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
370	Provision y colocacion de ploteados.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	33.040	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
371	Demolicion de mesada con su instalacion agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.967	0	19	19	0	588.379	588.379	0,00%	0,01%	0,01%
372	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	107.380	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
373	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.520	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
374	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	423.428	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
375	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	111.705	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
376	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	29.427	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
377	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.533	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
378	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	536.900	1	0	1	536.900	0	536.900	0,01%	0,00%	0,01%
379	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	371.700	1	0	1	371.700	0	371.700	0,01%	0,00%	0,01%
380	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	371.700	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
381	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	289.100	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
382	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	446.040	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
383	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	297.360	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
384	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	446.040	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
385	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	297.360	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
386	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	512.120	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
387	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	313.880	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
388	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	123.900	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
389	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	165.200	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
390	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	123.900	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
391	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	165.200	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
392	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.772	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
393	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.816	0	140	140	2.774.286	0	2.774.286	0,00%	0,07%	0,07%

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

394	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	47.805	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
395	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.563	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
396	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	70.520	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
397	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.563	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
398	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	78.953	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
399	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.874	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
400	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	232.898	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
401	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	42.695	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
402	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	82.910	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
403	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.563	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
404	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	93.408	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
405	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.939	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
406	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	89.590	0	110	110	0	9.854.870	9.854.870	0,00%	0,25%	0,25%
407	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.693	0	110	110	0	3.486.233	3.486.233	0,00%	0,09%	0,09%
408	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	108.778	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
409	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.896	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
410	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	87.213	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
411	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.874	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
412	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	94.152	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
413	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.874	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
414	Demolicion de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.642	0	30	30	0	619.270	619.270	0,00%	0,02%	0,02%
415	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	66.833	0	30	30	0	2.004.985	2.004.985	0,00%	0,05%	0,05%
416	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.573	0	30	30	0	947.180	947.180	0,00%	0,02%	0,02%
417	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	460.592	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
418	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	50.160	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
419	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	62.703	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
420	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.573	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.N.S.E.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

421	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c"r" nuevo, terminado con enduido y pintado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	30.925	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
422	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c"r" nuevo, terminado con enduido y pintado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	33.056	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
423	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	12.390	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
424	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	16.520	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
425	Reposicion y colocacion de cielorraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	61.040	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
426	Reposicion y colocacion de cielorraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	26.184	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
427	Reposicion y colocacion de cielorraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	65.170	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
428	Reposicion y colocacion de cielorraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	28.249	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
429	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	2.316.770	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
430	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2,20x2,10.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	371.700	0	16	16	0	5.947.200	5.947.200	0,00%	0,15%	0,15%
431	Reposicion y colocacion de cielorraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	32.990	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
432	Reposicion y colocacion de cielorraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	20.666	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
433	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mampostería y metalica. .a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	176.370	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
434	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mampostería y metalica. .b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	59.207	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
435	Demolicion de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolicion de base de los mismos y retiro de escombros.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	4.384	26,5	45,15	71,65	116.184	197.951	314.134	0,00%	0,00%	0,01%
436	Demolicion de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	4.384	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
437	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	62.692	0	42	42	0	2.633.073	2.633.073	0,00%	0,07%	0,07%
438	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	22.267	0	42	42	0	935.222	935.222	0,00%	0,02%	0,02%
439	Provision y colocacion de Ladrillejos.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	55.134	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
440	Provision y colocacion de Ladrillejos.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	20.202	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
441	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	52.326	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
442	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	18.963	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
443	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	14.868	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
444	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	18.172	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
445	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000,000	4.000.000,000	196.469	0	4	4	0	785.878	785.878	0,00%	0,02%	0,02%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

VEA
Ingeniería
RUC. 2.010.332-8

446	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - Incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	174.258	0	4	4	0	697.033	697.033	0,00%	0,02%	0,02%
447	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	183.105	0	2	2	0	366.209	366.209	0,00%	0,01%	0,01%
448	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	156.706	0	2	2	0	313.412	313.412	0,00%	0,01%	0,01%
449	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- Incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	199.009	0	2	2	0	398.019	398.019	0,00%	0,01%	0,01%
450	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	216.178	0	2	2	0	432.356	432.356	0,00%	0,01%	0,01%
451	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- Incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	154.145	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
452	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- Incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	128.525	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
453	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	159.225	0	7	7	0	1.114.575	1.114.575	0,00%	0,03%	0,03%
454	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	117.374	0	7	7	0	821.618	821.618	0,00%	0,02%	0,02%
455	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	235.795	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
456	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	674.710	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
457	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.094.800	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
458	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.469.200	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
459	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	824.348	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
460	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.240.652	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
461	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.703	28	28	56	411.678	411.678	823.357	0,01%	0,01%	0,02%
462	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	23.128	0	28	28	0	647.584	647.584	0,00%	0,02%	0,02%
463	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.716	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
464	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.419	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
465	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.692	4	4	8	26.769	26.769	53.539	0,00%	0,00%	0,00%
466	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.354	0	4	4	0	49.416	49.416	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

467	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	244.007	0	40	40	0	9.760.299	9.760.299	0,00%	0,24%	0,24%
468	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.149	0	40	40	0	565.952	565.952	0,00%	0,01%	0,01%
469	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	47.556	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
470	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.948	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
471	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	55.951	0	12	12	0	671.418	671.418	0,00%	0,02%	0,02%
472	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.568	0	12	12	0	186.813	186.813	0,00%	0,00%	0,00%
473	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	70.371	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
474	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.773	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
475	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	110.973	0	2	2	0	221.945	221.945	0,00%	0,01%	0,01%
476	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	60.752	0	2	2	0	121.503	121.503	0,00%	0,00%	0,00%
477	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	58.676	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
478	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.748	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
479	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.768	0	5	5	0	83.839	83.839	0,00%	0,00%	0,00%
480	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	47.908	0	5	5	0	239.540	239.540	0,00%	0,01%	0,01%
481	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	54.351	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
482	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	80.948	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
483	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	68.310	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
484	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	103.250	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
485	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	95.238	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
486	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	143.724	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
487	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	38.499	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
488	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.027	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
489	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	49.187	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
490	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.406	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
491	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	183.095	0	2			366.189	366.189	0,00%	0,01%	0,01%
492	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.503	0				75.006	75.006	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Ingeniería
RUC 2[illegible]

493	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	353.726	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
494	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	53.771	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
495	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	348.572	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
496	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.780	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
497	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	147.033	1	0	1	147.033	0	147.033	0,00%	0,00%	0,00%
498	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	661.207	1	0	1	661.207	0	661.207	0,02%	0,00%	0,02%
499	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	97.473	1	0	1	97.473	0	97.473	0,00%	0,00%	0,00%
500	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	520.787	1	0	1	520.787	0	520.787	0,01%	0,00%	0,01%
501	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.592	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
502	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.547	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
503	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.554	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
504	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.888	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
505	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.528	0	24	24	0	468.668	468.668	0,00%	0,01%	0,01%
506	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.325	0	24	24	0	151.809	151.809	0,00%	0,00%	0,00%
507	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	413.000	0	2	2	0	826.000	826.000	0,00%	0,02%	0,02%
508	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	123.900	0	2	2	0	247.800	247.800	0,00%	0,01%	0,01%
509	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	413.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
510	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	991.200	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
511	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	470.820	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
512	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	70.210	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
513	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.420.720	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
514	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	371.700	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
515	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	280.840	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
516	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	61.950	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
517	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	140.420	0	2	2	0	280.840	280.840	0,00%	0,01%	0,01%
518	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	214.760	0	2	2	0	429.520	429.520	0,00%	0,01%	0,01%
519	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	165.200	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
520	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	231.280	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
521	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	66.493	0	4	4	0	265.972	265.972	0,00%	0,01%	0,01%

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Fisicos
M.S.P y B.S.

522	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	135.464	0	4	4	0	541.856	541.856	0,00%	0,01%	0,01%
523	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	91.273	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
524	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	151.984	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
525	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	138.768	0	2	2	0	277.536	277.536	0,00%	0,01%	0,01%
526	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	334.530	0	2	2	0	669.060	669.060	0,00%	0,02%	0,02%
527	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	134.638	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
528	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	379.960	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
529	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	392.350	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
530	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	619.500	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
531	Reposicion e instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	136.714	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
532	Reposicion e instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	107.726	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
533	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	204.880	0	1	1	0	204.880	204.880	0,00%	0,01%	0,01%
534	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	83.359	0	1	1	0	83.359	83.359	0,00%	0,00%	0,00%
535	Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	280.262	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
536	Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	190.806	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
537	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	435	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
538	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.180	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
539	Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.878	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
540	Sustitucion , colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.007	0	2	2	0	12.015	12.015	0,00%	0,00%	0,00%
541	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.260	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
542	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.147	0	500	500	0	4.573.385	4.573.385	0,00%	0,11%	0,11%
543	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	90.860	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
544	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	49.560	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
545	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.216	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
546	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.432	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
547	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	54.516	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
548	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.780	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
549	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.130	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B S.

550	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	96.018	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
551	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	69.285	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
552	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	145.594	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
553	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	74.962	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
554	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	301.275	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
555	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	106.222	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
556	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.715	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
557	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	70.631	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
558	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	39.937	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
559	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	100.151	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
560	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	47.924	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
561	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.210	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
562	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	103.266	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
563	Remocion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.359	0	6	6	0	146.156	146.156	0,00%	0,00%	0,00%
564	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	209.304	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
565	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	66.053	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
566	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	272.677	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
567	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	74.579	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
568	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	356.531	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
569	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	85.614	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
570	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.770.880	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
571	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	264.320	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
572	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.121	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
573	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	51.387	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
574	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.302	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
575	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.520	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
576	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	371.435	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
577	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.844	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

LUIS A.
Insp
RUC. 2.170.332-8

578	Sustitucion y colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	485.688	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
579	Sustitucion y colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	156.940	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
580	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	103.782	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
581	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	28.676	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
582	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	36.997	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
583	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.580	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
584	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	672.364	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
585	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	87.556	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
586	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.427.646	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
587	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	413.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
588	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	53.302	0	4	4	0	213.207	213.207	0,00%	0,01%	0,01%
589	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.868	0	4	4	0	59.472	59.472	0,00%	0,00%	0,00%
590	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.250	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
591	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.216	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
592	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.105.220	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
593	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0,60.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	206.500	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
594	Remocion de ventiladores .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	53.690	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
595	Remocion de equipos de Aire Acondicionado.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	70.210	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
596	Remocion de extractor .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	64.804	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
597	Remocion de campana extractora.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	79.259	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
598	Remocion de artefactos electricos.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	23.624	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
599	Remocion de bocas (Incluye cableado).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.163	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
600	Remocion de tablero electrico.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	128.856	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
601	Remocion de gabinete de acometida.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	214.760	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
602	Remocion de columna de H"A".b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	483.210	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
603	Remocion de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	268.450	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
604	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.487	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
605	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	2.351	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
606	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.614	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
607	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	2.834	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
608	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.237	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
609	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.673	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
610	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.010	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
611	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.576	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
612	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.190	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

UTA
Ingeniero
RUC [illegible].332-8

613	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.938	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
614	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.597	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
615	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.399	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
616	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.103	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
617	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.615	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
618	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	36.788	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
619	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.766	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
620	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	44.811	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
621	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.205	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
622	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	60.711	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
623	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.019	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
624	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	39.029	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
625	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.727	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
626	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.458	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
627	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.625	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
628	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	89.014	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
629	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	38.149	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
630	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	101.605	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
631	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	43.545	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
632	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	130.073	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
633	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	55.746	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
634	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	147.947	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
635	Sustitucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	63.406	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
636	Provision y colocacion de columna de H"A" de 7,5 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	578.200	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
637	Provision y colocacion de columna de H"A" de 7,5 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	247.800	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
638	Provision y colocacion de columna de H"A" de 9 mts.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	722.750	0	0			0	0	0,00%	0,00%	0,00%
639	Provision y colocacion de columna de H"A" de 9 mts.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	309.750	0				0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

Ing. Civil
C.I. N° 2.010.332-8

640	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	744.433	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
641	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	319.043	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
642	Provision y colocacion de columna de Karanda´y a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	144.550	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
643	Provision y colocacion de columna de Karanda´y b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	61.950	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
644	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.605	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
645	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.830	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
646	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (incluye cambio de electro ducto y registros).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	28.788	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
647	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (incluye cambio de electro ducto y registros).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.337	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
648	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	39.751	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
649	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.036	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
650	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	58.855	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
651	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.223	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
652	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	85.285	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
653	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	36.551	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
654	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	112.749	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
655	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	48.321	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
656	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	151.778	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
657	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	65.048	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
658	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	208.369	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
659	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	89.301	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
660	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	16.551	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
661	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.093	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

Ing. Civil
RUC: 2.010.332-8

662	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	18.141	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
663	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.774	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
664	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	21.104	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
665	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.045	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
666	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.201	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
667	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.372	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
668	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.442	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
669	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.332	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
670	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	23.489	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
671	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.067	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
672	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.996	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
673	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.712	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
674	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.887	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
675	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.951	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
676	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.164	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
677	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.213	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
678	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	879.066	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
679	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	376.743	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
680	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - Inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	162.229	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
681	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - Inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	109.812	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
682	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - Inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	174.039	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
683	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - Inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	114.921	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
684	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	206.707	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
685	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	88.589	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
686	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	490.669	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
687	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	268.065	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
688	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.783	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
689	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	21.734	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
690	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.783	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
691	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	21.734	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
692	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.174	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
693	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.150	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

Ingeniería
RUC. 2.410.332-8

694	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.606	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
695	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.621	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
696	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	200.347	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
697	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	65.594	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
698	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.097	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
699	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.470	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
700	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	57.097	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
701	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.470	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
702	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.296	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
703	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	47.558	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
704	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	65.048	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
705	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.878	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
706	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.175	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
707	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	49.262	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
708	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	65.048	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
709	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.878	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
710	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	63.308	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
711	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	65.138	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
712	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	162.619	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
713	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	69.694	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
714	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	92.773	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
715	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	76.134	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
716	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	198.756	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
717	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	85.181	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
718	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	377.276	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
719	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	161.690	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
720	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	693.388	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
721	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	297.166	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
722	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	726.981	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
723	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	589.065	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
724	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	2.688.813	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
725	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.152.348	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
726	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.454.671	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
727	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	653.279	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
728	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.518.237	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
729	Provision,Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.507.479	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
730	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	250.483	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
731	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	107.350	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Direccion de Recursos Fisicos
M.S.P y B.S.

Ing. Civil
RUC 2.010.332-8

732	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	250.483	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
733	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	107.350	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
734	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	292.714	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
735	Provision,Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	125.449	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
736	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.304	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
737	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	17.381	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
738	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	33.639	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
739	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.406	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
740	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	55.752	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
741	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	38.620	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
742	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	44.642	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
743	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.122	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
744	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	46.608	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
745	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	36.333	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
746	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	69.613	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
747	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	33.955	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
748	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	91.295	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
749	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	43.248	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
750	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	118.399	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
751	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	54.864	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
752	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	96.716	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
753	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	45.571	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

UTA
Ingeniería
RUC 80[illegible]237-8

754	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	109.364	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
755	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	50.991	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
756	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.296	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
757	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.841	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
758	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	53.368	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
759	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	35.967	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
760	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	30.252	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
761	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.920	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
762	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.999	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
763	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	18.526	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
764	Provision y colocacion de Plafon Box 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	92.671	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
765	Provision y colocacion de Plafon Box 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	44.638	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
766	Provision y colocacion de Plafon redondo 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	47.860	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
767	Provision y colocacion de Plafon redondo 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.433	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
768	Provision y colocacion de Plafon redondo 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	33.044	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
769	Provision y colocacion de Plafon redondo 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	19.083	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
770	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.368.174	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
771	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	328.206	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
772	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	387.394	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
773	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	166.026	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
774	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	372.216	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
775	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	159.521	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
776	Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	29.020	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
777	Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.490	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
778	Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.547	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
779	Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	5.035	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
780	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split, inc. Carga de gas 12.000 VTU.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	234.894	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
781	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split, inc. Carga de gas 12.000 VTU.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	100.669	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Ing. Civil
RUC 2.[illegible]332-8

782	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	281.873	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
783	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	120.803	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
784	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	307.169	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
785	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	131.644	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
786	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	411.968	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
787	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	176.558	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
788	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	112.749	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
789	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	48.321	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
790	Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	91.354	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
791	Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	35.703	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
792	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	220.295	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
793	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	134.698	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
794	Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cañeria hasta 6 ml.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	163.920	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
795	Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cañeria hasta 6 ml.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	110.537	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
796	Provision y Colocacion de un extractor para baño.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	205.455	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
797	Provision y Colocacion de un extractor para baño.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	98.918	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
798	Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	258.721	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
799	Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	121.747	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
800	Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	294.497	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
801	Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	137.079	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
802	Provision y colocacion de ducha electrica.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	79.598	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
803	Provision y colocacion de ducha electrica.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	69.092	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
804	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo calefom de 80 Lts..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	253.420	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
805	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo calefom de 80 Lts..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	143.587	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
806	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo calefom de 60 Lts..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	253.420	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
807	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo calefom de 60 Lts..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	143.587	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
808	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo calefom de 35 Lts..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	253.420	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
809	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo calefom de 35 Lts..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	143.587	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
810	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	43.602	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
811	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.241	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MTA
Ingeniería
RUC 80010332-8

812	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	42.048	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
813	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.707	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
814	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	49.469	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
815	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	26.256	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
816	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	42.048	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
817	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.707	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
818	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	60.151	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
819	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	32.095	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
820	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	51.478	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
821	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	28.378	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
822	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	23.146	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
823	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	24.972	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
824	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	36.460	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
825	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.680	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
826	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	42.242	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
827	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	23.158	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
828	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	37.005	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
829	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.859	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
830	Sustitucion de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	28.181	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
831	Sustitucion de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	27.946	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
832	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	105.984	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
833	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	45.422	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
834	Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	89.948	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
835	Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	50.942	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
836	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.948	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
837	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.344	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
838	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.372	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
839	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.788	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
840	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.220	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
841	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.059	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
842	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	22.683	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
843	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.895	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

844	Provision y colocacion de caño electroducto de 1.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	21.642	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
845	Provision y colocacion de caño electroducto de 1.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.315	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
846	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.505	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
847	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	2.788	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
848	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.866	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
849	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	2.942	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
850	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.950	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
851	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.407	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
852	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.480	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
853	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.491	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
854	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	59.888	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
855	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	25.709	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
856	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	108.413	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
857	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	46.463	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
858	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	145.273	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
859	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	62.260	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
860	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	42.642	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
861	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	18.275	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
862	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	20.237	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
863	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.673	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
864	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.178	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
865	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.505	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
866	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.455	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
867	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.195	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
868	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	104.799	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
869	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	44.914	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
870	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	291.205	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
871	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	195.532	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
872	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	631.938	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
873	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	300.686	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
874	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	615.591	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
875	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	278.710	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

RUC.

876	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	549.290	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
877	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	235.410	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
878	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	294.457	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
879	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	196.926	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
880	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	430.984	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
881	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	283.024	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
882	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	598.937	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
883	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	314.465	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
884	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	484.243	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
885	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	207.533	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
886	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (Incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.040.760	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
887	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (Incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	446.040	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
888	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (Incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.445.500	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
889	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (Incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	619.500	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
890	Construccion de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	682.868	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
891	Construccion de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	346.063	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
892	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	224.053	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
893	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	96.023	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
894	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	115.640	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
895	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	49.560	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
896	Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	342.678	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
897	Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	251.571	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
898	Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	424.717	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
899	Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	257.294	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
900	Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.367.443	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
901	Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	586.047	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
902	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	97.310	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
903	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	31.403	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
904	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.040.[illegible]	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Fisicos
M.S.P. y B.S.

Ingeniería

905	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos,.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	446.067	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
906	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	180.951	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
907	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	44.703	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
908	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	294.651	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
909	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	126.279	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
910	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	187.238	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
911	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	80.245	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
912	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	930.280	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
913	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	409.557	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
914	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	143.518	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
915	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	58.985	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
916	Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	403.059	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
917	Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	187.625	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
918	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	1.618.960	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
919	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	693.840	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
920	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	193.697	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
921	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	83.013	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
922	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	202.370	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
923	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	86.730	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
924	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	144.550	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
925	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	61.950	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
926	Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	108.413	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
927	Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	46.463	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
928	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	222.607	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
929	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	95.403	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
930	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	222.607	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
931	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	95.403	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
932	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.994	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
933	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.715	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
934	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.566	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
935	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.473	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
936	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	2.892	90	0	90	260.243	0	260.243	0,01%	0,00%	0,01%
937	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.266	90	0	90	743.984	0	743.984	0,02%	0,00%	0,02%
938	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.263	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
939	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.027	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
940	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	39.376	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
941	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	12.680	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
942	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.647	90	0	90	2.562.252	0	2.562.252	0,06%	0,00%	0,06%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

VERA Ingeniería
RUC 80010332-8

943	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	15.694	220	0	220	3.452.680	0	3.452.680	0,09%	0,00%	0,09%
944	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.237	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
945	Piniura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.488	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
946	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.317	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
947	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.639	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
948	Pintura A la Cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.169	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
949	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.961	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
950	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.822	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
951	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.312	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
952	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.990	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
953	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.282	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
954	Pintura De techo de tejuelones al barniz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.133	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
955	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.945	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
956	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	4.822	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
957	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.445	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
958	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	13.089	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
959	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.901	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
960	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.990	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
961	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.599	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
962	Pintura A soplete.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	14.868	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
963	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.281	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
964	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.100	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
965	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.005	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
966	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.340	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
967	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	8.005	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
968	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.340	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
969	Pintura Con fondo galvanizado, Previo Acido.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.387	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
970	Pintura Con fondo galvanizado, Previo Acido.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	7.434	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
971	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	10.631	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
972	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	6.476	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
973	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.634	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
974	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	9.912	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
975	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	3.965	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
976	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	11.151	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
977	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	301.809	8	15	23	2.414.474	4.527.138	6.941.611	0,06%	0,11%	0,17%
978	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.500.000.000	4.000.000.000	508.024	0	10	10	0	5.080.242	5.080.242	0,00%	0,13%	0,13%
										Monto actual	$ 154.565.962	Monto Acumulado	$ 329.916.964	3,86%	4,28%	8,15%

Arq. Michael Godoy Yambay
Fiscal de Obras
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.R.F.

USA Ingeniería
RUC