24

A Y J SERVISCOM DE JUAN E. FLEITAS V.
Avenida Samu´u N° 3599 esq. Pacuri - Asunción
Telf. : (021) 503 378

INFORME TECNICO

Fecha: 20//06/2022 Contrato Nº: 14/2022
Entidad: Policia Nacional
Dependencia: Actividad 04 Prevencion de Hechos Punibles

Licitación Por Conscurso de Ofertas N° 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS PLURIANUAL" ID 405.464

Lote N° 12 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Informaticos
Marca: MSP TECH,DELL

Nro.	Item	PRESUPUESTO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
2	1.1	Mantenimiento general lipieza (interior - exterior aspirado) Configuraci	2
3	1.2	Costo mano de obra	3
4	1.3	Provision y cambio de fuente	1
5	1.4	Costo de mano de obra	2
6	1.5	Provision y cambio de flatba	1
7	1.6	Costo mano de obra	2
8	1.7	Provision y cambio de olaca vertical	1
9	1.8	Costo mano de obra	1
10	1.9	Provision y cambio de tusible	2
11	1.10	Costo mano de obra	1
13	2.1	Mantenimiento general de limpieza (Interior-exterior-aspirado)configuracion	2
14	2.2	Costo mano de obra	1
15	2.3	Provision y Cambio de fuente de alimentacion	1
16	2.4	Costo mano de obra	2
17	2.5	Provision y Cambio de fusible	1
18	2.6	Costo mano de obra	2
19	2.7	Provision y Cambio de display	1
20	2.8	Costo mano de obra	1
21	2.9	Provision y Cambio de parte plasticas	2
22	2.10	Costo mano de obra	1
24	3.1	Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico configuracion	2
25	3.2	Costo mano de obra	1
26	3.3	Provision y cambios de fusible	1
27	3.4	Costo mano de obra	2
28	3.5	Provision y Cambio de bateria	1
29	3.6	costo mano de obra	2
30	3.7	Provision y cambio de placa	2
31	3.8	Costo mano de obra	1
33	4.1	Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico configuracion	2
34	4.2	Costo mano de obra	1
35	4.3	Provision y cambio de placa	1
36	4.4	Costo mano de obra	2
37	4.5	Provision y cambio de procesador	2
38	4.6	Costo mano de obra	2
39	4.7	Provision y cambio de memoria RAM	1
40	4.8	Costo mano de obra	2
42	5.1	Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico configuracion	2
43	5.2	Costo mano de obra	2
44	5.3	Provision y Cambio de Optica	1
45	5.4	Costo mano de obra	2
47	6.1	Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico configuracion	2
48	6.2	Costo mano de obra	3
49	6.3	Provision y cambio del ojo lector	2
50	6.4	Costo mano de obra	2
51	6.5	Provision y Cambio de engranajes	2
52	6.6	Costo mano de obra	2
54	7.1	Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico configuracion	2
55	7.2	Costo mano de obra	1
56	7.3	Reparacion de Notebook(cambio componentes display disco duro memoria, coole , teclado, mouse)	2
57	7.4	Costo mano de obra	2

AyJ SERVIS COM
Tel/Fax: (021) 503378
E-mail: a-y-j-servicom@hotmail.com
Samúu esq/ Pacuri Nº 3599
Asunción Paraguay

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

A Y J SERVISCOM DE JUAN E. FLEITAS V.

Avenida Samu´u N° 3599 esq. Pacuri - Asunción

Telf. : (021) 503 378

FICHA TECNICA

Fecha: 20//06/2022

Contrato Nº: 14/2022

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Actividad 04 Prevencion de Hechos Punibles

Licitación Por Conscurso de Ofertas N° 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS PLURIANUAL" ID 405.464

Lote N° 12 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Informaticos

Marca: MSP TECH,DELL

Nro.	Item	PRESUPUESTO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
2	1.1	Mantenimiento general lipieza (interior - exterior aspirado) Configurac	2
3	1.2	Costo mano de obra	3
4	1.3	Provision y cambio de fuente	1
5	1.4	Costo de mano de obra	2
6	1.5	Provision y cambio de flatba	1
7	1.6	Costo mano de obra	2
8	1.7	Provision y cambio de olaca vertical	1
9	1.8	Costo mano de obra	1
10	1.9	Provision y cambio de tusible	2
11	1.10	Costo mano de obra	1
13	2.1	Mantenimiento general de limpieza (Interior-exterior-aspirado)configuracion	2
14	2.2	Costo mano de obra	1
15	2.3	Provision y Cambio de fuente de alimentacion	1
16	2.4	Costo mano de obra	2
17	2.5	Provision y Cambio de fusible	1
18	2.6	Costo mano de obra	2
19	2.7	Provision y Cambio de display	1
20	2.8	Costo mano de obra	1
21	2.9	Provision y Cambio de parte plasticas	2
22	2.10	Costo mano de obra	1
24	3.1	Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico configuracion	2
25	3.2	Costo mano de obra	1
26	3.3	Provision y cambios de fusible	1
27	3.4	Costo mano de obra	2
28	3.5	Provision y Cambio de bateria	1
29	3.6	costo mano de obra	2
30	3.7	Provision y cambio de placa	2
31	3.8	Costo mano de obra	1
33	4.1	Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico configuracion	2
34	4.2	Costo mano de obra	1
35	4.3	Provision y cambio de placa	1
36	4.4	Costo mano de obra	2
37	4.5	Provision y cambio de procesador	2
38	4.6	Costo mano de obra	2
39	4.7	Provision y cambio de memoria RAM	1
40	4.8	Costo mano de obra	2
42	5.1	Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico configuracion	2
43	5.2	Costo mano de obra	2
44	5.3	Provision y Cambio de Optica	1
45	5.4	Costo mano de obra	2
47	6.1	Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico configuracion	2
48	6.2	Costo mano de obra	3
49	6.3	Provision y cambio del ojo lector	2
50	6.4	Costo mano de obra	2
51	6.5	Provision y Cambio de engranajes	2
52	6.6	Costo mano de obra	2
54	7.1	Limpieza(Interior-exterior-aspirado) Diagnostico configuracion	2
55	7.2	Costo mano de obra	1
56	7.3	Reparacion de Notebook(cambio componentes display disco duro memoria, coole , teclado, mouse)	2
57	7.4	Costo mano de obra	2

AyJ SERVIS COM
Tel/Fax: (021) 503378
E-mail: a-y-j-servicom@hotmail.com
Samuu esq/ Pacuri Nº 3599
Asunción Paraguay

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

31

A Y J SERVISCOM DE JUAN E. FLEITAS V.

Avenida Samu`u N° 3599 esq. Pacuri - Asunción

Telf. : (021) 503 378

FICHA TECNICA

Fecha: 9/6/2022

Contrato Nº: 14/2022

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Actividad 04 Prevencion de Hechos Punibles

Licitación Por Conscurso de Ofertas N° 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS PLURIANUAL" ID 405.464

Lote N° 1 Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadora Brother

Marca: Brother 8060, 8080,8150

Nro.	Item	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado)Diagnostico Configuracion y	3
2	1.2	Costo mano de obra	2
3	1.3	Provision y cambio de cilindro original de la marca Brother DR 52	3
4	1.4	Costo mano de obra	5
5	1.5	Provision y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la	4
6	1.6	Costo mano de obra	5
7	1.7	Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja1 original de la	3
8	1.8	Costo mano de obra	2
9	1.9	Provision y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del	3
10	1.10	Costo mano de obra	4
11	1.11	Provision y cambio de placa fuente PS PCB	2
12	1.12	Costo mano de obra	4
13	1.13	Provision y cambio de placa alta PS PCB ASSY	3
14	1.14	Costo mano de obra	3
15	2.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado)Diagnostico Configuracion y	5
16	2.2	Costo mano de obra	6
17	2.3	Provision y cambio de modulo de cilindro original de la marca Bro	3
18	2.4	Mano de obra	4
19	2.5	Provision y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la	2
20	2.6	Costo mano de obra	4
21	2.7	Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la	3
22	2.8	Costo mano de obra	4
23	2.9	Provision y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del	4
24	2.10	Costo mano de obra	5
25	2.11	Provision y cambio de placa fuente PS PCB	3
26	2.12	Costo mano de obra	4
27	2.13	Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY	2
28	2.14	Costo mano de obra	4
29	3.1	Limpieza (Interior - Exterior - Aspirado) Diagnostico Configuracio	3
30	3.2	Costo mano de obra	3
31	3.3	Provision y cambio de modulo de cilindro original de la marca Bro	3
32	3.4	Costo mano de obra	3
33	3.5	Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la	5
34	3.6	Costo mano de obra	4
35	3.7	Provision y cambio de rueda de arrastre, bandeja 1 original de la m	3
36	3.8	Costo mano de obra	3
37	3.9	Provision y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del	3
38	3.10	Costo mano de obra	4
39	3.11	Provision y cambio de placa fuente PS PCB	2
40	3.12	Costo mano de obra	3
41	3.13	Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY	3
42	3.14	Costo mano de obra	5
43	3.15	Provision y cambio de frame iquierdo	3
44	3.16	Costo mano de obra	4

AyJ SERVIS COM
Tel/Fax: (021) 503378
E-mail: a-y-j-serviscom@hotmail.com
Samúu esq/ Pacuri Nº 3599
Asunción Paraguay

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Contador Principal MCP.
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4 Tesorero Habilitado Pagador

A Y J SERVISCOM DE JUAN E. FLEITAS V.

Avenida Samu´u N° 3599 esq. Pacuri - Asunción

Telf. : (021) 503 378

INFORME TECNICO

Fecha: 9/6/2022

Contrato N°: 14/2022

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Actividad 04 Prevencion de Hechos Punibles

Licitación Por Conscurso de Ofertas N° 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS PLURIANUAL" ID 405.464

Lote N° 1 Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadora Brother

Marca: Brother 8060, 8080,8150

Nro.	Item	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Limpieza(Interior-Exterior-Aspirado)Diagnostico Configuracion y	3
2	1.2	Costo mano de obra	2
3	1.3	Provision y cambio de cilindro original de la marca Brother DR 52	3
4	1.4	Costo mano de obra	5
5	1.5	Provision y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la	4
6	1.6	Costo mano de obra	5
7	1.7	Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja1 original de la	3
8	1.8	Costo mano de obra	2
9	1.9	Provision y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del	3
10	1.10	Costo mano de obra	4
11	1.11	Provision y cambio de placa fuente PS PCB	2
12	1.12	Costo mano de obra	4
13	1.13	Provision y cambio de placa alta PS PCB ASSY	3
14	1.14	Costo mano de obra	3
15	2.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado)Diagnostico Configuracion y	5
16	2.2	Costo mano de obra	6
17	2.3	Provision y cambio de modulo de cilindro original de la marca Bro	3
18	2.4	Mano de obra	4
19	2.5	Provision y Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la	2
20	2.6	Costo mano de obra	4
21	2.7	Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la	3
22	2.8	Costo mano de obra	4
23	2.9	Provision y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del	4
24	2.10	Costo mano de obra	5
25	2.11	Provision y cambio de placa fuente PS PCB	3
26	2.12	Costo mano de obra	4
27	2.13	Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY	2
28	2.14	Costo mano de obra	4
29	3.1	Limpieza (Interior - Exterior - Aspirado) Diagnostico Configuracio	3
30	3.2	Costo mano de obra	3
31	3.3	Provision y cambio de modulo de cilindro original de la marca Bro	3
32	3.4	Costo mano de obra	3
33	3.5	Provision y cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la	5
34	3.6	Costo mano de obra	4
35	3.7	Provision y cambio de rueda de arrastre, bandeja 1 original de la m	3
36	3.8	Costo mano de obra	3
37	3.9	Provision y Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del	3
38	3.10	Costo mano de obra	4
39	3.11	Provision y cambio de placa fuente PS PCB	2
40	3.12	Costo mano de obra	3
41	3.13	Provision y cambio de la placa alta PS PCB ASSY	3
42	3.14	Costo mano de obra	5
43	3.15	Provision y cambio de frame iquierdo	3
44	3.16	Costo mano de obra	4

AyJ SERVIS COM
Tel/Fax: (021) 503378
E-mail: a-y-j-serviscom@hotmail.com
Samúu esq/ Pacuri N° 3599
Asunción Paraguay

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Tc. HECTOR V. AGUILAR A.
Tesorero Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

35

A Y J SERVISCOM DE JUAN E. FLEITAS V.

Avenida Samu˙u N° 3599 esq. Pacuri - Asunción

Telf. : (021) 503 378

INFORME TECNICO

Fecha: 9/6/2022

Contrato N°: 14/2022

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Actividad 04 Prevencion de Hechos Punibles

Licitación Por Conscurso de Ofertas N° 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS PLURIANUAL" ID 405.464

Lote N° 3 Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadora Lexmark

Nro.	Item	PRESUPUESTO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Provision e instalacion de cilindro	1
2	1.2	Costo mano de obra	5
3	1.3	Provision e instalacion de placa procesadora de imagen	1
4	1.4	Costo mano de obra	4
5	1.5	Provision e instalacion de revelador	1
6	1.6	Costo mano de obra	5
7	1.7	Provision e instalacion de panel de control	1
8	1.8	Costo mano de obra	8
9	1.9	Provision e instalacion de cuchillo de limpieza	1
10	1.10	Costo mano de obra	5
11	1.11	Provision e instalacion de rodillo	1
12	1.12	Costo mano de obra	6
13	1.13	Provision e instalacion de fuente de energia electrica	1
14	1.14	Costo mano de obra	4
15	1.15	Provision e instalacion de placa principal	1
16	1.16	Costo mano de obra	6
17	1.17	Provision e instalacion de unidad reveladora	1
18	1.18	Costo mano de obra	5

A y J SERVIS COM
Tel/Fax: (021) 503378
E-mail: a-y-j-servicom@hotmail.com
Samúu esq/ Pacuri N° 3599
Asunción Paraguay

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
NESTOR NAGUILARA
Comisario Principal MCP.
Ordenador Habilitado Pagador
Actividad 04
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

34

A Y J SERVISCOM DE JUAN E. FLEITAS V.

Avenida Samu¨u N° 3599 esq. Pacuri - Asunción

Telf. : (021) 503 378

FICHA TECNICA

Fecha: 9/6/2022

Contrato Nº: 14/2022

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Actividad 04 Prevencion de Hechos Punibles

Licitación Por Conscurso de Ofertas N° 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS PLURIANUAL" ID 405.464

Lote N° 3 Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadora Lexmark

Nro.	Item	PRESUPUESTO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Provision e instalacion de cilindro	1
2	1.2	Costo mano de obra	5
3	1.3	Provision e instalacion de placa procesadora de imagen	1
4	1.4	Costo mano de obra	4
5	1.5	Provision e instalacion de revelador	1
6	1.6	Costo mano de obra	5
7	1.7	Provision e instalacion de panel de control	1
8	1.8	Costo mano de obra	8
9	1.9	Provision e instalacion de cuchillo de limpieza	1
10	1.10	Costo mano de obra	5
11	1.11	Provision e instalacion de rodillo	1
12	1.12	Costo mano de obra	6
13	1.13	Provision e instalacion de fuente de energia electrica	1
14	1.14	Costo mano de obra	4
15	1.15	Provision e instalacion de placa principal	1
16	1.16	Costo mano de obra	6
17	1.17	Provision e instalacion de unidad reveladora	1
18	1.18	Costo mano de obra	5

A Y J SERVIS COM
Tel/Fax: (021) 503378
E-mail: a-y-j-serviscom@hotmail.com
Samúu esq/ Pacuri N° 3599
Asunción Paraguay

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Consejero Principal MCP.
Pagador Habilitado
Actividad 04