TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS

LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tajy, San Lorenzo – Paraguay • Tel. (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Asunción, 06 febrero de 2024
Ref. Accesos/Mantenimiento.

Revisión de los equipos y sistemas que conforman el Sistema de Control de Accesos del Edificio del Congreso nacional; comunicamos lo siguiente:

Durante la revisión y pruebas, hemos verificado cierto funcionamiento errático del sistema de una de las puertas. Particularmente el sensor de apertura y el retorno de AC de la cerradura magnética que corresponde a pasillo Diputados nivel 3 y 2 respectivamente (estos están en el mismo loop concatenados), por lo que fue imperativa la intervención de la misma para su apertura manual.
Por dicha razón algunas cerraduras de alta seguridad no se encuentran dentro del rango de funcionamiento apropiado y requirieron de maniobra manual. Se recomienda el cambio de 2 cerraduras electromagnéticas, y 4 sensores de apertura.

ITEM	Descripción	CANTIDAD	Precio UNIT.	Precio TOTAL
17.8	Cerraduras de alta seguridad, del tipo electromagn?tico con 240 Kg de fuerza de tracci?n	2	₲ 350.000	₲ 700.000
17.9	Mano de obra sub item 17.8	2	₲ 160.000	₲ 320.000
			TOTALES	**₲ 1.020.000**

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

DMM/ssjp

06/02/24
Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional