ALSA S.A.

Importador - Exportador Mayorista - Comercio Ramos Generales
Servicios de Consultoría - Auditoría -
Venta de Software y Equipos Informáticos
Adela Speratti Nº 2873
Teléfono: 0972 - 446 811
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº: 15646519
Fecha Inicio Vigencia 24/05/2022
Fecha Fin Vigencia 31/05/2023
RUC: 80057598 - 9
NOTA DE REMISIÓN
Nº 001-001- 0000451

Fecha de Emisión: 30 de Mayo de 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: Centro de Investigación de Capitán Miranda - IPTA RUC ó C. Identidad Nº 80063744-5
Domicilio: Ruta VI, KM 17,5, Capitán Miranda

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Comprobante de Venta :
Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado: Fecha de Expedición:
Fecha de Inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:
Dirección de punto de partida Ciudad: Departamento:
Dirección de punto de llegada Ciudad: Departamento:
Kilometros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: Nº de Registro Único del Automotor (RUA): Nº de RUA de Remolque/Tracto/ Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I. Nº:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
2	Unidad	1.12 Desmontaje, rebobinado y mantenimiento y Posterior Montaje de turbinas
2	Unidad	1.14 Mantenimiento de las partes móviles, lubricación cambio de rodamientos, arandelas de seguridad.
1	Unidad	1.15 Mantenimiento de instalación eléctrica (tablero general, reapriete de borneras, contactos, ajustes y medición de tensión).
2	Unidad	1.16 Limpieza de unidad condensadora, baniado con aire, reajuste de terminales, conexión de cableado eléctrico.
2	Unidad	1.5 Reparación de Ventilador de la unidad interna: Rebobinado del Ventilador de 16 amp. con cambio de capacitador de 16 UF 220 V con trabajo de torneria centrado de eje y cambio de rodamientos 6203.
1	Unidad	1.6 Mano de Obra por reparación de Ventilador de la unidad interna
2	Unidad	1.7 Colocación de placa de internando de unidad Interna a Externa RD-UIA 220 V-24-V
1	Unidad	1.8 Mano de Obra por colocación de Placa de internando de unidad interna a externa
		Observación: Los trabajos fueron realizados a la Cámara de 5 Grados Celsius de 2 Motores

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA
Firma: Aclaración: Stella Candia RUC/Cédula de Identidad: 749899

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - Centro de Investigación Capitán Miranda

IMPRENTA VIANGRAF de Oscar Vián Sosa - RUC:1113218-3 - Callejón, Primera Paralela a María Auxiliadora casi Kiribati - San Lorenzo - Tel.: 0994 755258 - Tal. 50x4 del 0000451 al 0000500 - Autorizado 24/05/2022 - e-mail:viangraf@hotmail.com - Habilitación Nº: 1898

ORIGINAL:Destinatario DUPLICADO:Remitente
TRIPLICADO: Arch. Tributario
CUADRUPLICADO:Transportista