Servicio Mecánico
TOYOCAR®
ESPECIALIZADOS EN VEHICULOS JAPONESES
Compra - Venta de Repuestos en Gral.
Correas - Lubricantes - Baterías
de: Wilfrido Andino Leguizamón
Av. José F. Bogado 1.110 e/ Corrales - Tel.: 021-391 796 - Tel/fax: 021-374 223
E-mail: toyocar@hotmail.es
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 16084818
RUC: 889624 - 0
Fecha inicio vigencia 14/12/2022
Fecha final vigencia 31/12/2023
NOTA DE REMISION

001-001 0000233

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA/SERVICIO | **FECHA DE EMISIÓN:** Asunción, 16 de Junio de 2023

Nombre o Razón Social: Ministerio de Agricultura y Ganadería PROMAFI RUC o C.I.C.: 80000482-5

Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:

Dirección del punto de partida:

Ciudad: Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: FORD RANGER

Número de Registro Único del Automotor (RUA): BTL184

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C.:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA/SERVICIO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada (incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1	78180101-014	Mantenimiento y calibración de picos inyectores.
1	78180101-014	Limpieza de tanque de combustible.
1	78180101-014	Cambio de Ruleman tensor de aire Acondicionado.
1	78180101-014	Cambio de Retén frente motor
1	78180101-014	Cambio de Retén bancada trasera
1	78180101-014	Cambio de Junta tapa balancín.
1	78180101-014	Cambio de Tapa de carga de aceite motor
1	78180101-014	Cambio de Reten media luna
1	78180101-014	Cambio de Soporte caño de escape.
1	78180101-014	Cambio de Junta tapa motor.
1	78180101-014	Cambio de Eje de leva.
1	78180101-014	Mano de Obra
1	78180101-002	Cambio de cruceta de cardan
1	78180101-002	Cambio de centralizador de cardan
1	78180101-002	Cambio de reten cola caja
1	78180101-002	Cambio de reten salida transferencias
1	78180101-002	Cambio de soporte caja
1	78180101-002	Soporte auxiliar de caja
1	78180101-002	Mano de Obra
1	78180101-005	Cambio de disco de embrague
1	78180101-005	Cambio de plato de presión
1	78180101-005	Rectificación volante motor
1	78180101-005	Cambio de cojinete de empuje
1	78180101-005	Cambio de ruleman eje piloto
1	78180101-005	Cambio de horquilla de embrague
2	78180101-005	Cambio de fluido de embrague 2 Und
1	78180101-005	Cambio de bomba auxiliar de embrague
1	78180101-005	Cambio de bomba central de embrague
1	78180101-005	Mano de Obra

Servicio Mecánico TOYOCAR® LINEAS JAPONESAS EN GRAL. Av. J. F. Bogado 1110 e/ Corrales Tel.: 391.796 - Telefax: 374.223 - Asu.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA/SERVICIO Firma: Aclaración: Mr. Audit. Horacio Pekholtz RUC/C.I.C.:

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 655 c/ O'Leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 201-500

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA