THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL — **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº**

Nº de elevador: 143073 Zona: Sector: 5 Secuencia: Mes: ABRIL

Cliente: Fiscalia de Pedro Juan Caballero

Dirección: Lado Publico

Fecha: 29/04/2019 Hora inicio: 13.10h Hora término 14.30h

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I /	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I /	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I /	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC /	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I /		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL /	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I /	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I /	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I /	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I /	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I /	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I /	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L /		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I /	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I /		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL /	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I /	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I /	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I /	I	IA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I /		A
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I /	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA /		
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC /	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL			IL

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:
Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina ____
Luz de emergencia ____
Matafuegos con validez vencida o inexistente ____
Ventilación deficiente ____
Ventana deficiente ____
Puerta con deficiencia ____
Acceso inseguro o deficiente ____
Filtraciones ____
Provisión eléctrica irregular ____
Presencia de materiales extraños ____
Ducto:
Agua en fondo de pozo o filtración ____
Escaleras fondo de pozo no existe ____
Acceso o intervención de terceros en el ascensor ____

OBSERVACIONES: ____

Thyssenkrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mcal. López 121 c/ Brasil

I (Inspección, A (Ajuste), C (Lubricación) y L (Limpieza)
Marque con una X en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Edgar Montiel

Vº Bº Resp. Edificio

FORM MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 - Tel./Fax: 495772 - 449103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1043

Escaneado con CamScanner

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº

Mes: ABRIL

Nº de elevador: 143074
Cliente: Fiscalia de
Fecha: 29/04/019

Zona:
Dirección: Pedro Juan Caballero
Hora inicio: 1435

Sector: 05 Secuencia:
Lado Publico

Hora término 15.50h

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct	May Nov	Jun Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfin Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct	May Nov	Jun Dic
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I		A
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA		
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL			IL

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:
Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina
Luz de emergencia
Matafuegos con validez vencida o inexistente
Ventilación deficiente
Ventana deficiente
Puerta con deficiencia
Acceso inseguro o deficiente
Filtraciones
Provisión eléctrica irregular
Presencia de materiales extraños
Ducto:
Agua en fondo de pozo o filtración
Escaleras fondo de pozo no existe
Acceso o intervención de terceros en el ascensor

Thyssenkrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mcal. López 121 c/ Brasil

OBSERVACIONES: Botón de pasillo 3º piso desabino falta cambiar sortipres color Azul

Vº Bº Técnico

Vº Bº Resp. Edificio Edgar Mamiel

I (Inspección, A (Ajuste), C (Lubricación) y L (Limpieza)
Marque con una X en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

FORM. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 - Tel/Fax: 495772 - 449103 - RUC: 80013953-4 - C.H.T. Nº 1.043

Escaneado con CamScanner

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº

Nº de elevador: 137668 Zona: Sector: 05 Secuencia: Mes: ABRIL

Cliente: Fiscalio de pedro Dirección: Juan Bautista Bobollero Hora término 10.32h

Fecha: 29/04/019 Hora inicio: 9.20h

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct	May Nov	Jun Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I /	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I /	IL	I
4	Polea de tracción y desvio	IC	I	IC	I /	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC /	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I /		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL /	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I /	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I /	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I /	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I /	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I /	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I /	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L /		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I /	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I /		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL /	IL	IL
20	Guias, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I /	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I /	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I /	I	IA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct	May Nov	Jun Dic
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I /		A
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I /	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA /		
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC /	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL			IL

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:
Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina
Luz de emergencia
Matafuegos con validez vencida o inexistente
Ventilación deficiente
Ventana deficiente
Puerta con deficiencia
Acceso inseguro o deficiente
Filtraciones
Provisión eléctrica irregular
Presencia de materiales extraños
Ducto:
Agua en fondo de pozo o filtración
Escaleras fondo de pozo no existe
Acceso o intervención de terceros en el ascensor

OBSERVACIONES:

Thyssenkrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mcal. López 121 c/ Brasil

Vº Bº Técnico Edgar Montiel

Vº Bº Resp. Edificio

I (Inspección, A (Ajuste), C (Lubricación) y L (Limpieza)
Marque con una X en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

FORM. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 - Tel/Fax: 435 772 - 449 103 - RUC: 80013963-8 - C.H.T. Nº 1 043

Escaneado con CamScanner

THYSSENKRUPP ELEVADORES SR

MANTENIMIENTO P('ENTIVO Nº

Mes: ABRIL

Nº de elevador: 137669 Zona: Sector: 05 Secuencia:

Cliente: Fisco.Lio.de.Pedro Dirección: Sucom Caballero Hora término 11.50h

Fecha: 29/04/2019 Hora inicio: 10H0h

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct	May Nov	Jun Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC	LA	IC
6	Corona y Sinfin Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct	May Nov	Jun Dic
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I		A
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA		
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL			IL

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:
Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina
Luz de emergencia
Matafuegos con validez vencida o inexistente
Ventilación deficiente
Ventana deficiente
Puerta con deficiencia
Acceso inseguro o deficiente
Filtraciones
Provisión eléctrica irregular
Presencia de materiales extraños
Ducto:
Agua en fondo de pozo o filtración
Escaleras fondo de pozo no existe
Acceso o intervención de terceros en el ascensor

Thyssenkrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mcal. López 121 c/ Brasil

OBSERVACIONES:

I (Inspección, A (Ajuste), C (Lubricación) y L (Limpieza)
Marque con una X en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Edgar Montiel

Vº Bº Resp. Edificio

FORM. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 - Tel/Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1 943

Escaneado con CamScanner

THYSSENKRUPP ELEVADORES S

MANTENIMIENTO P('ENTIVO Nº

Mes: ABRIL

Sector: 05 Secuencia:

Nº de elevador: 137666
Cliente: Fiscalia de pedro
Fecha: 29/04/2019

Zona:
Dirección: Juan Goballero
Hora inicio: 6.30h

Hora término 7.40h

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct	May Nov	Jun Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I /	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I /	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I /	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC /	LA	IC
6	Corona y Sinfin Máquina	I			I /		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL /	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I /	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I /	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I /	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I /	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I /	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I /	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L /		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I /	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I /		?
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL /	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I /	I	IC
22 -	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I /	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I /	I	IA

Item	Tareas	Ene Jul	Feb Ago	Mar Set	Abr Oct	May Nov	Jun Dic
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I /		A
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I /	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA /		
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC /	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL			IL

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:
Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina
Luz de emergencia
Matafuegos con validez vencida o inexistente
Ventilación deficiente
Ventana deficiente
Puerta con deficiencia
Acceso inseguro o deficiente
Filtraciones
Provisión eléctrica irregular
Presencia de materiales extraños
Ducto:
Agua en fondo de pozo o filtración
Escaleras fondo de pozo no existe
Acceso o intervención de terceros en el ascensor

Thyssenkrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mcal. López 121 c/ Brasil

OBSERVACIONES:

I (Inspección, A (Ajuste), C (Lubricación) y L (Limpieza)
Marque con una X en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Edgar Montiel

Vº Bº Resp. Edificio

FORM. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 - Tel/Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013954-8 - C.H.T. Nº 1043

MONARCA

Escaneado con CamScanner

THYSSENKRUPP ELEVADORES S

MANTENIMIENTO P VENTIVO Nº

Nº de elevador: 137667
Cliente: Fiscalio de Pedro
Fecha: 29/04/2019

Zona:
Dirección: Juan Goballero
Hora inicio: 7.45

Sector: 05 Secuencia:

Mes: ABRIL

Hora término 9.00h

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I	I /	I	I
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC		ILC	
3	Máquina de tracción	IL	I	IL	I /	IL	I
4	Polea de tracción y desvío	IC	I	IC	I /	IC	I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC	A	LIC	IC /	LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I /		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL /	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I /	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I /	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I /	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I /	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I /	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I /	I	LCA
14	Techo de cabina		L		L /		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I /	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I /		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL /	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I	I	IC	I /	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I /	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I /	I	IA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I /		A
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I /	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA /		
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC /	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL			IL

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:
Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina
Luz de emergencia
Matafuegos con validez vencida o inexistente
Ventilación deficiente
Ventana deficiente
Puerta con deficiencia
Acceso inseguro o deficiente
Filtraciones
Provisión eléctrica irregular
Presencia de materiales ext
Ducto:
Agua en fondo de pozo o filtración
Escaleras fondo de pozo no existe
Acceso o intervención de terceros en el ascensor

Thyssenkrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mcal. López 121 c/ Brasil

OBSERVACIONES:

I (Inspección, **A** (Ajuste), C (Lubricación) y **L** (Limpieza)
Marque con una **X** en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Vº Bº Técnico Edgar Montiel

Vº Bº Resp. Edificio

FORM MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1043

Escaneado con CamScanner

SEÑORES:

FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Atención: Jorge Luis González

Remitimos Informe técnico para mantenimiento preventivo de los seis ascensores de vuestra institución.

Ascensor número 137666-137667-137668-137669 143073-143074

Item del contrato	Descripción del bien y/o servicio	Cantidad
1	Servicio de mantenimiento preventivo para todos los ascensores	
1.1	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137666 agentes fiscales a la derecha	962.500
1.2	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137667 sala de imputados a la derecha	962.500
1.3	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137668 sala de imputados	962.500
1.4	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137669 agentes fiscales	962.500
1.5	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143073 público central lado izquierdo	962.500
1.6	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº113074 público central lado derecho	962.500
	TOTAL	5.775.000

FECHA: 25/04/2019

FIRMA Y SELLO:

Thyssenkrupp Elevadores S.R.L.
Joel Camaro
Jefe de Servicio

Lic. Natalia Champorro
Asistente
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público
25/04/2019.

055

Escaneado con CamScanner