essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE TRANSPORTE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Servicio Nº 17/2022**

Contrato Nº 26/2022 **TALLER R.C. _ ID Nº 404.457**

Fecha: 23/08/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
ISUZU D-MAX	BXS-985	GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
29.30	Mano de obra Reparacion de riel de presion	1
29.31	Escaneado chequeo motor	1
29.33	Plcos inyectores	1
29.34	Mano de obra Reparación bomba inyectora	1
29.35	Calibración y limpieza bomba inyectora	1
29.39	Flotador tanque de combustible	1
29.41	Junta carter	1
29.42	Junta admisión	1
29.46	Mano de Obra reparacion general de Motor	1
29.47	Mano de Obra por rectificadora	1
30.4	Reparación de Bomba Hidraulica de Dirección.	1
30.8	Ruleman interior de masa delantera	2
30.9	Ruleman exterior de masa delantera	2
30.10	Reten de masa delantera	2
31.1	Plato de presion	1
31.2	Disco de Embrague	1
31.3	Cojinete	1
31.4	Rectificacion de Corona Volante.	1
31.7	Mano de Obra por reparacion de embrague	1
32.2	Engranaje 2a	1
32.3	Engranaje 3a	1
32.13	Reten salida de caja.	1
32.30	Mano de obra por reparacion de caja	1
32.28	Mano de obra Reparacion de modulo 4x4	1
32.29	Mano de obra Reparacion de brida cardan 4x4	1
33.11	Mano de obra Reparacion de servo freno	1
33.14	Mano de obra reparacion de freno	1
34.2	Buje Elástico	4
34.5	Mano de obra por reparación de suspensión	1
35.10	Mano de obra Reparación de Tunel diferencial	1
36.7	Bomba eléctrica de tanque	1
36.12	Mano de obra Reparación de Fusilera	1
36.26	Mano de obra por reparación eléctrica	1

TALLER R.C. de Crispin Ruffinelli Teléf.: 901 960

Lic. Blás A. Azuaga O. Jefe Unidad de Transporte ESSAP S.A.

Sisinio Aguayo Yabali Jefe Dpto. Talleres Unidad de Transporte ESSAP S.A.