TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Julio, 04 2025
Ref. Accesos/Mantenimiento.
OT: Servicio Mantenimiento.

Sistemas de control de accesos del edificio del Congreso Nacional;
Ciertos ajustes requieren de la reposición de equipos para el funcionamiento requeridos efectivo.

Hemos realizado una:

1. Revisión de lectores de proximidad
2. Revisión cerradura electromagnética
3. Revisión de sensores magnéticos en aberturas .
4. Re activación de Switch de puertos POE

Aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Recursos Físicos
Congreso Nacional

Cc/Dm
DMM/asa