4	1.100	Mano de obra por cambio de tornillo	Unid.	12
4	1.101	Ruleman.	Unid.	4
4	1.102	Mano de obra por cambio de ruleman.	Unid.	4
===	====	==========	=====	=====

Certifican

WALTER CASTRO **Fiscal Titular**	**VICTOR BARRIOS** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO				
Detalle del Bien o Servicio proveído				
Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
4	1	Mantenimiento de Tractor Valmet 68, N° de Orden MC 01, Cod. Pat. N° 103-03-79-0141		
4	1.49	Asiento de válvula de escape	Unid.	4
4	1.50	Mano de obra por cambio de asiento válvula de escape	Unid.	4
4	1.51	Casquillo de biela	Unid.	1
4	1.52	Mano de obra por cambio de casquillo de biela	Unid.	1
4	1.53	Casquillo de bancada	Unid.	1
4	1.54	Mano de obra por cambio de casquillo de bancada	Unid.	1
4	1.59	Plato de presión de embrague	Unid.	1
4	1.60	Mano de obra por cambio de plato de presión de embrague	Unid.	1
4	1.61	Disco de embrague	Unid.	1
4	1.62	Mano de obra por cambio de disco de embrague	Unid.	1
4	1.63	Ruleman empuje de embrague	Unid.	1
4	1.64	Mano de obra por cambio de ruleman de empuje de embrague	Unid.	1
4	1.67	Filtro de aceite de motor	Unid.	1
4	1.68	Mano de obra por cambio de filtro de aceite motor	Unid.	1
4	1.69	Filtro de combustible.	Unid.	1
4	1.70	Mano de obra por cambio de filtro de combustible	Unid.	1
4	1.71	Filtro de aire	Unid.	1
4	1.72	Mano de obra por cambio de filtro de aire	Unid.	1
4	1.73	Reparación de comando hidráulico.	Unid.	1
4	1.74	Mano de obra por reparación de comando hidráulico	Unid.	1
4	1.79	Bomba de agua.	Unid.	1
4	1.80	Mano de obra por cambio de bomba de agua	Unid.	1
4	1.87	Reparo de cilindro de dirección.	Unid.	1
4	1.88	Mano de obra por cambio de juego de reparo de cilindro de dirección.	Unid.	1
4	1.89	Buje guía.	Unid.	2
4	1.90	Mano de obra por cambio de buje guía.	Unid.	1
4	1.91	Tapa cilindro de dirección lado derecho.	Unid.	1
4	1.92	Mano de obra por cambio de tapa de cilindro de dirección lado derecho.	Unid.	1
4	1.93	Tapa cilindro de dirección lado izquierdo.	Unid.	1
4	1.94	Mano de obra por cambio de tapa de cilindro de dirección lado izquierdo.	Unid.	12
4	1.95	Bulón	Unid.	8
4	1.96	Mano de obra por cambio de bulón	Unid.	8
4	1.97	Biela de dirección	Unid.	2
4	1.98	Mano de obra por cambio de biela de dirección	Unid.	2
4	1.99	tornillo	Unid.	12

Walter Casino.