060200

Garden GRUPO

Asunción, 12 de Agosto de 2019

INFORME TECNICO

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

Presente

A continuación detallamos los trabajos realizados en taller al vehículo NEW SPORTAGE LX 2.0 FFV M/T 2WD, CHASSIS KNAPC817AF7747770, CHAPA: BUG984, que ingresó con KM 55208

Se realizo

Servicio de Mantenimiento de los 55.000km
Verificación y control de luces
Control de niveles
Control general

Se procedió al cambio de

Cantidad	Descripcion
1	FILTRO DE ACEITE 26300-35-504
1	FILTRO DE AIRE A/A
2	BIELETA ESTABILIZADOR
2	BUJE DE ESTABILIZADOR DELANTERO CENTRAL
2	BRAZO DE SUSPENSION TRASERA,RH
1	JGO PASTILLAS FRENO DEL
1	JGO DE PASTILLA DE FRENO TRAS
22.2	MANO DE OBRA POR HORA
0.72	ALINEACION/BALANCEO POR HORA
2	MATERIAL AUXILIAR
3	TRABAJO DE TORNERIA POR HORA
2.4	RECTIFICACION DE DISCOS POR HORA
1	PLACA DE PRESION (KNAPC-SPG-FLEX)
1	DISCO DE EMBRAGUE (KNAPC-SPG-FLEX)
1	COJINETE DE EMPUJE
1	BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	FLUIDO DOT4 500ML (KIA)
1	RETEN DE HOMOCINETICA RH
10	MANO DE OBRA POR HORA
2	MATERIAL AUXILIAR
4	ACEITE EXREMO SINTENTICO 5W30
2	BUJE PARRILLA 54584-2W-000
2	BUJE PARRILLA CHICO 54551-C5-000
2	FOCO PIOJO 12V5W
1	RETEN SALIDA HOMOCINETICA LH
1	ARANDELA DE PISTA

JUSTICIA ELECTORAL
Dirección de Transporte

EDGAR TORALES
Director de Transporte

Ing. Néstor Amarilla
Gerente de Servicios
Garden Automotores S.A.

RECIBÍ CONFORME

KIA NISSAN CHEVROLET Jeep CHRYSLER DODGE RAM mazda BMW Motorrad MINI MOPAR MOBIS