REIMPEX JAC

Informe Técnico

Asunto: Mantenimiento preventivo y correctivo.

Marca: JAC

Modelo: Refine M1

Chasis Nro.: LJ16AA3C7G7000478

Chapa: BZH 451

Km: 82.568

Comentario:

Se realizaron las verificaciones correspondientes acorde al procedimiento por lo que procedimos al los siguientes trabajos:

- Sellador/Cemento Gris: Para sellar la fuga que ocasionaba la perdida de aceite de la caja
- Reten de selector de Cambios : Por perdida de Aceite de caja

- Cambio de Rotulas Suspensión DER , IZQ: Desgaste Interno
- Servicio de Alineación: Por cambio de rotulas de suspensión
- Cambio de Buje de Barra Estabilizadora: Por desgaste
- Rectificación de Tambor de Freno: Las zapatas de frenos s encontraban con desgaste por lo cual a la hora del frenado dañaba el tambor
- Enfibrado de zapatas de freno: Desgaste
- Cambio de Junta Tapa Balancín: Perdida de Aceite Motor
- Desmontar /Montar Intercooler: Aceite en el interior de ella