Mantenimiento Preventivo

Mes: JUNIO Parte Nº: 83493

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 137667
Ruta: RUTA 5
Ref.:
Equipo Públicos

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asuncion - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			X
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.9	GUIAS / RIELES			X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 20/06/019
Hora Traslado:
Hora Llegada: 10.25
Hora Salida: 11.40

Cliente: Jorge Luis González E.
Firma:
Nombre:
Administrador Regional Mañanero
Dpto. Mantenimiento Area IV
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☒ Si ☐ Ver dorso

65

CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: JUNIO Parte Nº: 83498

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo:
Ruta: RUTA 5
Ref.:
Equipo Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº 121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			X
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.9	GUIAS / RIELES			X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 28/06/19
Hora Traslado:
Hora Llegada: 8.05 h
Hora Salida: 9.10 h

66

CLIENTE

Firma: Lic. Jorge Luis González E. Administrador Regional
Nombre: Dpto XIII - Amambay

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ ... - Tel./Fax: 495 772 - 449 183

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: JUNIO Parte Nº: 83497

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 137666
Ruta: RUTA 5
Ref.:
Equipo: Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-ia.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			X
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.9	GUIAS / RIELES			X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 28/06/2019
Hora Traslado:
Hora Llegada: 9.20
Hora Salida: 10.15

67

CLIENTE
Firma: Lic. Jorge Luis González E. Acompañante:
Administrador Regional
Nombre: Depto. XIII Amambay - Asc. PJC Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farías 613 - Tel./Fax: 496 772 - 449 983

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: JUNIO Parte Nº: 83496

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 143074
Ruta: RUTA 5
Ref.:
Equipo Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			X
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.9	GUIAS / RIELES			X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 28/06/019
Hora Traslado:
Hora Llegada: 14.00
Hora Salida: 15.10

68

Firma: Lic. Jorge Luis González C. — Administrador Regional Area IX
Nombre: Dpto. Xii - Amambay
Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 448 183

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo:
Ruta: RUTA 5 137668

Mes: JUNIO
Parte Nº: 83495
Ref.:
Equipo Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax : + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-ia.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			X
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GÔBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO				
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.9	GUIAS / RIELES			X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 28/06/19 / /
Hora Traslado:
Hora Llegada: 7:00
Hora Salida: 8:20

69

CLIENTE
Firma: Lic. Jorge Luis Gonzalez F.
Administrador Regional
Nombre: Dpto. XIII - Amambay - Area IX

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☒ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF MONARCA E.R.L. - Tte. Farina 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 163

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: JUNIO Parte Nº: 83494

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo:
Ruta: RUTA 5 143073
Ref.:
Equipo Público

thyssenkrupp
Avda Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			X
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.9	GUIAS / RIELES			X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 28/06/019
Hora Traslado:
Hora Llegada: 1945
Hora Salida: 13.40

70

CLIENTE
Firma: Lic. Jorge Luis González F.
Nombre: Administrador Regional
Dpto. XIII

Acompañante:

Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
No ☒ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAS MONARCA S.R.L. - Tel./Fax: 495 772 - 448 183

Escaneado con CamScanner

Lic. Indira Villalba
Coordinadora General
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

thyssenkrupp

SEÑORES:

FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Atención: Jorge Luis González

Remitimos Informe técnico para mantenimiento preventivo de los seis ascensores de vuestra institución.

Ascensor número 137666-137667-137668-137669-143073-143074

Ítem del contrato	Descripción del bien y/o servicio	Cantidad
1	Servicio de mantenimiento preventivo para todos los ascensores	
1.1	Mantenimiento y reparación del ascensor N°137666-agentes fiscales a la derecha	962.500
1.2	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137667-sala de imputados a la derecha	962.500
1.3	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137668-sala de imputados	962.500
1.4	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137669 agentes fiscales	962.500
1.5	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143073- publico central-lado izquierdo	962.500
1.6	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143074- publico central-lado derecho	962.500
	TOTAL	5.775.000

FECHA: 24/06/2019

FIRMA Y SELLO:

Cynthia Mendez Blanco
Jefa de Finanzas
Thyssenkrupp Elevadores SR

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L.
Mcal. López Nº 121 c/ Brasil

Lic. Jorge Luis González E.
Administrador Regional
Zona XIII - Pedro Juan Caballero - Area IX
24/06/19

ThyssenKrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mariscal López, 121 casi Brasil CP 1522

60

Escaneado con CamScanner