Anexo 19
Administrador de Contrato de Servicios
Acta de Conformidad de Servcios
Acta N° 06
Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 01/2023
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la Institición ID N° 424.029

En la ciudad de Asunción, República Del Paraguay, a los 22 días del mes de enero del 2024, en la sede de Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, ubicada en la calle 25 de mayo Nº 1091 c/ Brasil, el Administrador del Contrato, el Sr. Sergio Rotela, Director Administrativo, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, en representación de la SEDERREC, a los efectos de proceder al informe de conformidad de los servicios recibidos que se detallan a continuación:

ITEM	UNID	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
HYUNDAI TUCSON CHAPA BSC 791					
1		Aceite motor por litro -Hyundai Tucson	8	38.000	304.000
2		Filtro de Aceite-Hyundai Tucson	1	93.084	93.084
3		Filtro de Aire- Hyundai Tucson	1	141.317	141.317
4		Filtro de Combustible- Hyundai Tucson	1	157.250	157.250
5		Mano de Obra- (DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL 01 AL 04) - Servicio de mantenimiento preventivos o rutinarios para motor según frecuencia HYUNDAI TUCSON MODELO 2015 AUTOMATICO 4X4 (GRIS)	3	20.000	60.000
26		Sensor ABS de rueda del izq.- Hyundai Tucson	1	681.000	681.000
28		Sensor ABS de rueda tras.- Hyundai Tucson	1	704.000	704.000
29		Módulo hidraulico de ABS- Hyundai Tucson	1	3.000.000	3.000.000
30		Rotor sensor de ABS - Hyundai Tucson	1	568.834	568.834
32		Mano de obra p/ hora-(DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL 06 AL 31) - Serv. de mant. y repar. de sistema	4	20.000	80.000
63		Bendix de arranque- Hyundai Tucson	1	418.073	418.073
64		Rotor de arranque- Hyundai Tucson	1	379.362	379.362
65		Inducido de arranque - Hyundai Tucson	1	547.337	547.337
66		Jgo. de carbones- Hyundai Tucson	1	161.507	161.507
70		Ruleman de arranque-Hyundai Tucson	1	115.868	115.868
71		Porta Carbón- Hyundai Tucson	1	214.100	214.100
72		Bobina motor de arranque- Hyundai Tucson	1	576.195	576.195
73		Mano de obra p/ hora-(DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL 63 AL 72) - Serv. de repar. y mant. de Alternador.-HYUNDAI TUCSON MODELO 2015 AUTOMATICO 4X4 (GRIS).	3	20.000	60.000
180		Guardapolvos de homocineticas- Hyundai Tucson	2	190.659	381.318
181		Tulipas de homoc. lado caja- Hyundai Tucson	1	750.000	750.000

Sergio Rotela
Director Administrativo

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales

184		Homocinetica del.Hyundai Tucson	2	2.010.750	4.021.500
185		Retén de homocinética- Hyundai Tucson	2	148.884	297.768
195		Mano de obra p/hora-(DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL 170 AL 194) - Serv. de repar. y mant. de sistema	4	20.000	80.000
306		Sensor de presión common rall-Hyundai Tucson	1	1.507.234	1.507.234
307		Limitador de presión common rall - Hyundai Tucson	1	1.526.292	1.526.292
326		Mano de obra p/ hora- (DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL 295 AL 325) - Servicios de reparacion y mantenimiento de bomba de combustible-HYUNDAI TUCSON MODELO 2015 AUTOMATICO 4X4 (GRIS).	2	20.000	40.000
TOTAL					16.866.039

El Administrador de Contrato manifiesta que los servicios recibidos cumplen con la Especificaciones Técnicas requeridas por la Secretaria de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales.

Forman parte del presente Acta, Resolución N° 214/2023, Contrato N° 04/2023, Orden de Servicio N° 06 de fecha 16/01/2024 y el informe del servicio prestado del Proveedor.

En prueba de conformidad, se procede a la firma del presente documento, en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto

Sergio Rotela
Director Administrativo
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales

PROVEEDOR
Automecánica Tipian
RUC: 2.929.920-9
Tel: 510 [illegible] 729 329