TOYOTOSHI S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
Cliente: COMANDO DE LA FLOTA ARMADA NACIONAL
Nº. Orden: 441653
Vehículo: 8AJFB8CD401595686 — 115.225
Modelo: HILUX 4X4 D/C 2.4 — Chapa: AABE617
Fecha: 1/8/2024 — Color: PLATA

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

Cantidad	Unidad de Medida	Descrpción
7	Unidad	Servicio de Cambio de Aceite por litro
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Servicio de cambio de Filtro de Aire
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Servicio de Cambio de Filtro de Aceite
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Servicio de cambio de Filtro de Combustible
1	Unidad	Mano de Obra
6	Unidad	Servicio Cambio Aceite de Caja
1	Unidad	Mano de Obra
2	Unidad	Servicio de cambio de Aceite Diferencial por litro
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Servicio de Cambio de Pastilla de Freno
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Cambio de Buje Parrilla
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Cambio de Buje Estabilizador
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Servicio de Cambio de Foco Luz Alta y Baja
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Servicio de Cambio de Fibra de Freno trasero, ambos lados
1	Unidad	Mano de Obra

.....
Asesor de Servicios
Soledad Monges

SOLEDAD MONGES
Supervisor Administrativo
Dpto. Servicio - Div. Post Venta
Toyoteshi S.A.

TOYOTOSHI S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS
Cliente: COMANDO DE LA FLOTA ARMADA NACIONAL
Nº. Orden: 441651
Vehículo: 8AJHA3FS900512218
Modelo: FORTUNER SRV 2.8 AUT.
Fecha: 1/8/2024

Kilometraje: 103.660
Chapa: HEK628
Color: PLATA

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

Cantidad	Unidad de Medida	Descrpción
7	Unidad	Servicio de cambio de aceite motor por litro
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Servicio de cambio de filtro de aire
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Servicio de Cambio de filtro de aceite
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Servicio de cambio de Filtro de Combustible
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Servicio de rectificación de Disco de Freno ambos lados, mano de obra
2	Unidad	Servicio de cambio de Aceite diferencial por litro
2	Unidad	Servicio de cambio de Juego de Reparación de Cilindro de Freno trasero
2	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Servicio de cambio de Buje Amortiguador
1	Unidad	Mano de Obra

.....
Asesor de Servicios
Soledad Monges

SOLEDAD MONGES
Supervisor Administrativo
Dpto. Servicio - Div. Post Venta
Toyotoshi S.A.