Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 26 de agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 098/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la NISSAN FRONTIER con Chapa HFT536, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
9.1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO**	
9.1.17	CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA (incluye mano de obra)	2
9.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
9.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
9.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
9.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
9.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
9.3.9	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR (incluye mano de obra)	1
9.3.2	CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION (incluye mano de obra)	2
9.6	**REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO**	
9.6.18	CAMBIO DE BUJE TENSOR	8
9.6.20	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	2
9.6.34	CAMBIO DE TAQUEADORES	2
9.6.6	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	2
9.6.14	CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1
9.6.3	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1
9.8	**REPARACION SISTEMA EMBRAGUE**	
9.8.16	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL	1
9.8.17	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	1
9.8.18	CAMBIO DE HORQUILLA	1
9.8.19	CAMBIO DE RULEMANES	1

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE