INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	AGRUPACION FOPE	
FECHA:	19/07	ORDEN DE SERVICIO Nº: 02

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.3	Juego de Reparación de mordaza de freno	1
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.4	Cilindros de frenos tras.	2
1.8	Bomba central de freno	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	2
1.13	Rectificación de discos de freno	2
1.15	Rectificación de tambores de fr tras	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.36	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	MANO DE OBRA	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
8.1	Cremallera de dirección	1
8.4	Muñequin	2
8.20	Alineación y balanceo	1
8.21	MANO DE OBRA	1
9.16	Agua refrigerante c/aditivo	1
9.22	Tapa radiador	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	MANO DE OBRA	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	MANO DE OBRA	1
13.1	Plato de presión	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.6	rulemán Piloto	1
13.8	Tornillos de volante	8
13.10	Rectificación de corona volante	1
13.18	Mano de Obra	1
15.3	Grilletes de elásticos	2
15.12	Buje elástico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HCT100726
CHAPA Nº:	EAH 325
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Eugenio G. Espinoza Delgado
Suboficial MGAP
Jefe de Adquisiciones
Act. 10 Operaciones Contra Grupos Criminales

MARIO R. BALBUENA J.
Suboficial Inspector P.S.
Fiscalizador