INFORME TECNICO

FECHA: 25/07/2024

INFORME TÉCNICO DE CCTV N.º 045– 2024 – CN

Servicio de asistencia de urgencia al Sistema de CCTV de la sede del Congreso Nacional

1. **SITUACION DEL CASO**
   Posterior a un corte de Fibra Óptica ya no se visualizaban algunas cámaras del exterior del precio del C.N. por lo que no se lograba la operación optima del sistema.

2. **SEDE**
   Congreso Nacional

3. **RELATORIO DEL SERVICIO**
4. Se llevaron a cabo los siguientes servicios de urgencia correctiva:

   a) Se realizó una revisión física de los cables de fibra óptica para identificar posibles daños visibles como fisuras, torceduras o desgaste en el recubrimiento.

5. **CONCLUSIONES**

Se llevó a cabo la asistencia de urgencia, con la finalidad de garantizar la operación óptima de la infraestructura tecnológica existente en la sede del Congreso Nacional.

Guillermo Martins
VGO INGENIERIA

VGO INGENIERIA

6. **APROBACION**

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

Ing. Sebastián Romero
Jefe de
Mantenimiento

Asunción, 25 de JULIO del 2024