essap ▪ GOBIERNO ▪ NACIONAL Paraguay de la gente

UNIDAD DE TRANSPORTE

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

## UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLERES

# Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

**Sub Referencia:** **Orden de Servicio Nº 05/2022**

**Contrato Nº 26/2022** **TALLER R.C. _ ID Nº 404.457**

**Fecha: 02/08/2022**

| MARCA/MODELO | CHAPA Nº | GERENCIA |
|---|---|---|
| FORD CARGO | BPG-328 | GERENCIA DE REDES ASUNCION Y AREA METROPOLITANA |

## DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 32.1 | Correa pk | 1 |
| 32.13 | Reten bancada motor | 1 |
| 34.1 | Plato de presion. | 1 |
| 34.4 | Disco de Embrague. | 1 |
| 34.5 | Cojinete de Embrague | 1 |
| 34.9 | Rectificacion Corona Volante. | 1 |
| 34.12 | Mano de obra reparacion de embrague | 1 |
| 36.6 | Juego de reparo Perno Punta Eje. | 2 |
| 36.7 | Brazo largo de direccion | 1 |
| 36.11 | Retenes de masa delantera | 2 |
| 36.12 | Retenes masa trasera | 2 |
| 37.3 | Fibra de freno delantero | 2 |
| 37.4 | Fibra de freno trasero | 2 |
| 37.12 | Diafragma de pulmón de freno trasero | 2 |
| 37.17 | Rectificacion de tambores de freno delantero. | 2 |
| 37.18 | Rectificacion de tambores de freno trasero. | 2 |
| 37.28 | Mano de obra de reparacion de freno | 1 |
| 38.9 | Grillete de elástico | 2 |
| 38.10 | Mano de obra reparacion de suspenslón | 1 |
| | | |
| | | |

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Teléf.: 901 960

Sr. Hilario Aguayo Yahari
Jefe Dpto. Talleres
Unidad de Transporte
ESSAP S.A.

Lic. Blas A. Azuaga O.
Jefe Unidad de Transporte
ESSAP S.A.