Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 25 de agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 094/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la MITSUBISHI L200 con Chapa EAG678, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
9.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
9.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
9.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
9.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
9.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
9.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
9.3.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (incluye mano de obra)	1
9.3.2	CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION (incluye mano de obra)	2
9.8	**REPARACION SISTEMA EMBRAGUE**	
9.8.5	REPARACI?N DE PLATO DE PRESION	1
9.8.6	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1
9.8.7	CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE	1
9.8.8	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1
9.8.18	CAMBIO DE HORQUILLA	1
9.8.19	CAMBIO DE RULEMANES	1
9.8.20	ENCAMISADO DE TUNEL DIFERENCIAL	1
9.8.21	ACTUADOR DE EMBRAGUE	1
9.8.22	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EMBRAGUE	1
9.6	**REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO**	
9.6.17	CAMBIO DE CREMALLERA	1
9.6.24	CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	2
9.6.10	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	2
9.6.6	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA	2
9.6.2	CAMBIO DE BANDEJA DE SUSPENSI?N	1
9.6.15	CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1
9.6.14	CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERO (MASA COMPLETA)	1
9.13	SERVICIOS DE PROVISION / MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS	
9.13.2	Provisi?n y colocaci?n de snorkel	1

Joaquín Ortigoza

Lic. Joaquin Ortigoza
Encargado de Licitaciones