PLANILLA DE CONTROL-RUTINA DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

INFORME Nº: 04/2021

CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES-PLURIANUAL con ID:385338			
ASCENSOR Nº	**44682**	Contrato Nº	**175/2020**
FECHA:	**14-10-2021**	HORA DE INICIO	**14.00**
TECNICO:	**Neri Ojeda**	HORA DE ENTREGA	**16.00**

DETALLE DE TRABAJO REALIZADO

Mantenimiento Preventivo para Ascensor Marca Atlas	**Unidad**	**EVENTO**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total IVA incluido**
INSPECCION, LIMPIEZA DE MECANISMOS ELECTRICOS EN LA SALA DE MAQUINAS	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
INSPECCION, REGULACION LIMPIEZA DE MECANISMOS MHIDRAULICOS EN LA SALA DE MAQUINAS	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MECANISMOS DENTRO DEL POZO DEL ASCENSOR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
INSPECCION, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE ARTICULACIONES	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
INSPECCION LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MECANISMOS ELECTROMECÁNICOS EN LA CABINA	Unidad	EVENTO	1	143.000	143.000
INSPECCION LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MECANISMOS DE LAS PUERTAS DE LOS PISOS	Unidad	EVENTO	1	57.000	57.000

Firma por HOLLER

JOSE MIGUEL RAMIREZ REYES
Suboficial Superior P.S.
Jefe Mantenimiento General

FIRMA POR HOSPITAL DE POLICIA
ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC
0068540

Fecha de emisión: 14 / 10 / 2021

Cliente: HOSPITAL DE POLICIA

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ]

INSTALACION NRO: 44682

ORIGEN DEL RAC

Cliente [ ] Diurno: 07:30 a 19:30 [Y]
Oficina [ ]
Radiomensaje [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

SOLICITADO EL:

ATENDIDO EL:

MOTIVO:

PREVENTIVO [ ] URGENCIA [ ]
CORRECTIVO [Y] OTROS [ ]

Inició ___ HORAS
Finalizó ___ HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI [Y] NO [ ] FUNCIONA: SI [1] NO [ ]

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
- El ascensor pasó de nivel en extremo inferior.
- Renivelamiento manual para normalizar funcionamiento del ascensor.

~~MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES~~
- Limpieza de contacto de relés 002 y 701.

Técnico
Fecha: 14 / 10 / 2021
Firma:
Aclaración: Norberto Quintana

Encargado
Fecha: / /
Firma:
Aclaración: OSMAR O. SOSA MEIRA
Oficial Segundo P.S.
Jefe Mantenimiento General

POLICIA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 876 - Telefax 490 994