AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual		**Orden de Servicio N° 120/20**	
Obra: Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de las Oficinas de la DINAPI - Plurianual		**Fecha de terminación:** 24 - 11 - 2020	
Item	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**
PINTURA DE FACHADA DEL EDIFICIO DE LA DINAPI			
Fachada sobe la calle España			
3.6	Pintura Látex para exterior.	m2	268,85
Fachada sobe la calle Estados Unidos			
3.6	Pintura Látex para exterior.	m2	184,78
Pintura de puertas			
3.17	Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	m2	13,44
Traslado de TV en el salón Principal			
4.14	Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 2 MM.	ml	50
4.40	Embutido de Cables del sistema eléctrico, telefónico o datos exernos (incluye caños corrugados, revoque y pintura de la zona afectada)	ml	80
2.3	Cambio, provisión y colocación de cielorraso de yeso y chapa con estructura metálica de soporte correspondiente.	m2	2
Pintura en acceso a Recepción			
3.5	Pintura Látex para interior.	m2	28
Iluminación de fachada			
4.15	Cambio, provisión y colocación de CABLE ELECTRICO DE 4 MM.	ml	50
4.40	Embutido de Cables del sistema eléctrico, telefónico o datos exernos (incluye caños corrugados, revoque y pintura de la zona afectada)	ml	17

Ing. Víctor Ayala Perdomo
AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa
Contacto: victor.ayala71@hotmail.com
TEL: 021 931 867

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
ROBERTO E. BERNAL
Dpto. de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

CEL: 0984 856 118