J.P. Automecanica y Torneria

Km. 14 Monday - Ruta Nº: 7 Gaspar Rodríguez de Francia

Fecha: 24 de junio de 2021
ID. No. *392998*

SEÑORES:
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
PRESENTE

Yo Juan de Dios López en representación de la empresa JP. AUTOMECANICA Y TORNERIA, declaro bajo fe de juramento que mediante el presente informe daré cumplimiento total de los trabajos en el marco del Contrato suscripto para los Servicios de Mantenimiento de Vehículos Institucionales de la Facultad de Ingeniería Agronómica, según ID. No. *392998*.

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad
1	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor VEHÍCULO: AUTOMOVIL CHEVROLET CORSA	
1.1	Cambio de filtro de Aire	2
1.2	Cambio de filtro de combustible	2
1.3	Aceite	2
1.4	Cambio de filtro de aceite	2
2	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión VEHÍCULO: AUTOMOVIL CHEVROLET CORSA	
2.1	Cambio dejuego de bujes inferior de parrilla izquierdo -derecho	2
2.2	Cambio dejuego de bujes inferior de parrilla izquierdo -derecho	2
2.3	Cambio de ruleman delantero izquierdo-derecho	2
2.4	Cambio de juego de buje estabilizador	2
3	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección VEHÍCULO: AUTOMOVIL CHEVROLET CORSA	
3.1	Cambio de terminal muñequin direccion izquierdo-derecho	2
3.2	Reparo bomba hidráulica dirección	2
4	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno VEHÍCULO: AUTOMOVIL CHEVROLET CORSA	
4.1	Cambio de juego de zapatas de freno izquierdo-derecho	2
4.2	Cambio de juegro fibra trasera	2
4.3	Cambio de juego de pastilla de freno delantero izquierdo-derecho	2
4.4	Cambio de juego de caños flexibles	2
4.5	Cambio de disco delantero	2
4.6	Cambio de disco trasero	2
5	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor VEHICULO CAMIONETA S10 CHEVROLET	
5.1	Cambio de filtro de aire	4
5.2	Cambio de filtro de combustible	4
5.3	Cambio de filtro de aceite	4
5.4	Aceite	6
6	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión VEHICULO CAMIONETA S10 CHEVROLET	
6.1	Cambio dejuego de bujes inferior de parrilla izquierdo -derecho	4
6.2	Cambio dejuego de bujes inferior de parrilla izquierdo -derecho	4
6.3	Cambio de ruleman delantero izquierdo-derecho	4
6.4	Cambio de juego de buje estabilizador	4
7	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección VEHICULO CAMIONETA S10 CHEVROLET	
7.1	Cambio de terminal muñequin dirección izquierdo-derecho	4
7.2	Reparo bomba hidráulica dirección	4
8	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno Automóvil Gol Sedan	
8.1	Cambio de juego de zapatas de freno izquierdo-derecho	2

Juan de Dios López
JP AUTOMECANICA
RUC. 1376546-9
Cel 0983-318808
Minga guazu PY

J.P. Automecanica y Torneria

Km. 14 Monday - Ruta Nº: 7 Gaspar Rodríguez de Francia

8.2	Cambio de juegro fibra trasera	2
8.3	Cambio de juego de pastilla de freno delantero izquierdo-derecho	2
8.4	Cambio de juego de caños flexibles	2
8.5	Cambio de disco delantero	2
8.6	Cambio de disco trasero	2
9	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión Automóvil Gol Sedan	
9.1	Cambio dejuego de bujes inferior de parrilla izquierdo -derecho	2
9.2	Cambio de juego de rotula inferiro izquierdo-derecho	2
9.3	Cambio de ruleman delantero izquierdo-derecho	4
9.4	Cambio de juego de buje estabilizador	4
10	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección Automóvil Gol Sedan	
10.1	Cambio de filtro de aire	4
10.2	Cambio de filtro de combustible	4
10.3	Aceite	4
11	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor Automóvil Gol Sedan	
11.1	Cambio de filtro de aire	4
11.2	Cambio de filtro de combustible	4
11.3	Aceite	6
11.4	Cambio de filtro de aceite	4
12	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague Automóvil Gol Sedan	
12.1	Cambio de cojinete de empuje	2
12.2	Cambio de disco de embragues	2
12.3	Cambio de plato de presión	2
12.4	Reparo de bomba central de freno	2
13	Mantenimiento y reparación de tractor agrícola Massey Fergusson	
13.1	Manguera	1
13.2	Bombín de combustible	2
13.7	Filtro embrague (PARTE DE PAGO DEL ITEN 13,7)	1

JP AUTOMECANICA
RUC. 1376546-9
Cel 0983-318808
Minga guazu PY

Juan de Dios Lopez Torres

JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
PROPIETARIO

J.P. Automecanica y Torneria

Km. 14 Monday - Ruta Nacional - PY02 Mariscal José Félix Estigarribia

Fecha: 18 de noviembre de 2021
ID. No. *392998*

SEÑORES:
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
PRESENTE

Yo Juan de Dios López en representación de la empresa JP. AUTOMECANICA Y TORNERIA, declaro bajo fe de juramento que mediante el presente informe daré cumplimiento total de los trabajos en el marco del Contrato suscripto para los Servicios de Mantenimiento de Vehículos Institucionales de la Facultad de Ingeniería Agronómica, según ID. No. *392998.*

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad
13	**Mantenimiento y reparación de tractor agrícola Massey Fergusson**	
13.3	Filtro de aceite motor	4
13.4	Aceite	3
13.5	Filtro de aire primario	1
13.6	Filtro de aire secundario	1
13.7	Filtro embrague (CANCELACION DE PAGO DEL ITEN 13,7)	1

Juan De Dios Lpz

JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
PROPIETARIO

JP AUTOMECANICA
RUC. 1376546-9
Cel 0983-318808
Minga guazu PY