MN SERVICE

de Marcos A. Núñez Yampey

- SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS DE OFICINA.
- COMPRA - VENTA - ALQUILER
- INSUMOS Y REPUESTOS.

Battilana N° 1480 y Honduras
Cel.: (0981) 592 695 - Tel.: (021) 206 876
m_nservice@hotmail.com
Asunción - Paraguay

Timbrado N°: 14617384
Fecha Inicio vigencia: 28/01/2021
Fecha fin vigencia: 31/01/2022
RUC.: 694.641 - 0

NOTA DE REMISIÓN

N° 001-001 0000002

Fecha de Emisión: 11-08-2021

Nombre o Razón Social: IPTA — CI o RUC del Destinatario: 80063744-5
Domicilio: Ite Rocholl e/Av. del Chaco

Motivo de Traslado: Entrega de equipo — Comprobante de Venta: — Comprobante de Venta N°:
N° de Timbrado: — Fecha de Expedición:
Fecha de Inicio de Traslado: 11-08-2021 — Fecha estimada de término del traslado: 11-08-2021
Dirección del punto de partida: Battilana 1480 — Ciudad: Asuncion — Dpto.: Central
Dirección del punto de llegada: Ite Rocholl e/Av. del Chaco — Ciudad: Asuncion — Dpto.: Central

Kilómetro estimado de Recorrido:
Cambio de fecha del término de traslado y/o punto de llegada
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo de transporte: Toyota
N° Registro Único del Automotor (RUA): — N° Registro Único del Automotor (RUA) Remolque

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social del conductor: Marcos Nuñez
Domicilio: Peru e/ Alcorta — RUC o C.I.C.: 694641

Cant.	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA / Incluir Cantidad o Porcentaje de tonelada de quiebra o merma / Datos de relevancia de la Mercadería
01		Kit de Fusor
01		Mano de Obra - Kit de Fusor
01		Kit de Cilindro.
01		MANO de obra - Kit de Cilindro
		Fotocopiadora Brother DCP-8085DN cod. Pat. Nº
		23.27.07.01.01.0014 IPTA - CAACUPE

Firma Receptor: — Aclaración: Elena Fill — RUC o C.I.: 4292016

de Renato R. Agüero L. - RUC: 5.512.544-1 / 4ta. Pyda. N° 166 c/ Nstra Señora de la Asunción - Cel.: (0981) 405 127 / (0961) 190 960
Email: imprentapoly@hotmail.com / Hab. N° 2218 - 01 Tal 50x4 del 0000001 al 0000050 - Enero 2021

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS / PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION

PARA USO EN LA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del Llamado	**Contratación Directa Nº 03/2021 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras" Contrato Abierto Plurianual** **ID Nº 396.111**
Contrato Nº	**012/2021**
Proveedor	**MN SERVICE de Marco Antonio Nuñez Yampey**
Lugar y Fecha	**Oficina Gestión Avda. Aviadores del Chaco esq/ Tte 1° Carlos Rocholl Asunción – Páraguay.** 11 / 08 / 2021

Listado de Bienes y/o Servicios

N° de Ítem	Descripción	Forma de Presentación	Cantidad
Fotocopiadora BROTHER DCP 8080 DN; **23.22.02.01.01.00014; IPTA – Caacupe**			
1.1.4	KIT DE FUSOR	EVENTO	1
1.1.5	MANO DE OBRA – KIT FUSOR	EVENTO	1
1.1.2	KIT CILINDRO	EVENTO	1
1.1.3	MANO DE OBRA – KIT CILINDRO	EVENTO	1

Observación: Los servicios técnicos para el mantenimiento y reparación de los equipos de fotocopiadora, otorgados por la firma **MN SERVICE de Marco Antonio Nuñez Yampey**, fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones del llamado de referencia. Las mismas cumplen con todo lo mencionado en el pliego y contrato correspondiente. Se aclara que han sido aprobadas las pruebas de funcionamiento correspondiente por parte de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, LAS PARTES, firman el presente ACTA DE RECEPCION, en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

MN SERVICE

Representante
MN SERVICE
PROVEEDOR

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación – IPTA

Representante
Dirección TIC´s
IPTA

MN SERVICE

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS DE OFICINA.
COMPRA – VENTA – ALQUILER - INSUMOS Y REPUESTOS

Battilana N° 1.482. c/ Honduras
Cel.: 0981-592-695
m_nservice@hotmail.com
Barrio Vista Alegre
Asunción – Paraguay

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO – USO INTERNO N° 00165

CLIENTE: **Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria**	RUC:	FECHA: 11-08-2021
DIRECCION:		TEL:
		FAX:

COPIADORA ☐ FACSIMIL ☐ IMPRESORA ☐ CALCULADORA ☐ COMPUTADORA ☐ OTROS ☐

MODELO: **BROTHER DCP-8080DN**	COD. PAT.: 23.22.02.01.01.0014
LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO:	CONTADOR DE COPIAS REPORTADO:

GARANTIA ☐ RENTA ☐ CONTRATO ☐ FACTURABLE ☐ OTROS ☐

CONTADOR AL EMPEZAR	CONTADOR AL TERMINAR	HORA AL ENTREGAR

CANT.	DESCRIPCION
01	Kit de fusor
01	Mano de obra – kit de fusor
01	Kit de cilindro
01	Mano de obra – Kit de cilindro

OBSERVACIONES: FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE CAACUPE.-

MN SERVICE
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Elena 6/11

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Providencia N° 33/2021

Referencia: MEI N° de Exp. 88-930/2021 – SOLICITUD REPARACION DE FOTOCOPIADORA.

A la Dirección Administrativa,

Se remite adjunto al presente el presupuesto proveído por la empresa MN SERVICE, aprobado para la reparación de una fotocopiadora Brother DCP 8080 DN con C.P N° 23.22.02.01.01.0014 perteneciente al IPTA – CIHB.

Al respecto, el mismo se encuentra conforme a los precios y los importes a pagar por los bienes y/o servicios previstos en la cláusula 6. del Contrato N° 12/2021 ID 396.111

Asunción, 03 de agosto de 2021.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación – IPTA

Ing. Hugo Carrillo, Director
Dirección de Tecnología de la información y Comunicación

Nota DA Nº 534/2021

Asunción, 10 de agosto de 2021.-

Señores
MN Service
Marcos Antonio Núñez Yampey, ***Representante Legal***
Dirección: Battilana N° 1480
Teléfono: 021-206-875
Email: m_nservice@hotmail.com
Presente

REFERENCIA: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CD N° 03/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS"-CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL, POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS– ID Nº 396.111

Me dirijo a Ustedes, dentro del marco de la referencia, a fin de informar la aprobación del presupuesto de los equipos informáticos, que se mencionan a continuación

N° de Ítem	Descripción del Equipo a ser Reparado	Código Patrimonial	Ubicación del Equipo	Monto del Presupuesto
1	FOTOCOPIADORA BROTHER DCP 8080 DN	23.22.02.01.01.0014	IPTA-CAACUPE	1.440.000 Gs.

Presentación y Plazo según contrato.

Ante cualquier consulta, favor comunicarse con la ***Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC´s)*** *con el* ***Ing. Hugo Carrillo*** *al Cel. 0981-264-965, o la* ***Sra. Brenda Arrúa*** *al Cel. 0971-767-080*

Atentamente.

Marcos Nuñez
MN SERVICE

Abg. NADIA NOGUEZ, Directora
Dirección Administrativa IPTA

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN
FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS DE OFICINA.
COMPRA – VENTA – ALQUILER - INSUMOS Y REPUESTOS

MN SERVICE

Battilana N° 1.482. c/ Honduras
Cel.: 0981-592-695
m_nservice@hotmail.com
Barrio Vista Alegre
Asunción – Paraguay

R.U.C. N° 694641-0

NOTA DE PRESUPUESTO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N° 03503

Señor(es): INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA — Fecha: 26/07/2021
Dirección:
Tel/Fax.:

Cant.	Descripción de Servicios y/o Mercaderías	Precio Unit. Repuestos Iva Inc.	Precio Unit. Mano de Obra Iva Inc.	Precio Total. Iva Inc.
01	Kit de fusor	960.000.-		960.000.-
01	Mano de obra – kit de fusor		80.000.-	80.000.-
01	Kit de cilindro	360.000.-		360.000.-
01	Mano de obra – Kit de cilindro		40.000.-	40.000.-
	TOTAL:			**1.440.000.-**

Obs.: Fotocopiadora Brother DCP-8080dn con Cód. Pat. N°: 23.22.02.01.01.0014 correspondiente a CAACUPE.-

Forma de Pago: Contrato — **Validez de la Oferta:** 05 DIAS.-

MN Service

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Brenda de Jesús Arrúa C.
Jefa
Dpto. de Redes y Comunicaciones

MN SERVICE

SERVICIO ESPECIALIZADO EN FOTOCOPIADORA
Y EQUIPOS DE OFICINA EN GRAL.
COMPRA – VENTA Y ARRENDAMIENTOS

Battilana nro. 1480
Cel.: 0992-206-026
Tel: 206-876
r_nservice@hotmail.com
Asunción – Paraguay

SERVICIO TÉCNICO

ORDEN DE REPARACIÓN – USO INTERNO

N° 00273

Cliente IPTA Fecha: _____

Dirección Aviadores c/ Tte Carlos Rockoll

Teléfono _____ Hablar con _____

Máquina Fotocopiadora Serie N° B1J665314

Marca Brother Modelo DCP-8080dn cod.Pat: 23-02-02-01-01-0014

Servicio Retiro de equipo para verificacion y presupuesto.

Accesorios sin cable power

CONDICIONES INDISPENSABLES: 1- El equipo entregado para su reparación solo será devuelto con la presentación de la Orden de Trabajo. En caso del extravío de la misma sólo se hará entrega del equipo cuyo nombre figure en la Orden de Trabajo.

2- El cliente deberá retirar el equipo ingresado en el taller MN Service, en el plazo de 72 horas de haber recibido la comunicación de la reparación del mismo o la imposibilidad de realizarla, o al no haber aceptado el presupuesto de reparación.

3- En cualquier caso y sin necesidad de comunicación previa, si el cliente no procede a retirar el equipo dentro de un plazo máximo de noventa (90) días a contar desde la fecha de suscripción de la orden de trabajo el cliente perderá el derecho a reclamar posteriormente el equipo, constituyéndose en el único responsable por la pérdida del mismo, en virtud a la persona jurídica del abandono reglada por los Arts. 1954 último párrafo y 2029 del Código Civil.

4- La firma de la Orden de reparación implica que el cliente acepta las condiciones del servicio indicada más arriba.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
MARCOS NUÑEZ

Recibido por MN Service.
Elena Gill 26/07/2021

Nota DA Nº 490/2021

Asunción, 26 de julio de 2021.-

Señores
MN Service
Marcos Antonio Núñez Yampey, ***Representante Legal***
Dirección: Battilana N° 1480
Teléfono: 021-206-875
Email: m_nservice@hotmail.com
Presente

REFERENCIA: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CD N° 03/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS"-CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL, POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS– ID Nº 396.111

Me dirijo a Ustedes, dentro del marco de la referencia, a fin de solicitar la asistencia técnica para la revisión de equipos de fotocopiadoras, que se mencionan a continuación:

N° de Ítem	Descripción del Equipo a ser Reparado	Código Patrimonial	Ubicación del Equipo
1	FOTOCOPIADORA BROTHER DCP 8080 DN	23.22.02.01.01.0014	IPTA-CAACUPE

Presentación y Plazo según contrato.

Ante cualquier consulta, favor comunicarse con la ***Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC´s)*** *con el* ***Ing. Hugo Carrillo*** *al Cel. 0981-264-965, o la* ***Sra. Brenda Arrúa*** *al Cel. 0971-767-080*

Atentamente.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Dirección Administrativa

Abg. NADIA NOGUEZ, Directora
Dirección Administrativa IPTA

MN SERVICE

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
Secretarìa General

MESA DE ENTRADA INTERNA - (MEI)
CARATULA

Nº Expediente: 88 930 2021

Dependencia: DIRECCION TIC's

Fecha de Presentacion: 23/07/2021

Recurrente: DIRECCION TIC's

Referencia: **Tipo de Expediente:** *NORMAL*

SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA.

Hora: 11:21:52 **Fecha:** 23/07/2021 **Aclaracion:** Fernabill

MEMORANDUN DTICS N° 68/2021

A : **Abg. Nadia Naime Noguez**, Directora
Dirección Administrativa

DE : **Ing. Hugo Carrillo,** Director
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación –TIC´s

REF : Solicitud de reparación

FECHA : 23/07/2021

Por el presente, me dirijo a usted a fin de solicitar la reparación de la siguiente fotocopiadora, esto en atención al Contrato vigente para "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras", con la firma **MN SERVICE.**

Equipo	Marca/Modelo	Código Patrimonial	Dependencia del Equipo
FOTOCOPIADORA	Brother DCP 8080DN	23.22.02.01.01.0014	IPTA – Caacupé

Atentamente.

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Financiera
Departamento de Patrimonio

CONSULTA DE BIENES

Entidad	23 22	INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA	**ROTULADO**
Unidad Jeraquica	02	DIRECCION GRAL. DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION	**14**
Repartición	01	DIRECCION DE CENTROS DE INVESTIGACION Y CAMPOS EXP.	
Dependencia	01	CENTRO DE INVESTIGACION HERNANDO BERTONI	

Fecha de Incorporación	07/11/2011	**Valor de Incorporación**	5.638.000
Valor Revaluado a la Fecha	7.695.804	**Valor Neto**	1.462.203

Cuenta Mayor	**26104**	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Sub Cuenta	**1**	MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA
Analítico 1	**13**	APARATOS DE FOTOCOPIADORA
Analítico 2		

Descripción:	***FOTOCOPIADORA, MARCA BROTTER, MOD. DC 8080 DN***
SERIE N°	***U62269B1J66-5314***

ESTADO *REGULAR*

Cédula Original	*23-22-02-01-01-0014*	**Mov. Original:**	
Origen	*COMPRA*	**Fecha de Movimiento**	07/11/2011
Cód. de Movimiento			

SE HALLA UBICADO EN:	**ULTIMO RESPONSABLE**
CIHB	*ING. AGR. LIDIA PEDROZO*

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Bienes e Inmuebles – Área Bienes e Inmuebles

ENCARGADA DE BIENES E INMUEBLES
Claudia K. Alice
Encargada
Área de Bienes e Inmuebles

Abg. Carlos F. Nogues Abente
Jefe Dpto. Patrimonio
IPTA
Jefe de Patrimonio

MAINTENANCE

DCP-8080DN Serial No.=B1J665314 Model=8C5-D11 Country=0036 SW CheckSum=A1
Main ROM: Ver.S U1106131043 ROM ChkSum: FA95 NG00 0000 01
Sub ROM: Ver.1.04 P1110261436 RTC Check: OK OKNG 000000
Demo ROM: D0904201434 RTC BackUp: OK 0000000000000000
Boot ROM: B0902250945 Before BackUp: 00:00 0012000020000000 00000002
Tamaño RAM = 64Mbytes After BackUp: 00:00
USB Prod.ID: 0218

Vida útil restante de:

*Cartucho de tóner: 99% **Unidad de tambor: 24990 (100%)
Kit AP MU: 50000 (100%) Kit 1 AP: 99998 (100%)
Unidad de fusor: 99998 (100%) Unidad láser: 99998 (100%)

<Estado dispositivo>
Cómputo páginas totales: 2
Copy Count: 0
PC-Print Count: 2
List/FAX Count: 0

***Average Coverage(Total): 3.51%
***Average Coverage(Current)*: 3.51%

<Drum Information>
Drum Page Count: 10
Drum Count: 110

<Total pgs impresas>
Bandeja 1: 2
Band MP: 0
Dúplex: 0

<Total pgs impresas>
A4/Carta: 2
Oficio/A4 largo/Folio: 0
B5/Ejecutivo: 0
Sobre: 0
A5: 0
Otros: 0

<Total pgs impresas>
Normal/Fino/Reciclado: 2
Grueso/Más grueso/Bond: 0
Sobre/Sobre grueso/Sobre fino 0
Transparencia: 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Total de atascos de papel: 1>
Atasco band. MP: 0
Atasco bandeja 1: 1
Atasco interno: 0
Atasco trasero: 0
Atasco dúplex: 0

<Power On Time: 1 hours>
<Power On Count: 4>

<Hstrial errores (últimos 10)>
1: 8A:Atasco bandeja 1 01/01/10 00:01
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

<Recuento de sustituciones>
Cartucho de tóner: 0 00/00/00
Unidad de tambor: 0
Kit AP MU: 0
Kit 1 AP: 0
Unidad de fusor: 0
Unidad láser: 0

<Total pgs impresas>
Current Toner: 2
Previously Used Toner: 0

<Scan Count>
Total SX Page Count: 0
Total FB Page Count: 1
ADF JAM SX: 0

<Developing Bias: 395V>

<Engine Sensor Log>
KO: 000000/000000 MN: 000000/000000
RS: 000000/000000 EJ: 000000/000000

<Temperature/Humidity>
Temperature: 0 degrees(C) Humidity: 0%

* La vida útil restante variará según el tipo de documentos que imprima
** Con base a impresión en tamaño A4/Carta.
*** Cobertura estimada