Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

Informe Técnico

Lic. Gustavo Palmerola
Jefe de la Sección Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Ñeembucú.
Pilar – Paraguay

Ref.: Informe Técnico conforme Orden de Servicio Nro. 209 de fecha 04 de diciembre de 2019.

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el fin de presentar el Informe Técnico por los trabajos realizados conforme con Orden de Servicio Nro. 209, de fecha 04 de diciembre de 2019, en el marco del contrato para "Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral – Segundo Llamado", conforme lo estipula el Contrato.

1. **Informes y sugerencias del Sistema de Detección Electrónica y Aviso Contra Incendios:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Funcionan OK.

2. **Informes y sugerencias del Sistema de Mantenimiento de Iluminación de Emergencia:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Funcionan OK.

3. **Informes y sugerencias del Sistema de Alarma Contra Intrusos:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los ecuipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

4. **Informes y sugerencias de las Cerraduras electromagnéticas y eléctricas:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los ecuipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

5. **Informes y sugerencias del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV):**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Funcionan Ok.

6. **Informes y sugerencias de los Equipos de grabación:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los ecuipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

7. **Informes y sugerencias del Sistema Control de acceso:**

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Funcionan Ok.

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA
Jefe de Sección Servicios Generales
Ingeniería de Proyectos - Automatización Industrial - Consultoría

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.426.942
ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80056385-3

8. Informes y sugerencias de los Módulos de conexión:
Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

9. Informes y sugerencias de las Lectoras:
Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

10. Informes y sugerencias de las Cerraduras Eléctricas:
Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

11. Informes y sugerencias de la PC de Gestión:
Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

12. Informes y sugerencias de los Intercomunicadores:
Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

13. Informes y sugerencias del Sistema de Comunicación Oral (Música Funcional e Intercomunicadores):
Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

14. Informes y sugerencias del Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes:
Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar:

- Se deben realizar los cambios del sistema de apertura de los gabinetes de boca de incendios, debido a la dificultad de la misma, por una tipo perilla para la practicad de llegar a las lanzaderas rápidamente. Y deben ser reemplazados 2 (dos) vidrios de gabinetes de boca de incendios. Se remitirá el presupuesto correspondiente.
- Debe ser reparado la bomba elevadora de agua numero 2 contra incendios. Se remitirá el presupuesto correspondiente.

15. Informes y sugerencias de los Motores de portones eléctricos y otros:
Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

16. Informes y sugerencias de las Bombas Elevadoras de Agua:
Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes.
Mantenimiento Correctivo a realizar: Deben ser reemplazadas los tubos de aspiración del reservorio debido a su deterioro y oxidación del tubo. Se remitirá el presupuesto correspondiente.

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales

Ing. José Rodríguez

ITESA
Ingeniería Técnica Especializada
RUC: 80055385-3

Ingeniería Técnica Especializada S.A.
Herminio Gimenez 1687 C/ Rca. Francesa
Telefax: +595 21 232594
e-mail: info@itesa.com.py
Web site: www.itesa.com.py
Asunción - Paraguay

17. Informes y sugerencias de los Secamanos Eléctricos:

Mantenimiento Preventivo: Se han realizado todos los trabajos correspondientes. Los equipos no presentan inconvenientes. Funcionan OK.

Se entrega el Informe Técnico cumpliendo así con lo estipulado en el Contrato Suscrito.

Saludos cordiales. Estamos a su disposición ante cualquier consulta.

Ing. José Rodríguez
C.I. 3.206.642

ITESA
Ingeniería Técnica Especializada S.A.
RUC: 80055385-3

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales