INFORME DEL MANTENIMIENTO REALIZADO

Ref: Contrato 60/2025 - ID: 464.347 - SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CIELO RASO Y MAMPARAS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN.

Firma ejecutora: Corporación Lemuria S.A

Lugar: Congreso de la Nación

TRABAJOS EJECUTADOS:

1. **Reacondicionamiento de cielorraso tipo Durlock a junta tomada**
   - ✓ Relevamiento de sectores deteriorados.
   - ✓ Retiro de placas dañadas.
   - ✓ Reposición de perfilería y placas de yeso.
   - ✓ Tratamiento de juntas, masillado y lijado.
   - ✓ Superficie lista para pintura.

Síntesis de trabajos realizados

Se ejecutaron trabajos de reacondicionamiento del cielorraso tipo Durlock con tratamiento de junta tomada, incluyendo la reposición de sectores deteriorados y la adecuación de la estructura, logrando una superficie uniforme y dejándola preparada para su posterior pintura.

Fin del informe. -

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Recursos Físicos
Congreso Nacional

V°B° del Contratante
14.2.26