ok

SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4311

Informe de Recepción

Proveedor: SIEMI S.R.L.

Fecha: 27/09/24

Orden provision/trabajo: 01

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1645	Desmontaje de motor generador y sus co	Mantenimiento	Unidad	1,0000	6976667	6976667
2	1646	Montaje de motor generador y sus compo	Mantenimiento	Unidad	1,0000	22923333	22923333

Total General: 29900000

Observación:

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 27/09/24

Recibido Por: SR. JULIO BERNAL

Fecha: 27/09/24

SIEMI

GERENCIA DEPARTAMENTO TÉCNICO

INFORME: ASISTENCIA DE EMERGENCIA GG (SIEMI)
ORDEN DE TRABAJO: OT000522

INF: GEN000205

Orden de trabajo

Cliente: SENACSA

Nro de identificación: 80000215-6

Dirección: .

Datos del activo

Código: AS000201

Nombre: GG 110kVA - SENACSA PRESIDENCIA

Categoría: GENERADORES

Ubicación: SENACSA - SAN LORENZO

Sub ubicación: PRESIDENCIA

Localización: SAN LORENZO

NRO. SERIE: 78509263

MODELO: APD110C

MARCA: AKSA

Potencia (kVA): 110

CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE (LTS)): 195

FECHA ULT. MANTENIMIENTO:

FILTROS DE COMBUSTIBLE: TECFIL PSC72/2 TECFIL PSC410 TECFIL PSD470/1

FILTROS DE ACEITE: TECFIL PSL282

CANT BATERIAS: 2

CAPACIDAD BATERIAS: 70AH - 75AH

FILTRO DE AIRE:

FILTRO DE AGUA:

MARCA MOTOR: CUMINS

MODELO MOTOR:

Nº SERIAL ALTERNADOR: AK17100878-A

MODELO ALTERNADOR: AKX110

CABINADO: SI

CANTIDAD ACEITE DE MOTOR (LTS)):

CANTIDAD REFRIGERANTE (LTS):

IDENTIFICADOR DEL EQUIPO:

MARCA CONTROLADOR: DSE

MODELO CONTROLADOR: 6020

DIMENSION LARGO (CM): 3810

DIMENSION ANCHO (CM): 1063

DIMENSION ALTURA (CM): 1715

PESO TOTAL GENERADOR (KG): 1890

Técnico(s) a cargo

Técnico responsable: Hugo Chamorro

Técnicos adicionales: Kevin Espinola, Ricardo Gomez, Sergio Caballero.

Conclusión de trabajo: 27/09/2024 15:46

ESTADO DEL EQUIPO

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

SIEMI

DESCRIPCION DEL PROBLEMA CON EL EQUIPO:

.

TRABAJO EJECUTADO

DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA:

Cableado de Fuerza y mando de GG y conexión de cableado de Fuerza en TTA lado Ande y lado Generador conexión de puesta a tierra.

FIRMAS DE CLIENTE

Genaro Vera
SENACSA

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

SIEMI

REPORTE FOTOGRAFICO

Conexión de cableado de fuerza TM G.G

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

SIEMI



Conexión de puesta a tierra

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

Dpto. Mantenimiento

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

SIEMI

TTA Conectado Lado ANDE y lado G.G

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

SIEMI

Estado visual de Tablero de transferencia y bandeja

SIEMI S.R.L. - Amancio González Nº 129 c/ Avda. Fernando de la Mora – Asunción, Paraguay **Tel.:** 021 301 225/ 6 - **Fax:** 021 301 295 - **E-mail:** siemisrl@siemi.com.py

Ing. Juan Torres
Reg. Nº 4240
Siemi S.R.L.

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA