Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Informe Técnico N° 030

Vehículo: **MITSUBISHI TRITON** Chapa: **EAJ 552**
Proveedor: **GILCOPAR S.R.L**
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: **030/2023**
Fecha de Entrada al taller: **24/02/2023**
Fecha de Salida del taller: **24/02/2023**
Hora/s o día/s en el taller: **1**

Servicio de Mantenimiento:

- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
- CAMBIO DE ACEITE CAJA
- CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO
- CAMBIO DE ACEITE CAJA REDUCTORA
- CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO
- MANO DE OBRA POR HORA
- CAMBIO DE CRUCETA
- CAMBIO DE RULEMAN PALIER
- CAMBIO DE RETEN PALIER
- MANO DE OBRA POR HORA

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

Nelson González Páez
V° B°
Jefe Dpto. de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Jefe/a del Dpto. de Transporte

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte - MDS

Técnico/a Mecánico/a MDS