Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010235

Fecha: 03-06-2022 Solicitante: Patrimonio

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
		Mantenimiento	de Sistemas				
			Electricos				

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

20 Fluorescentes de 40 w tipo LED
20 Cambio de Fluorescentes de 40 w tipo LED

Conforme Cliente

Firma

Nombre Guillermo Ramón Aquino R.
Jefe del Departamento de Patrimonio
M.R.E.

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010400

Fecha: As 3-06-22 Solicitante: Asuntos Legales

Cliente: M. Th. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento y Reparación e Instalación						
			De				
			Sistema Electrica				

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Cambio de tubo fluorescente tipo led de 40w 7 unidad
✓ Mano de obra
✓ Cambio de 2dos focos tipo led
✓ Mano de obra

Conforme Cliente

Firma

Nombre Gustavo León

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doñó

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010226

Fecha: 03-06-2022 Solicitante: D. Cultural

Cliente: M. B. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
Mantenimiento y Reparación e Instalación							
			DE				
			Sistema Electrica				

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Cambio de tubo fluorescente tipo led de 40w 8unidad

✓ Mano de obra

Conforme Cliente

Firma: Daiana Ferreira Da Costa

Nombre: Daiana Ferreira Da Costa

Técnico

Firma:

Nombre: Sergio Duarte

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010225

Fecha: 03-06-2022 Solicitante: D.O.I

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO						
		Y REPARACIONES					
		ELECTRICAS					

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* fluorescentes de 40 w tipo LED 30
* Cambio de fluorescentes de 40 w tipo LED 30

Conforme Cliente

Firma

Nombre Karla Castillo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO
DIRECCION DE ORGANIZACION DE EVENTOS
D.O.I.

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.