RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

N°26 Cont N°27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	MINISTERIO DEL AMBIENTE	FECHA	30/11/2021
DEPARTAMENTO:	#¡REF!	TEL:	#¡REF!
DIRECCIÓN:	#¡REF!		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	IMPRESORA	MARCA:	hp 7350
C. PATRIMONIAL:	**'2321-07-00-68 Serie MY239420DT**		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	#¡REF!		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
7	-	HP 7350
7,1	1	Cambio de cinta esconder
7,2	6	Cambio de Rodillo
7,3	1	Cambio de Cristal de EScanner
7,4	1	Cambio de Fuente Alimentador Externa
7,5	1	Cambio de Placa madre
7,6	1	Cambio de lampara escaner
7,7	1	Cambio de Flat de Escanner
7,8	1	Mantemiento Preventivo
7,9	1	Mano de Obra por Manteniiento Correctivo
		-
		-
		-
		-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Amalio Bazán 4.345.322
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

N° 27Cont N°28/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MINISTERIO DE AMBIENTE — FECHA 30/11/2021

DEPARTAMENTO: #¡REF! — TEL: #¡REF!

DIRECCIÓN: #¡REF!

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: #¡REF! — MARCA: BROTHER DCP 9045

C. PATRIMONIAL: **2321-01-19-18 Serie DCP 9045**

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: #¡REF!

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
0	-	LOTE 4
1	-	BROTHER DCP 9045
1,1	4	Cilindro
1,2	1	Revelador
1,3	1	Lampara de Exposicion
1,4	1	Lampara de Fusor
1,5	1	Lampara de Copiado
1,6	1	Rodillo de fusor
1,7	1	Rodillo de Presion
1,8	1	Cuchilla de Limpieza
1,9	1	Zocalo de Carga
1.10	1	Zocalo de Trasnsferencia
1,11	6	Uñas de fusor
1,12	1	termistor
1,13	2	bujes de fusor
1,14	1	Engranaje de fusor
1,15	1	Placa de alta Tension
1,16	1	Corona
1,17	1	kit de revelado
1,18	2	Kit Fusor
1,19	1	Kit Unidad Laser
1.20	6	kit Unidad de Arrastre
1.21	1	Mantemiento Preventivo
1.22	1	Mano de Obra por Manteniiento Correctivo

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Amado Dazán 4.345.322
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

N°29 Cont N°27/2020

DATOS DEL CLIENTE

		FECHA	30/11/2021
CLIENTE:	MINISTERIO DE AMBIENTE	TEL:	#¡REF!
DEPARTAMENTO:	#¡REF!		
DIRECCIÓN:	#¡REF!		

DATOS DEL EQUIPO

		MARCA:	EPSON LX 350
TIPO:	#¡REF!		
C. PATRIMONIAL:	**12017-02-16-0187 SERIE Q76Y081317**		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	#¡REF!		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
0	-	LOTE 4
4	-	EPSON LX 350 - CARRO CORTO
4,7	1	Cabezal de Impresión
4,9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4,11	1	Cinta flat de Cabezal
4,14	3	Sensor de Papel
4,17	1	Mantemiento Preventivo
4,18	1	Mano de Obra por Manteniiento Correctivo
4,12	1	Cinta flat del panel de control
4,14	2	Sensores de Papel

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Amadeo Bazán 4.348.322
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

N°30 Cont N°27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	MINISTERIO DE AMBIENTE	FECHA	30/11/2021
DEPARTAMENTO:	#¡REF!	TEL:	#¡REF!
DIRECCIÓN:	#¡REF!		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	#¡REF!	MARCA:	EPSON LX 350
C. PATRIMONIAL:	**12017-02-16-0188 SERIE**		
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:			

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
0	-	LOTE 4
4	-	EPSON LX 350 - CARRO CORTO
4,7	1	Cabezal de Impresión
4,9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4,11	1	Cinta flat de Cabezal
4,14	3	Sensor de Papel
4,17	1	Mantemiento Preventivo
4,18	1	Mano de Obra por Manteniiento Correctivo
4,12	1	Cinta flat del panel de control
4,14	2	Sensores de Papel

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Amadeo Bazán 4.345.322
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

5

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

N°31 Cont N°27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MINISTERIO DE AMBIENTE — FECHA: 30/11/2021

DEPARTAMENTO: #¡REF! — TEL: #¡REF!

DIRECCIÓN: #¡REF!

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: #¡REF! — MARCA: EPSON LX 350

C. PATRIMONIAL: **12017-02-16-0189 SERIE Q76Y081066**

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: #¡REF!

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
0	-	LOTE 4
4	-	EPSON LX 350 - CARRO CORTO
4,7	1	Cabezal de Impresión
4,9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4,11	1	Cinta flat de Cabezal
4,14	3	Sensor de Papel
4,17	1	Mantemiento Preventivo
4,18	1	Mano de Obra por Manteniiento Correctivo
4,12	1	Cinta flat del panel de control
4,14	2	Sensores de Papel

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Amado Bazán 4.348.322
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

6

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

N°32 Cont N°27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MINISTERIO DE AMBIENTE — FECHA 30/11/2021

DEPARTAMENTO: #¡REF! — TEL: #¡REF!

DIRECCIÓN: #¡REF!

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: #¡REF! — MARCA: EPSON LX 350

C. PATRIMONIAL: **12017-02-16-0190**

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: #¡REF!

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
0	-	LOTE 4
4	-	EPSON LX 350 - CARRO CORTO
4,7	1	Cabezal de Impresión
4,9	1	Fuente de Alimentador o Poder
4,11	1	Cinta flat de Cabezal
4,14	3	Sensor de Papel
4,17	1	Mantemiento Preventivo
4,18	1	Mano de Obra por Manteniiento Correctivo
4,12	1	Cinta flat del panel de control
4,14	2	Sensores de Papel

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Amadeo Buzón 4.345.322
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

RV SERVICE

De Rodolfo Ramón Villalba Almada

RUC: 4382797-7

INFORME TÉCNICO

N°33 Cont N°27/2020

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MINISTERIO DE AMBIENTE — FECHA 30/11/2021

DEPARTAMENTO: #¡REF! — TEL: #¡REF!

DIRECCIÓN: #¡REF!

DATOS DEL EQUIPO

TIPO: #¡REF! — MARCA: CANON LBP 5979

C. PATRIMONIAL: **2321-16-01-0136**

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: #¡REF!

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: RODOLFO VILLALBA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	-	CANON IMPRESORA MULTIFUNCION LBP5979
2,11	3	UÑAS DE FUSOR
2,18	1	KIT DE FUSOR

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de **RV SERVICE de RODOLFO VILLALBA**, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

RV Service Rodolfo Ramón Villalba Almada RUC: 4382797 - 7		Amadeo Bazán 4.345.322
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI