ISI-SERVIS

REFRIGERACIÓN - ELECTROMECANICA INDUSTRIAL - COSNTRUCCIONES - SERVICIOS TECNICOS - METALURGICA - MONTAJES EN ACERO ENOX.

Tel- 0984 ,767964 Ñemby PARAGUAY

INFORME TECNICO

Informe Técnico N° 4
Fecha: 15/09/2025
Contrato N° 26/2024

SEÑORES:
Dirección Nacional de Correo del Paraguay
DINACOPA
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de remitir Informe Tecnico en el marco de la **Licitación de Menor Cuantía Nacional Nro. 5/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA LA DINACIOPA" ID 449248**

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del producto	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	Mantenimiento preventivo: general.split de 12.000 BTU/HS de pared-piso techo - cassette	Unidad	Evento	4
2	Provisión de compresor rotativo 220 volt 50 Hz.split de 12.000 BTU/HS de pared-piso techo – cassette	Unidad	Evento	1
3	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	1
37	Provisión de válvula de inversión bobina 220 volts 50hz.split de 12.000 BTU/HS de pared-piso techo - cassette	Unidad	Evento	1
38	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	1
48	Detección de pérdida de gas con nitrógeno, soldadura y cierre.split de 12.000 BTU/HS de pared-piso techo - cassette	Unidad	Evento	2
60	Provisión de filtro secador de gas de 3 salidas. split de 18.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	Evento	1
61	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	1
69	Provisión de turbina del evaporador.split de 18.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	Evento	3
70	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	3
97	Mantenimiento preventivo: en general.split de 24.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	Evento	5
111	Provisión de motor ventilador para unidad condensadora 220 Volts 50 Hz.split de 24.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	Evento	3
112	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	3
144	Provisión de gas refrigerante o carga a partir de 40 libras en adelante hasta llegar a 60 libras.split de 24.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	Evento	3
145	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	3
146	Desmonte e instalación de equipo de aire acondicionado.split de 24.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	Evento	2
147	Detección de pérdida de gas con nitrógeno, soldadura y cierre.split de 24.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	Evento	2
257	Mantenimiento preventivo: en general. split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	Evento	4
262	Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volts. split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	Evento	2
286	Provisión de motor ventilador 380 volt. 1/3 hp.50hz. split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	Evento	1
287	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	1
288	Adaptación de rulemanes al motor ventilador del evaporador (debe incluir trabajo de tornería). split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	Evento	1
345	Mantenimiento preventivo: limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, revisión, medición de gas refrigerante. tipo ventana de 12.000 BTU/HS	Unidad	Evento	5
346	Provisión de compresor rotativo 220 volt 50 Hz. tipo ventana de 12.000 BTU/HS	Unidad	Evento	4
347	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	4
370	Provisión de gas refrigerante. tipo ventana de 12.000 BTU/HS	Unidad	Evento	2

Lic. Victor Gomez
Coordinación D.A.F.
DINACOPA

Isidro Saldaña Flores
ISI-SERVIS
RUC:2284293-4 TEL:0984-767 964
email:isiservis1975@gmail.com

371	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	2
375	Mantenimiento preventivo: limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, revisión, medición de gas refrigerante.Tipo ventana de 18.000 BTU/HS	Unidad	Evento	4
376	Provisión de compresor rotativo 220 volt 50 Hz. Tipo ventana de 18.000 BTU/HS	Unidad	Evento	2
377	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	2
405	Mantenimiento preventivo: limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, revisión, medición de gas refrigerante. tipo ventana de 24.000 BTU/HS	Unidad	Evento	3
406	Provisión de compresor rotativo 220 volt 50 Hz.tipo ventana de 24.000 BTU/HS	Unidad	Evento	3
407	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	Evento	3

Lic. Víctor Gómez Ibarra
Coordinación D.A.F.
DINACOPA

Isidro Saldaña Flores
ISI-SERVIS
RUC:2284293-4 TEL:0984-767 984
email:isiservis1975@gmail.com

ISI-SERVIS
Isidro Saldaña Flores