Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

MEMORANDO
SGE/408/2023

PARA: **Econ. Patrick Quiñonez, Directora**
Dirección de Administración y Finanzas

DE: **Lic. Joel Leguizamón, jefe**
División de Servicios Generales.

FECHA: 26 de setiembre de 2023

OBJETO: **Informe de buen servicio**

En relación al Memorando **SGE/402/2023** cumplo en informar que la empresa AYALA PERDOMO INGENIERIA. ha cumplido satisfactoriamente en la realización de los trabajos solicitados.

Atentamente

Facultad Politécnica - UNA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MESA DE ENTRADA
26-09-2023
Nº 3502 | Hora: 11:33 | Firma:

Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica de Administración y Finanzas

Dpto. Financiero		Dpto. Servicios Generales	
Div. Contabilidad		Div. Patrimonio	
Div. Presupuesto		Div. Almacén	
Div. Tesorería		Div. Perceptoría	
Div. Transporte		Div. de Apoyo Administrativo	
Div. de Contratos		Div. Procesos / UOC	
Div. Control Interno		Div. Rendición de Ctas.	
Dpto. de Proyectos		Otros.....	

Econ. Patricia Marcela Quiñonez
Vº Bº

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

MEMORANDO
SGE/402/2023

PARA: **Econ. Patrick Quiñonez, Directora**
Dirección de Administración y Finanzas

DE: **Lic. Joel Leguizamón, jefe**
División de Servicios Generales.

FECHA: 21 de setiembre de 2023

OBJETO: Solicitar reparación del techo del bloque B (Bloque Secretaria) y bloque G, Bloque Sector I y II)

Me dirijo a usted a fin de solicitar en forma urgente la reparación del techo del bloque B (Bloque Secretaria) y techo y pared del bloque G (Bloque Sector I y II) ya que las tejas existentes presentas fisuras lo cual produce filtraciones de agua en épocas de grandes lluvias.

Adjunto presupuesto de la empresa Ayala Perdomo Ingeniería.

Atentamente

Facultad Politécnica - UNA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MESA DE ENTRADA
21-09-2023
Nº 3725 Hora: 10:29 Firma:

Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica de Administración y Finanzas

Dpto. Financiero		Dpto. Servicios Generales	X
Div. Contabilidad		Div. Patrimonio	
Div. Presupuesto		Div. Almacén	
Div. Tesorería		Div. Perceptoría	
Div. Transporte		Div. de Apoyo Administrativo	
Div. de Contratos		Div. Procesos / UOC	
Div. Control Interno		Div. Rendición de Ctas.	
Dpto. de Proyectos		Otros.....	

Econ. Patrick Marcela Quiñonez
Vº Bº

INGENIERIA AYALAPERDOMO

Servicios Electromecánicos - Obras Civiles e Industriales

del Ing. Victor Ayala

Tel/Fax: (021) 931 867 Cel.: (0982) 568 107

Fdo. de la Mora Nº 259 y Rodríguez de Francia - Villa Elisa - Paraguay

TIMBRADO Nº 16540956
Inicio Vigencia 14 / 07 / 2023
Fin Vigencia 31 / 07 / 2024
RUC.: 1514327-9
NOTA DE REMISION
Nº 001-001- 0000715

Fecha de Emisión: 26-09-2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razón Social: Facultad Politécnica - UNA — RUC o C.I.: 80001181-3

Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: — Comprobante de Venta: — Comprobante de Venta Nº:

Nº de Timbrado: — Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: — Fecha estimada de término del traslado

Dirección del punto de partida: Fdo. de la Mora 259 — Ciudad: Villa Elisa — Depto: Central

Dirección del punto de llegada: Campus UNA — Ciudad: San Lorenzo — Depto: Central

kilometro estimado de Recorrido:

Cambio de fecha del término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo de transporte:

Nº Registro Único del Automotor (RUA) — Nº Registro Único del Automotor (RUA) Remolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social del conductor: Victor Ayala.

Domicilio: — RUC o C.I.C.: 1514327

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o Porcentaje de Tonelada de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
		Reparación de pared Bloque G. Sector I y II
		Reparación de pared (costura de fisuras estructurales de gran porte)
70	ml	Revisión del daño, picada de pared y costura c/ varillas de hierro
		torsionadas de diametro 8cm como mínimo, revoque, encuido y
		pintura de base final
70	ml	Mano de obra.

Firma Receptor: _____ Aclaración: Joel Zequizamón RUC o C.I.: 2.023735

Gráfica Arias - de Fernando M.Perinetti Arias - Rca. Dominicana 1081 c/ Concordia - Tel. 0981 866 877 - RUC: 2491869-5 - Habilitación Nº 2.454
001-001- 701 al 750 - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías
Duplicado: Remitente de las mercaderías
Triplicado: SET - Cuadruplicado: Transportista

INGENIERIA AYALAPERDOMO

Servicios Electromecánicos - Obras Civiles e Industriales

del Ing. Victor Ayala

Tel/Fax: (021) 931 867 Cel.: (0982) 568 107

Fdo. de la Mora Nº 259 y Rodríguez de Francia - Villa Elisa - Paraguay

TIMBRADO Nº 16540956
Inicio Vigencia 14 / 07 / 2023
Fin Vigencia 31 / 07 / 2024
RUC.: 1514327-9
NOTA DE REMISION
Nº 001-001- 0000712

Fecha de Emisión: 26-09-2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razón Social: Facultad Politécnica - UNA — RUC o C.I.: 80001181-3

Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: — Comprobante de Venta: — Comprobante de Venta Nº:

Nº de Timbrado: — Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: — Fecha estimada de término del traslado

Dirección del punto de partida: Fdo. de la Mora 259 — Ciudad: Villa Elisa. — Depto: Central

Dirección del punto de llegada: Campus UNA — Ciudad: San Lorenzo — Depto: Central

kilometro estimado de Recorrido:

Cambio de fecha del término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo de transporte:

Nº Registro Único del Automotor (RUA) — Nº Registro Único del Automotor (RUA) Remolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social del conductor Victor Ayala.

Domicilio: — RUC o C.I.C.: 1514327

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o Porcentaje de Tonelada de quiebra o de merma / Datos de relevancia de la Mercadería)
		Reparación de techo Bloque B - Bloque Secretaría
		Reparación de techo (Provisión y cambio de tejas)
72	m^2	Mantenimiento de techo de tejas: implica remoción de tejas dañadas y reposición de tejas de primera calidad con su aislación correspondiente
72	m^2	Mano de obra
		Reparación de techo Bloque G sector I y II
		Reparación de techo (Provisión y cambio de tejas)
85	m^2	Mantenimiento de techo de tejas: implica remoción de tejas dañadas y reposición de tejas de primera calidad con su aislación correspondiente
85	m^2	Mano de obra.

Firma Receptor: — Aclaración: Joel Legvizamón — RUC o C.I.: 2.023735

Gráfica Arias - de Fernando M.Perinetti Arias - Rca. Dominicana 1081 c/ Concordia - Tel. 0981 866 877 - RUC: 2491869-5 - Habilitación Nº 2.454
001-001- 701 al 750 - 07/2023

Original: Destinatario de las mercaderías
Duplicado: Remitente de las mercaderías
Triplicado: SET - Cuadruplicado: Transportista