TALLER "RC"

DE CRISPIN RUFFINELLI **MECANICA GENERAL**

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULOS

En la Ciudad de San Lorenzo, Oficina Central del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (I.P.T.A.), sito en la ruta Mariscal Estigarribia Km. 10 1/2, en fecha 18 del mes de diciembre año dos mil diez y nueve, siendo la Hs 14:00, se reúnen las siguientes personas; señor Carlos D. Amarilla, Jefe Interino del Departamento de Transporte y Taller, funcionario del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria y el Señor Francis Ruffinelli, Jefe de Taller de la Firma Taller RC; a fin de recepcionar de este último, el automóvil, Marca Hyundai Accent, Motor N° D4FBDU398710, Chassis Nº KMHCU41UAFU671999, Año 2.015, Color Blanco, Chapa N° BST 093, Rasp N° E-0002978. Logo N° 00117, en perfectas condiciones y debidamente reparada.-

En prueba de conformidad a lo expresado, firman al pie de esta Acta, las personas mencionadas precedentemente, en dos copias originales a un solo efecto y un mismo tenor.-

Sr. Francis Ruffinelli
Jefe de Taller
Taller RC

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Teléf.: 901 960

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Departamento de Transporte y Taller
IPTA

Sr. Carlos D. Amarilla
Jefe Interino
Departamento Transporte y Taller
IPTA

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO

ACTA DE RECEPCION
PARA USO EN LA RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

FECHA: 18 de diciembre 2019

Tipo de Vehículo	AUTOMOVIL	Marca	HYUNDAI ACCENT
Logo Nº	00117	Chapa Nº	BST 093
Kilometraje	170.369	Nº de Motor	D4FBDU398710
Taller Adjudicado	TALLER RC	Nº de Chassis	KMHCU41UAFU671999

ITEMS Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
46	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR**		
46.1	Lavado completo pulverizado y engrase	1	
46.2	Cambio de filtro de combustible	1	
46.3	Cambio de filtro de aceite	1	
46.4	Cambio de filtro de aire	1	
46.5	Cambio de aceite de motor	1	
46.8	Correa PK	1	
46.9	Tensores de correa PK	1	
46.14	Mano de obra por mantenimientos general de motor	1	
47	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIRECCION**		
47.2	Precap de dirección	2	
47.3	Reparación de cremallera	1	
47.4	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	1	
48	**REPARACION DE SUSPENSION**		
48.1	Cambio de amortiguador trasero c/u	2	
48.3	Cambio de rotulas c/u	2	
48.4	Cambio de bujes parrilla	4	
48.6	Cambio de torreta de amortiguador	2	
49	**MANTENIIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE**		
49.1	Cambio de disco de embrague	1	
49.2	Cambio de ruleman piloto	1	
49.3	Cojinete de empuje	1	
49.4	Plato de presión	1	
49.5	Bomba Central de embrague	1	
49.7	Reten de bancada	1	
49.8	Bomba auxiliar de embrague	1	
49.10	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	1	
50	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO**		
50.3	Fibras de freno c/u	4	
50.9	Cilindro de freno c/u	2	
50.10	Mano de obra por reparación general de freno	1	

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Teléf.: 901 960

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Departamento de Transporte y Taller

Carlos W. Amarilla E.
Jefe de Transporte y Taller
IPTA

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Firma del Responsable del Vehículo

Firma del Jefe del Departamento de Transporte y Taller

Carlos D. Amarilla E.
Jefe de Transporte y Taller
IPTA

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Teléf.: 0981 960

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL TALLER ADJUDICADO

ACLARACION DE FIRMA: **Sr. Francis Ruffinelli**

FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO: 10 de diciembre de 2.019

FECHA DE RECEPCION DEL VEHICULO: 18 de diciembre de 2.019

FIRMA DEL RESPONSABLE

ACLARACION DE FIRMA:

Carlos D. Amarilla E.
Jefe de Transporte y Taller
IPTA

TALLER "RC"

de CRISPIN RUFFINELLI

Inyección Electrónica - Naftero - Diesel - Diagnóstico Computarizado
ABS - Airbag - Transmisión - Panel de Control - Bombas Electrónicas
Mecánica y Aire Acondicionado

Avda. La Burrerita casi Saturio Rios 2372
Teléfono: 021-901 960 / Telefax: 021-374 277
Lambaré - Paraguay

TIMBRADO Nº 13516049
RUC: 653374-4
Fecha inicio vigencia 11/07/2019
Fecha final vigencia 31/07/2020

NOTA DE REMISION

001-001-0003180

001 001 0003180

DESTINATARIO DEL SERVICIO

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/19

Nombre o Razón Social: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA) RUC o C.I.C.: 80069744-5

Domicilio: Avda.Aviadores del Chaco esq. Tte. 1° Carlos Rocho

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: 18/12/19 Fecha estimada de término del traslado: 18/12/19

Dirección del punto de partida: Avda La Burrerita c/ Saturio Rios 2372

Ciudad: Lambare Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Avda Aviadores del Chaco esq. Tte. 1° Carlos Rocho

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: HYUNDAI ACCENT / CHAPA: BST 612

Número de Registro Único del Automotor (RUA):

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semirremolque: KAN170.369

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social:

Domicilio: RUC o C.I.C.:

DATOS DEL SERVICIO

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION
1		45.1 LAVADO COMPLETO,PULVERIZADO Y ENGRASE
1		45.2 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
1		45.3 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
1		45.4 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
1		45.5 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
1		45.8 CORREA PK
1		45.9 TENSORES DE CORREA PK
1		45.14 MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOR
2		47.2 PRECAP DE DIRECCION
1		47.3 REPARACION DE CREMALLERA
1		47.4 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION
2		48.1 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO C/U
2		48.3 CAMBIO DE ROTULAS C/U
4		48.4 CAMBIO DE BUJES DE PARRILLA
2		48.5 CAMBIO DE TORRETA DE AMORTIGUADOR
1		49.1 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE
1		49.2 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO
1		49.3 COJINETE DE EMPUJE
1		49.4 PLATO DE PRESION
1		49.5 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1		49.7 RETEN DE BANCADA
1		49.8 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
1		49.10 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE
4		50.3 FIBRAS DE FRENOS - C/U
2		50.6 CILINDRO DE FRENO C/U
1		50.10 MANO DE OBRA POR REPARACION GENERAL DE FRENO

RECEPCIÓN DEL SERVICIO

Carlos D. Amarilla E.
Aclaración: Jefe de Transporte y Taller

RUC/C.I.C.:

Gráfica LETRAS COLOR de Graciela Elizabeth V. Guillermo Nº 1571 - RUC: 621316-0
E-mail: graficaletras@telecel.com.py - F. Dupuis 669 c/ O'Leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 3001-3600

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA

Asunción, 16 de diciembre de 2019.-

NOTA DA 1115/2019

Señores
TALLER "RC"
De CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
Dirección: *De La Burrerita C/ Saturios Rios, Lambaré-Paraguay*
Teléfono 021- 901.960
Email: *taller.rc@hotmail.com*
Presente:

REFERENCIA: ***CONTRATO Nº 050/2019. LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 06/2019. "Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Parque Automotor del IPTA" - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - ID N° 371.244.-***

Me dirijo a Ustedes, en el marco del Contrato de referencia, a fin de autorizar el servicio de Reparación, que se detalla a continuación;

NOTA DE PRESUPUESTO	VEHÍCULO	CHAPA N°	MONTO DEL PRESUPUESTO
N° 0001/19	AUTOMOVIL MARCA HYUNDAI ACCENT	BST 093	19.546.000.-
		TOTAL GENERAL	19.546.000.-

Presentación y Plazo según contrato

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

TALLER R.C
de Crispin Ruffinelli
Teléf.: 901 960
Francis Ruffinelli
Taller R.C.

Lic. Rossana Cano, Directora
Dirección Administrativa – IPTA

MEMORANDUM

DPTO. T.T 2019

A : **Lic. María Rossana Cano,** *Directora*
Dirección Administrativa
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

DE : **Sr. Carlos D. Amarilla**, *Jefe Interino*
Departamento de Transporte y Taller
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria.

REF : *Remisión de Documentos del Automóvil HYUNDAI ACCENT, Chapa N° BST 093*

FECHA: 11 *de diciembre de 2019*

Por el presente me dirijo a Usted, dentro del marco del Contrato Nº 050/2019 suscripto con la firma Taller RC, "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IPTA ".

El mecánico residente de la institución, procedió a la verificación del vehículo, Automóvil HYUNDAI ACCENT, Chapa BST 093, en el Taller RC, que pertenece al parque automotor del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas, Oficina de Gestión, Asunción.

Que conforme a las recomendaciones del mecánico residente del I.P.T.A., que sugiere la reparación, se remite adjunto, ficha técnica, valor contable y el presupuesto N° 00001, conforme a lo recomendado para los fines pertinentes.

Atentamente,

Recibido

Lic. María Rossana Cano
Directora
Dirección Administrativa

TALLER RC de Crispin Ruffinelli Fernandez De la Burrerita e/ Saturio Rios (Lambare) Teléfono: 021 901-960 Lambare–Paraguay	RUC: 653374-4 NOTA DE PRESUPUESTOS N° 00001 No Valido como Comprobantes de Ventas

Asunción, 11 de diciembre de 2019

Señor(es): INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA) RUC: 80063744-5

Direccion: Ruta Mcal. Estigarribia, km 10.5, San Lorenzo. Py. TEL.: (+595 21) 586 - 136

MARCA	MODELO	COLOR	CHAPA N°	MOTOR	KM.
HYUNDAI	ACCENT	BLANCO	BST 093	----	170.369

ITEMS	CANTIDAD	DETALLE DE LAS MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL
46.1	1	Lavado, completo, pulverizado y engrase	70,000	70,000
46.2	1	Cambio de Filtro de Combustible	126,000	126,000
46.3	1	Cambio de Filtro de aceite	105,000	105,000
46.4	1	Cambio de Filtro de aire	175,000	175,000
46.5	1	Cambio de aceite de motor	245,000	245,000
46.8	1	Correa PK	385,000	385,000
46.9	1	Tensores de correa PK .	1,750,000	1,750,000
46.14	1	Mano de obra por mantenimiento general de motor	175,000	175,000
47.2	2	Precap de dirección	385,000	770,000
47.3	1	Reparación de cremallera	1,500,000	1,500,000
47.4	1	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	350,000	350,000
48.1	2	Cambio de Amortiguador trasero c/u	665,000	1,330,000
48.3	2	Cambio de rotulas c/u	490,000	980,000
48.4	4	Cambio de bujes de parrilla	315,000	1,260,000
48.6	2	Cambio de torreta de amortiguador	525,000	1,050,000
49.1	1	Cambio de disco de embrague	1,295,000	1,295,000
49.2	1	Cambio de ruleman piloto	245,000	245,000
49.3	1	Cojinete de empuje	455,000	455,000
49.4	1	Plato de presión	1,925,000	1,925,000
49.5	1	Bomba central de embrague	1,050,000	1,050,000
49.7	1	Reten de bancada	455,000	455,000
49.8	1	Bomba auxiliar de embrague	840,000	840,000
49.10	1	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	350,000	350,000
50.3	4	Fibras de freno - c/u	280,000	1,120,000
50.9	2	Cilindro de freno c/u	595,000	1,190,000
50.10	1	Mano de Obra por reparación general de freno	350,000	350,000
		TOTAL		19,546,000

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
Telef.: 901 960

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Departamento de Transporte y Taller

Ing. Carlos R. Amarilla E.
Jefe de Transporte y Taller
IPTA

MEMORANDO N° /2019

A : **Lic. Rosana Cano**, Directora
Dirección Administrativa-IPTA
DE : **Sr Carlos Amarilla**, Jefe Interino
Dpto Transporte y Taller-IPTA
TEMA : **Elevar Informe**

FECHA: 13/12/2019

Por el presente me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, con referencia a la NOTA DE PRESUPUESTO del Taller RC N°0001, del vehículo HYUNDAI ACCENT ,chapa BST 093, se menciona según recomendación Técnica del mecánico residente del Departamento de Transporte y Taller la realización y reparación de los siguientes ITEM S

-46.1- Lavado completo

-46.2- Cambio de filtro de combustible

-46.3 Cambio de filtro de aceite

-46.4- cambio de filtro de aire

-46.5- Cambio de aceite motor

-46.8 - correa PK

-46.9- tensor de correa PK

- 46.14- Mantenimiento general de motor

-49.1- Cambio de disco de embrague

-49.2 - cambio de ruleman piloto

-49.3- Cojinete de empuje

-49.4- Polea de plato de presión

-49.5- Bomba central de embrague

- 49.7- reten de bancada

-49.8- Bomba auxiliar de embrague

-49.10- Mano de obra por reparación de sistemas de embrague

Respecto a las reparaciones y/o cambio de repuestos sugeridas por el Taller RC en la misma NOTA DE PRESUPUESTO N° 0002 según detalle más abajo, y de acuerdo la recomendación del mecánico residente del IPTA ,las mismas no se consideran necesarias en este momento por lo que solicitamos solo la reparación de los ítems mencionados más arriba

Lista de ítems sugeridos por el TALLER RC;

47.2; 47.3; 47.4; 48.1; 48.2; 48.3; 48.4; 48.6; 48.7; 50.3; 50.9; 50.10

Atentamente

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria * IPTA *

Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ciudad de San Lorenzo, 10 de diciembre de 2.019.-

NOTA D.T.T. 2.019

Señores
TALLER RC
Dirección: Burrerita c/ Saturios Ríos - Paraguay
Atención: Sr. CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
FRANCIS RUFFINELLI – Celular N° 0992.224.088
Email: tallerrc92@hotmail.com
framruffi@hotmail.com
Presente:

Me dirijo a Ustedes, con referencia al Contrato N° 050 / 2.019, Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Parque Automotor del IPTA – Contrato Abierto Plurianual, ID N° 371.244, a fin de solicitar presupuesto de mantenimiento completo, cambio de aceite motor, cambio de los filtros de combustible, aceite y aire, cambiar correa PK y tensores de correas PK, reparar la dirección, reparar la suspensión delantera y trasera, reparación de freno, reparación completa de embrague, del vehículo que se detalla a continuación y la fecha a presentar el presupuesto:

Vehículo	Chapa N°	Logo N°	Fecha a presentar el presupuesto
Automóvil Marca Hyundai Accent	BST 093	00117	11/12/2.019

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Teléf.: 991 960

Francis Ruffinelli
Taller R.C.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Departamento de Transporte y Taller
IPTA

Sr. Carlos D. Amarilla
Jefe Interino
Departamento de Transporte y Taller
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria