ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Asunción, a los 14 días del mes de abril del año 2023, en relación a los compromisos contractuales asumidos del **Contrato N° 07/2021 "Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire de la STP"** con ID N° 392.950 suscripto con la empresa **FRIOTEXS G S.R.L.** con RUC 80060869-0 y a los efectos de iniciar las gestiones administrativas necesarias para la ejecución del pago al proveedor cuyos datos se describen a continuación:

Nro. ORDEN DE SERVICIO	: 079/2023
MONTO TOTAL	: 2.145.100.-
PERIODO	: 03 (tres) días hábiles
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 28/03/23 al 30/03/23

Conforme a lo expuesto y considerando que los servicios se encuentran conforme a las especificaciones técnicas tipificadas en el Pliego de Bases y Condiciones (Carta de Invitación estándar en caso de Contratación Directa) dejando constancia que el servicio fue recibido a satisfacción en tiempo y forma, el Administrador del Contrato otorga la Conformidad Total por la prestación del servicio.

Daniel Ocampos
Jefe - Departamento de Mantenimiento
Dirección Administrativa
Secretaria Técnica de Planificación

V° B°

Abg. Ana María Sandoval
Directora Administrativa
S.T.P.

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N° 243

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP con ID: 392950

Dependencia: Informática

Capacidad (Btu/h): 60.000

Marca: S/M

Código Patrimonial: ANDE 1270

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
8	Servicio de Reparaciones de Equipo Tipo Split de 60.000 BTU/h	Unidad	EVENTO	1
8.4	Adaptacion del ruleman al eje ventilador de la Unidad Condensadora	Unidad	EVENTO	1
8.4.1	Mano de obra - Adaptacion del ruleman al eje ventilador de la Unidad Condensadora	Unidad	EVENTO	1

Daniel Ocampos
Jefe - Dpto. de Mantenimiento
STP

Porfirio Gauto
Representante Legal

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060866-0

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N° 248

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP con ID: 392950

Dependencia: Secretaria de Ministra

Capacidad (Btu/h): 12.000

Marca: Airway

Código Patrimonial: 12.01.05.05305

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
3	Servicio de Reparaciones Equipo Tipo Split - 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1
3.2	Provision y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	Unidad	EVENTO	1
3.2.1	Mano de obra - Provision y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	Unidad	EVENTO	1
3.8	Provision y cambio del capacitor de marcha del ventilador evaporador	Unidad	EVENTO	1
3.8.1	Mano de obra - Provision y cambio del capacitor de marcha del ventilador evaporador	Unidad	EVENTO	1

Daniel Ocampos
Jefe - Dpto. de Mantenimiento
STP

Porfirio Gauto
Representante Legal

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060869-0

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N° 251

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP con ID: 392950

Dependencia: Dirección financiera

Capacidad (Btu/h): 36.000

Marca: Gotze

Código Patrimonial: 12.01.05.04985

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
7	Servicio de Reparaciones Equipo Tipo Split de 36.000 BTU/h	Unidad	EVENTO	1
7.6	Provision de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1
7.6.1	Mano de obra - Provision de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador de la unidad evaporadora	Unidad	EVENTO	1
7.9	Provision y cambio del capacitor de marcha del ventilador evaporador	Unidad	EVENTO	1
7.9.1	Mano de obra - Provision y cambio del capacitor de marcha del ventilador evaporador	Unidad	EVENTO	1

Daniel Ocampos
Jefe Dpto. de Mantenimiento
STP

Porfirio Gauto
Representante Legal

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060866-0

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N° 253

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP con ID: 392950

Dependencia: Dirección financiera

Capacidad (Btu/h): 24.000

Marca: Chunlan

Código Patrimonial: 12.01.05.2732

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
4	Servicio de Reparaciones de Equipo Tipo Split - 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1
4.2	Provision y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	Unidad	EVENTO	1
4.2.1	Mano de obra - Provision y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	Unidad	EVENTO	1

Daniel Ocampos
Jefe - Dpto. de Mantenimiento
STP

PG
Porfirio Gauto
Representante Legal

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060866-0

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N° 254

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP con ID: 392950

Dependencia: Talento Humano

Capacidad (Btu/h): 24.000

Marca: Chunlan

Código Patrimonial: 12.01.05.2741

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
4	Servicio de Reparaciones de Equipo Tipo Split - 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1
4.9	Provision y cambio del capacitor de marcha del motor condensador	Unidad	EVENTO	1
4.9.1	Mano de obra - Provision y cambio del capacitor de marcha del motor condensador	Unidad	EVENTO	1

Daniel Ocampos
Jefe - Dpto. de Mantenimiento
STP

Porfirio Gauto
Representante Legal

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060866-0

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N° 256

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP con ID: 392950

Dependencia: Dirección General de cooperación para el Desarrollo

Capacidad (Btu/h): 12.000

Marca: Chunlan

Código Patrimonial: 12.01.05.1639

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
3	Servicio de Reparaciones Equipo Tipo Split - 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1
3.9	Provision y cambio del capacitor de marcha del motor condensador	Unidad	EVENTO	1
3.9.1	Mano de obra - Provision y cambio del capacitor de marcha del motor condensador	Unidad	EVENTO	1

Daniel Ocampos
Jefe - Dpto. de Mantenimiento
STP

PG

Porfirio Gauto
Representante Legal

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80080866-3

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N°	**257**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP con ID: 392950

Dependencia: Dirección General de contrataciones

Capacidad (Btu/h): 36.000

Marca: ComfortStar

Código Patrimonial: 12.01.05.1713

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
7	Servicio de Reparaciones Equipo Tipo Split de 36.000 BTU/h	Unidad	EVENTO	1
7.2	Provision y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	Unidad	EVENTO	1
7.2.1	Mano de obra - Provision y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	Unidad	EVENTO	1

Daniel Ocampos
Jefe - Dpto. de Mantenimiento
STP

Porfirio Gauto
Representante Legal

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80060869-0

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N° 258

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP con ID: 392950

Dependencia: Informática

Capacidad (Btu/h): 24.000

Marca: Gotze

Código Patrimonial: 12.01.05.4989

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
4	Servicio de Reparaciones de Equipo Tipo Split - 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1
4.2	Provision y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	Unidad	EVENTO	1
4.2.1	Mano de obra - Provision y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	Unidad	EVENTO	1

Daniel Ocampos
Jefe - Dpto. de Mantenimiento
STP

Porfirio Gauto
Representante Legal

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80069869-0

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

INFORME TÉCNICO N° 259

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA STP con ID: 392950

Dependencia: Dirección Administrativa

Capacidad (Btu/h): 24.000

Marca: Chunlan

Código Patrimonial: 12.01.05.2743

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
4	Servicio de Reparaciones de Equipo Tipo Split - 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1
4.2	Provision y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	Unidad	EVENTO	1
4.2.1	Mano de obra - Provision y carga de gas refrigerante, con vacio del equipo en caso de que se requiera	Unidad	EVENTO	1

Daniel Ocampos
Jefe - Dpto. de Mantenimiento
STP

Porfirio Gauto
Representante Legal

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC 80000000-0