Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 007/2021

PROVEEDOR: AB Confiabilidad de Aníbal David Benítez Penayo E.I.R.L.
CONTRATO Nº: 041/2020
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ☒ Fábrica Vallemí

A los 27 días del mes de Agosto del año 2021, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción Parcial del servicio, con ID Nº 371.424 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/ Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	2.1 2.4 2.5	Medición de velocidad y aceleración de vibración. Cantidad 7 Verificación de Situación de Rodamientos Verificación de la estabilidad estructural. Cantidad 1	Informe adjunto de fecha 27/08/2021 DM/030 -2021	Del 06/04/2021 al 07/04/2021
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP - Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración:

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Francisco Lezcano

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración:

Ing. Humberto Quiñonez
Director de Fábrica del CIP
Villeta

C.I.P.C. Departamento Villeta Paraguay
Departamento de Fábrica
VILLETA

Sede Central: Av. Fdo. de la Mora Esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos: (595 21) 557 417/18 – Casilla de Correo: 384 – **web:** www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595) 225 952511 – E-mail: **direccionincvilleta@gmail.com**
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230303/14
E-mail: inc_gerencia_industrial@hotmail.py

CARTA INTERNA

A : Dirección de Fabrica. **DM N° 0030-2021**
De : Dpto. Mantenimiento
Asunto : Informe sobre trabajos en el Molino
Fecha : 27 de agosto de 2021

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, a fin de informar sobre los trabajos realizados en fecha 06 y 07 de abril del año en curso, por la empresa AB Confiabilidad de Aníbal David Benítez Penayo E.I.R.L. según contrato N° 169/2019, ID N° 371.424:

Ítem	Servicio	Cantidad o Frecuencia
2.1	Medición de velocidad y aceleración de vibración	7
2.4	Verificación de Situación de Rodamientos	7
2.5	Verificación de la estabilidad estructural	1

Se adjunta Nota de remisión emitida por la empresa adjudicada.

Atentamente.-

Sr. Francisco J. Lezcano
Jefe del Dpto. Mantenimiento

A: Dpto. de Mantenimiento
Para generar el acta de recepción

Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta

Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

INFORME DE SERVICIO

INFORME DE SERVICIO: SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ANALISIS DE VIBRACIONES, BALANCEOS, ALINEACION EN VILLETA.	INFORME N°: 1 **ID 371424 Contrato 041/2020**
PLANTA: VILLETA	Técnico: Aníbal Benitez
Fechas de Inspección: **ABRIL 2021**	

Ítem	Código Catalogo	Servicio Tecnico especializado para Análisis de vibraciones, balanceos alineación en Villeta.	Unidad de medida	Evento	Cantidad	Precio (Gs)	Precio Total (Gs)
2.1	78180101-001	Medición de velocidad y aceleración de vibración.	Unidad	7	7	₲ 1.320.000	₲ 9.240.000
2.2		Balanceo estático y Dinámico.	Unidad	-	-	₲ 3.300.000	₲ 0
2.3		Alineación de ejes	Unidad	-	-	₲ 3.300.000	₲ 0
2.4		Verificación de situación de rodamientos	Unidad	7	7	₲ 1.320.000	₲ 9.240.000
2.5		Verificación de la estabilidad estructural	Unidad	1	1	₲ 1.320.000	₲ 1.320.000
		TOTAL, SERVICIOS	Unidad				**₲ 19.800.000**

COMENTARIOS:

- _Realizado(Fechas de servicio 05 y 06 de Abril 2021). Con comprobación de estabilidad estructural y medición de Vibraciones.

Recibido Informes de Condicion de equipos	Firma:
Nombre de responsable:	

Aníbal David Benitez Penayo E.I.R.L

Asunción, 05 de Abril de 2021

Señores

AB CONFIABILIDAD DE ANIBAL DAVID BENITEZ PENAYO E.I.R.L

Presente

Me dirijo a Ustedes a fin de solicitar que inicien el servicio que han sido adjudicados en el marco del proceso Contratación Directa N° 169/2019, para la contratación de ¨Servicio Técnico para análisis y vibraciones, balanceo y alineación en las plantas de Villeta y Vallemi¨, que tiene ID N° 371.424

El pedido es a fin de cumplir con lo que menciona el contrato INC N° 041/2020, de que iniciaran el servicio al cabo de 48 (cuarenta y ocho) horas de la recepción de esta nota.

Esto implica que deberán comenzar el Martes 06 de Abril de 2021.

Cualquier consulta o duda coordinar con el Director de Fabrica del CIP Villeta, Ing. Humberto Quiñonez.

Esperando una respuesta favorable, me despido.

Atentamente

GCIA. INDUS

Ing. Diego Quintana

Gerente Industrial

INC

Anibal David Benitez Penayo E.I.R.L