Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 214

Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa: EAK 075
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 158/2020
Fecha de Entrada al taller: 01/12/2020
Fecha de Salida del taller: 04/12/2020
Hora/s o día/s en el taller: 3

Servicio de Mantenimiento:

- CASQUILLO DE BANCADA
- JUEGO DE PISTONES
- JUEGO DE AROS
- CALCE LATERAL
- JUEGO DE BUJES DE VIELA
- JUEGO DE JUNTA MOTOR
- JUEGO DE VALVULA DE ADMISION
- JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE
- JUEGO DE GUIAS DE VALVULA
- RECTIFICACION DE TORNERIA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR DE CORREA DENTADA
- SOPORTE MOTOR
- CAMBIO DE BRAZO DE VIELA
- CAMBIO DE EMBRAGUE VENTILADOR

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

.....

.....

Mariano González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

V° B°

Jefe/a del Dpto. de Transporte

Técnico/a Mecánico/a MDS

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte - MDS