COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Parguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC:3.915.788-1

RUC: 3915788-1

INFORMES DE SERVICIOS
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00001

Asunción, 03 de abril de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS RICOH
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Kit de Unidad de Imagen
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Kit de Unidad de Imagen
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra - Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio del Rodillo Alimentador del casette
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra - Cambio del Rodillo Alimentador del casette
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Kit de Unidad de Imagen
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra - Cambio de Kit de Unidad de Imagen
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: MP 501 SPF -Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: MP 501 SPF -Mano de obra - Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 360 DNX -Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 360 DNX -Mano de obra - Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 360 DNX -Cambio de Conjunto Alimentador de Papel

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 360 DNX -Mano de obra - Cambio de Conjunto Alimentador de Papel
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 360 DNX -Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 360 DNX -Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 377 DNxW -Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 377 DNxW -Mano de obra - Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 377 DNxW -Cambio de Kit de Unidad de Imagen
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 377 DNxW -Mano de obra - Cambio de Kit de Unidad de Imagen

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

Lic. César Ortiz Báez

Cesar Ortiz Báez
Propietario

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos - Villa Elisa Paraguay
Teléfono:0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com
RUC:3.915.788-1

CANTIDAD	DETALLE	PU	TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS RICOH		
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Rodillos de Transferencias	95.700	95.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Rodillos de Transferencias	36.300	36.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Cambio de Kit de Unidad de Imagen	269.500	269.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: Aficio MP 301 SPF -Mano de obra - Cambio de Kit de Unidad de Imagen	44.000	44.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Rodillos de Transferencias	99.000	99.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra - Cambio de Rodillos de Transferencias	36.300	36.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio del Rodillo Alimentador del casette	102.300	102.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra - Cambio del Rodillo Alimentador del casette	27.500	27.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Kit de Unidad de Imagen	280.500	280.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra - Cambio de Kit de Unidad de Imagen	44.000	44.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: MP 501 SPF -Cambio de Rodillos de Transferencias	95.700	95.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: MP 501 SPF -Mano de obra -	36.300	36.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 360 DNX -Cambio de Rodillos	99.000	99.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 360 DNX -Mano de obra -	36.300	36.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 360 DNX -Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	69.300	69.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 360 DNX -Mano de obra - Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	27.500	27.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 360 DNX -Cambio de Pad de retardo de ADO	121.000	121.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 360 DNX -Mano de obra -	36.300	36.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 377 DNxW -Cambio de Rodillos de Transferencias	102.300	102.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 377 DNxW -Mano de obra -	31.900	31.900
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 377 DNxW -Cambio de Kit de Unidad de Imagen	273.350	273.350
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 377 DNxW -Mano de obra -	38.500	38.500
	TOTAL		**2.002.550**

Son Guaraníes: dos millones dos mil quinientos cincuenta

Sin otro motivo le saludo muy atentamente.

Lic. César Ortiz Báez

Cesar Ortiz Báez
Propietario

POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GRAL. SANIDAD P.N.
Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
TESORERIA

NORMA R. ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador